

**Образцово**

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	№95638	Электрика	Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре на 2 этаже.	В работе
2	№95351	Электрика	Нет света в при квартирном холле на 17 этаже.	Выполнена
3	№95757	ГВС, ХВС	.Замена счетчика воды на гвс, 07.03 в первой половине дня	Выполнена
4	№95972	Сантехника	засор канализации в санузле, вода не уходит, сочится по стояку, заливают нижнюю квартиру	Выполнена
5	№96205	Сантехника	Просьба убавить подачу тепла на квартиру ( вентиль сломан )	Выполнена
6	№95152	ГВС, ХВС	Идет холодная вода вместо ГВС	В работе
7	№95223	Домофон	Не работает домофон на входной дdthb	В работе
8	№95224	Электрика	Нет света на 10 этаже у лифта и у мусора.	Выполнена
9	№95236	Уборка	Течь на балкон с технического этажа. Просьба выяснить причину и почистить снег.	Выполнена
10	№95318	Сантехника	На 2 этаже в общем холле пахнет сыростью, сверху с потолка капает вода.	Выполнена
11	№95344	Сантехника	Нег воды ГВС в ванной.	В работе
12	№95574	Сантехника	По стояку капельная течь сверху горячей воды	В работе
13	№95597	Сантехника	Из крана ГВС идёт холодная вода каждое утро	В работе
14	№96112	Сантехника	Болтается дверь на техническом этаже. Сильно стучает в стену. На 18 этаже.	В работе
15	№96328	Уборка	забит м/пров с 8 эт	Выполнена
16	№96390	Уборка	Забит м/провод	Выполнена
17	№95437	Сантехника	Течь с потолка в ванной	В работе
18	№95510	Сантехника	Капает с потолка в ванной комнате.	Отменена
19	№95607	ГВС, ХВС	кв 12н нет ГВС с вечера 05.03 по стояку	В работе
20	№95921	ГВС, ХВС	Отсутствует ХВС в ванной	В работе
21	№96188	Отопление	Нарушение температурного режима отопления в комнате.	В работе
22	№95151	Уборка	Забит м/провод	Выполнена
23	№95176	Сантехника	Течет стояк между п/сушителем и стояком. Заявитель будет после 18.00. Предварительно позвонить. Просьба подойти сегодня.	В работе
24	№95362	Уборка	Забит мусоропровод на 15 эт.	Выполнена
25	№95568	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	в колясочной заклинило замок	В работе
26	№95570	ГВС, ХВС	Вместо ХВС идёт горячая по стояку в ванной	В работе
27	№95620	Электрика	заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле	Выполнена
28	№95706	Сигнализация	Сработала пожарная сигнализация, признаков пожара нет.	Выполнена
29	№95789	Уборка	забит мусоропровод на 9 м эт.	Отменена
30	№95944	ГВС, ХВС	Где м/провод течь в подъезде сильно	В работе
31	№95951	Сантехника	возле м/пров на 2 эт сильная течь сверху	В работе
32	№95991	Отопление	кв 407 . Нет отопления	В работе
33	№96000	Отопление	408 кв нет отопления. батареи шипят	В работе
34	№96030	Сантехника	Течь сверху ГВС	В работе
35	№96169	Уборка	Забит мусоропровод, где-то в середине.	Выполнена
36	№96190	Уборка	Забит мусоропровод. Дошло до 17 этажа.	Отменена
37	№96221	Лифт	Самый дальний от входа грузовой лифт при движении сильно дёргается и пищит	В работе

38	№96319	Уборка	Повторно! Забит м/провод	Выполнена
39	№96350	Уборка	кв №464 Засор мусоропровода.	Выполнена

**Образцово Юг**

	Номер	Вид работ	Описание	Статус
1	№95184	Сантехника	В консервной еле идет вода( ХВС).	Выполнена
2	№95301	Домофон	Неоднократно оставляет заявки, но проблема с домофоном так и не решена. Сигнал не проходит в квартиру. Проблема всего подъезда. Просит связаться с ней специалиста. Далее будет жаловаться в вышестоящие инстанции	Выполнена
3	№95674	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	требуется замена доводчик на вх дверь	Выполнена
4	№95775	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	не закрывается дверь со стороны двора, не работает магнитный доводчик	Выполнена
5	№95933	Уборка	Разбито лобовое стекло . упала глыба льда с крыши. Связаться	Выполнена
6	№95164	Лифт	Грузовой лифт стоит на 1 этаже, двери открыты	Выполнена
7	№95199	ГВС, ХВС	Свищ на стояке гвс. Установлен хомут. Большие наросты на отводе на пс. Течи нет. Доступ есть.	Выполнена
8	№95562	Лифт	Грузовой лифт ( левый) не работает, двери открываются-закрываются	Выполнена
9	№95569	Сантехника	Требуется визит сантехника в первой половине дня подтекает сифон в раковине в ванной комнате.	Выполнена
10	№95603	Лифт	Не работает грузовой лифт, стоит на 1 эт	Выполнена
11	№95621	Лифт	не работает грузовой лифт стоит на 1эт с хлопает дверями	Выполнена
12	№95772	ГВС, ХВС	Нет хвс	Отменена
13	№95836	Лифт	Не работает грузовой лифт	Выполнена
14	№96059	Отопление	В комнате не греет батарея, требуется замена (батарея от застройщика). Готов оплатить.	Выполнена
15	№96155	Лифт	Грузовой лифт (слева) стоит на 17 эт.	Выполнена
16	№96160	Лифт	Грузовой лифт средний лифт стоит на 19 эт. Не работают кнопки приказа этажей в лифте.	Выполнена
17	№96161	Лифт	5 пд не работает грузовой	Выполнена
18	№96218	ГВС, ХВС	Нет ХВС и ГВС	Выполнена
19	№96302	Сантехника	на кухне отсутствует ГВС	Выполнена
20	№96346	Электрика	Нет света в квартире	Выполнена
21	№95153	Электрика	Житель просит подойти к вечеру с 18.30 будет дома. Счетчик сильно крутит проверить.	Выполнена
22	№95225	Сантехника	Замена датчика давления (проинформирована, что заявка платная)	Выполнена
23	№95241	Лифт	Грузовой при движении сильно шумит как будто взлетает	Выполнена
24	№95340	Сантехника	Проверить давление в системе ХВС. Доступ может предоставить 5.03. Просьба позвонить за 20-30 мин до выхода на заявку.	Выполнена
25	№96050	Лифт	В лифте пассажирском нет света.	Выполнена
26	№96358	ГВС, ХВС	Из крана ХВС идет горячая вода.	Выполнена
27	№95157	Лифт	Пассажирский лифт ездит самостоятельно с 13 на 1 и обратно , внутри . что то шумит	Выполнена
28	№95753	Лифт	грузовой лифт постоянно застревает на 5 эт, трясется и гудит	Отменена
29	№95834	ГВС, ХВС	Льет вода по стояку.	Выполнена
30	№95960	Сантехника	Течь стояка ГВС или Хвс сверху в тех.шкафу	Отменена
31	№95997	Лифт	Оба грузовых лифта не работают	Выполнена
32	№96236	Сигнализация	Сработала пожарная сигнализация Признаков задымления нет	Выполнена

33	№95669	Сантехника	Нет ГВС в квартире, стояк горячий. Житель проинформирован о возможной платности.	Выполнена
34	№95193	Сантехника	. Просьба подойти 5.03, в течение дня Требуется замена кранов на П/С	Выполнена
35	№95350	Сантехника	Течь трубы в санузле.	Выполнена
36	№95529	Лифт	Не работает большой пассажирский лифт.	Выполнена
37	№95558	Сантехника	По стояку в ванной комнате нет ГВС, кран пустой	Выполнена
38	№95576	Лифт	Стоят лифты	Выполнена
39	№95605	Лифт	грузовой лифт стоит на 1 эт с открытыми дверями	Выполнена
40	№95609	Лифт	не работает грузовой лифт стоит на 1эт с закрытыми дверями	Выполнена
41	№95711	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Сломалась ручка на двери, 2 этаж выход из лифтового холла на балкон, переход на пожарную лестницу.	Выполнена
42	№95716	Электрика	перепады напряжения в сети, взрываются адаптеры	Выполнена
43	№95913	Лифт	не работает пассажирский лифт стоит на 12 эт	Выполнена
44	№96043	Сантехника	Течет ГВС по стояку, где счетчики.	Выполнена
45	№96214	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Отвалился магнит на второй металлической двери (все запчасти у консьержа), необходимо прикрутить	Выполнена
46	№96268	Сантехника	Мокрая стена на 2-ом эт в холле у щитка	Выполнена
47	№96276	ГВС, ХВС	ГВС 8-атм. Просьба проверить АТП.	Выполнена
48	№96310	Сантехника	Течь, При осмотре сантехником установлено, что требуется замена тройника между кухней и мойкой Доступ предоставили.	Выполнена
49	№95283	Лифт	Не работают 2 лифта	Выполнена
50	№95663	Уборка	Не убираются в подъезде	Выполнена
51	№95882	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Дверь домофона сорвана с петель	Выполнена
52	№95929	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Повторно! Дверь вход на этаж-не закрывается, доводчик сломан	Выполнена
53	№95930	Лифт	Лифт вызывается с одной кнопки и пассажирский и грузовой- просят чтобы сделали отдельно были кнопки вызова. По поводу общего собрания знают-требуют вернуть как должно быть.	Выполнена
54	№96148	Сантехника	Льется по стояку вода. Сверху 7 этажа. В ванной (студия).	Выполнена
55	№96280	Электрика	Пламя на 10 этаже	Выполнена
56	№96285	Сигнализация	Ночью был пожар на 13 эт, сигнализация не сработала. Примите меры.	Выполнена
57	№95507	Электрика	Сработала пож. сигнализация	Выполнена
58	№95846	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Во входной группе оторвана решётка подпора дымоудаления. В тамбуре входной группы разобрана тепловая завеса. Не работает на домофоне фейс АД.	Выполнена
59	№95847	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В тамбуре входной группы разобрана тепловая завеса.	Выполнена
60	№95849	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Не работает на домофоне фейс АД.	Выполнена
61	№96246	Уборка	Убрать общий балкон стекла с прошлого года. Снег растаял, все проявилось. Общая лестница в грязи (кал рвота) убрать	Назначена
62	№95305	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Заявка № 94797 не выполнена, но закрыта. Дверь, которая расположена выше, если подниматься по металлической лестнице - дверь с левой стороны.	Выполнена
63	№95426	Уборка	Почистить от наледи торец дома, со стороны 19 дома	Выполнена
64	№95854	Электрика	заменить неработающие лампочки: 19эт в лифтовом холле на пожарной лестнице между 2 и 1 этажом	Выполнена

65	№96287	Электрика	122 решётка 212 код домофона подъезда Вырубает электричество при включении плиты или других приборов Просьба прийти сегодня	Выполнена
66	№95602	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Сломался доводчик на входной двери в подъезд	Выполнена
67	№95363	ГВС, ХВС	Течь с потолка в тех шкафу	Выполнена
68	№95403	Сантехника	В 6-40 в течении двух месяцев каждый день слышен очень сильный стук ( есть видео) в туалете по трубе в туалете	Выполнена
69	№95767	Домофон	нет видео на домофоне в квартире	Выполнена
70	№95768	Канализация	запах канализации на 1 эт в подъезде	Выполнена
71	№95769	Уборка	убрать горы снега на тротуаре за домом, между парковкой и домом	Выполнена
72	№95855	Электрика	заменить перегоревшую лампу в квартирном холле	Выполнена
73	№95907	Уборка	Повторно! Между 3 и 4 подъездом урна переполнена не убирают	Выполнена
74	№96038	Сантехника	Треснул унитаз, подтекает (проинформирована, что услуга платная)	Выполнена
75	№96266	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Заменить замок на почтовом ящике, сломался ( за выходные приобретут) Предварительно позвонить, чтобы определиться по времени	Выполнена
76	№95373	Лифт	Грузовой лифт не работает, не реагируют кнопки на вызывной панели в лифте.	Выполнена
77	№96004	Лифт	Что то упало в шахту лифта. Заявку передал консьерж. Что достанут оставить у консьержа.	Выполнена
78	№96167	Электрика	на 10.03 в первой половине требуется визит электрика для установки люстры.	Выполнена
79	№96168	Сантехника	на 10.03 в первой половине требуется визит сантека подтекает сифон под раковинной в с/у требуется промазать силиконом. Новый и течет.	Выполнена
80	№95824	Сантехника	Детский сад Либерея . топят с верху	Выполнена
81	№95919	Составление актов	В комнате мокрые углы , плесень	Выполнена
82	№96267	Сигнализация	апс сработала	Выполнена
83	№96353	Электрика	на кухне запах горелой проводки идет из электрощитовой, просят проверить щитовую	Выполнена
84	№95758	Лифт	грузовой лифт постоянно застревает на 5 эт, трясется и гудит	Выполнена
85	№95816	ГВС, ХВС	сильная течь с потолка в коридоре	Выполнена
86	№95817	Составление актов	Составить акт о залитии квартиры. Перед приходом обязательно позвонить.	Выполнена
87	№95833	Электрика	В эл.щитке коротит необходимо проверить	Выполнена
88	№95903	Домофон	подключить домофон в квартиру	Выполнена
89	№95912	Электрика	Снять показания ИПУ электросчетчика, чтобы можно было передать в ресурсоснабжающую организацию, такую информацию со слов жителя дали ей в ЕИРЦ просьба связаться с жителем	Выполнена
90	№96123	Лифт	Грузовой лифт у окна стоит	Выполнена