№ заявки	Описание заявки	Вид заявки	Статус
№150409	В квартире нет вообще отопления	Отопление	Выполнена
	нет электричества в квартире с часа ночи, житель		
№150420	будет дома с 9.00 до 12.00	Электрика	Выполнена
Nº150427	21.1 1.1		Выполнена
			Выполнена
		'	
Nº150449		Отопление	Выполнена
			Отменена
	* * * * *		Выполнена
	( )		
	   квартира 112 При сливе из бачка вода не		
Nº150470		Сантехника	Выполнена
112200170	colonias, insuentini yisena meena minen myinen aneaapa.	Саттехника	Domosii Cita
	Кв 168. Нет отопления в зале. В люугих комнатах		
No150/193		Сантехника	Выполнена
145120422	еле теплая : проолема не решена, отопления нет	Сантехника	Выполнена
№150501	Батареи холодные во всей квартире	Сантехника	Выполнена
			Выполнена
№150505		Домофон	В работе
		Электрика	Выполнена
№150509	Нет отопления в квартире	Сантехника	Выполнена
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	поменять элемент питания на счетчике тепловой		
	какой купить счетчик ГВС и элемент питания. Чтобы		
№150520	купить и в дальнейшем поставить. Ждет звонка.	Сантехника	Выполнена
№150523	Нет света на кухне	Электрика	Выполнена
№150525	Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные.	Отопление	Выполнена
	Нет отопления в большой комнате. Угловая		
Nº150528	квартира	Сантехника	Выполнена
	Нет ГВС на кухне и в ванне. Предварительно		
№150537	позвонить	Сантехника	Выполнена
	Нет отопления в квартире со слов жителя во всем		
Nº150544	доме	Сантехника	Выполнена
№150567	Нет отопления во всей квартире.	Отопление	Выполнена
	По ул. Королева, д2 и Королева, д.1 Очень большая		
№150585	лужа. Убрать. Сделать ливневку	Уборка	Выполнена
	Nº150409 Nº150420 Nº150427 Nº150447 Nº150449 Nº150465 Nº150467 Nº150470 Nº150493 Nº150501 Nº150503 Nº150505 Nº150509 Nº150520 Nº150523 Nº150523 Nº150528 Nº150528 Nº150524 Nº150544 Nº150567	№150409 В квартире нет вообще отопления нет электричества в квартире с часа ночи, житель будет дома с 9.00 до 12.00 №150427 Кв 150. Моргает свет в коридоре. №150447 Не работает лифт, стоит на первом этаже Завоздушена батарея в зале, холодная, нужно спустить воздух. №150465 Заменить смеситель в ванне. Домофон 26 №150467 Нет отопления в квартире (угловая)  квартира 112 При сливе из бачка вода не останавливается. льется постоянно. Нужен слесарь.  Кв 168. Нет отопления в зале. В других комнатах еле теплая. Проблема не решена, отопления нет  №150493 кв 98 Холодные батареи (зал , кухня ) №150501 Батареи холодные во всей квартире  №150503 кв 98 Холодные батареи (зал , кухня ) №150505 не выйти из двери , Магнит не открывает Посмотреть проводку к которой подключена электроплита, бывает искрит. Предварительно позвонить. О платности предупрежден. Связь через консьержа, домофон отключен в квартире  №150509 Нет отопления в квартире  Получил письмо от УК "Жилэксплуатация" Нужно поменять элемент питания на счетчике тепловой энергии и счетчик ГВС. Просит дать информацию, какой купить счетчик ГВС и элемент питания. Чтобы купить и в дальнейшем поставить. Ждет звонка. №150520 Купить и в дальнейшем поставить. Ждет звонка. №150523 Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Нет отопления в большой комнате. Угловая квартира Нет ГВС на кухне и в ванне. Предварительно позвонить Нет отопления в квартире со слов жителя во всем №150544 доме №150567 Нет отопления в квартире. По ул. Королева, д2 и Королева, д.1 Очень большая	№ 150409 В квартире нет вообще отопления нет электричества в квартире с часа ночи, житель (удет дома с 9.00 до 12.00 Электрика № 150.40 Не работает лифт, стоит на первом этаже Лифт Завоздушена батарея в зале, холодная, нужно спустить воздух. Отопление № 150.447 Не работает лифт, стоит на первом этаже Лифт Завоздушена батарея в зале, холодная, нужно спустить воздух. Отопление № 150465 Заменить смеситель в ванне. Домофон 26 Сантехника № 150467 Нет отопления в квартире (угловая) Сантехника № 150467 Нет отопления в квартире (угловая) Сантехника № 150470 останавливается. льется постоянно. Нужен слесарь. Сантехника № 150470 Батареи холодные во всей квартире Сантехника № 150501 Батареи холодные во всей квартире Сантехника № 150501 Батареи холодные батареи (зал., кухня) Сантехника № 150505 Не выйти из двери, Магнит не открывает Домофон Посмотреть проводку к которой подключена электроплита, бывает искрит. Предварительно позвонить. О платности предупрежден. Связь через консьержа, домофон отключен в квартире Залектрика № 150509 Нет отопления в квартире Сантехника № 150509 Нет отопления в квартире Сантехника Нет отопления в квартире Отопление Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Отопление Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Отопление Нет отопления в квартире. Стояки тоже холодные. Отопление Нет отопления в квартире Солов жителя во всем Квартира Сантехника Нет отопления в квартире со слов жителя во всем Сантехника Нет отопления в квартире. Отопление Нет отопления в квартире. Отопление Нет отопления в квартире. Отоплено Сантехника Нет отопления в квартире. Отоплено Отопление Нет отопления в квартире. Отоплено Отопление Нет отопления в квартире. Отоплено Отопление Отоплен

23	№150596	Нет отопления в квартире.	Отопление	Выполнена
		В большой комнате рядом с балконом и на восток		
24	№150597	выходит, холодные батареи	Сантехника	В работе
		ПОВТОРНАЯ от 06.06.24 г. ( не исполнена, житель		·
25	№150601	возмущен) В тех.шкафу течь. Житель дома.	Сантехника	В работе
9.5		кв. 152. Нет отопления в большой комнате (рядом с		·
26	№150620	балконом)	Сантехника	Выполнена
27	№150640	Течь на стояке ГВС, открыли доступ, ждут дома.	Сантехника	Выполнена
20		Нет отопления в большой и маленькой комнатах.		
28	№150645	На кухне есть.	Отопление	Выполнена
29		Течёт батарея в комнате небольшой струйкой,		
29	№150697	перекрыть не может	Сантехника	Выполнена
30		Предоставить доступ для поверки ИПУ, специалист		
30	№150710	подъехал	Сантехника	Выполнена
		Нет отопления в комнате ( где балкон , вид на		
31		детскую площадку). При включении воды ГВС и XBC		
	№150711	идет гул и свист .	Сантехника	Выполнена
32	№150712	Предоставить доступ к счетчикам отопления.	Сантехника	Выполнена
33		Требуется фото теплового счетчика. Требуется		
33	№150717	доступ к тех помещению. 07.10 житель дома	Сантехника	Выполнена
34		Отсутствует отопление в угловой комнате ( там 2		
J-1	№150725	стояка)	Отопление	Выполнена
35		Заменить перегоревшие лампы в приквартирном		
	№150726	холле возле кв 9	Электрика	Выполнена
	№150727	Запах канализации в подъезде (черная лестница)	Сантехника	Выполнена
	№150732	В квартире нет отопления	Сантехника	Выполнена
38	№150743	Нет отопления . В кухне , спальне , зал	Сантехника	Выполнена
39		Нет отопления в квартире ( холодные все батареи в		
	№150764	квартире)	Отопление	Выполнена
40	№150768	Частично нет отопление ( нет в 2х комнатах)	Отопление	Выполнена
41		Вдоль подъездов дома, на столбах не горят фонари		
	№150806	(20 шт)	Электрика	В работе
42	№150810	Открыть техшкаф . для снятия показаний	Сантехника	Выполнена
		Течь на стояке ГВС, открыли доступ, ждут дома. Со		
43		слов сантехника нужны сварочные работы. Пришел		_
	№150812	посмотрел, ушел и с концами.	Сантехника	Выполнена
44	№150819	ГВС холодная во всей квартире. Ожижает дома	Сантехника	Выполнена
45		Необходима консультация инженера (сказал с/т).	Вентиляция и	
	№150838	Из вентиляции запах канализации.	дымоходы	В работе
		Нужно поменять элемент питания на		
46		теплосчетчике, есть в наличии. Ждут звонка или		
	№150849	прихода мастера после 17.00.	Сантехника	Выполнена
47		Необходимо передать ключи от двери ведущих к		
	№150874	машинному помещению	Сантехника	Выполнена
48	N: 450050	Нет отопления в комнате (окна выходят на		
	№150879	парковку)	Отопление	В работе

49				
49	Nº150884	нет ГВС с 16.00	Сантехника	Выполнена
	142130004	Течь с кровли, стоит вода в подъезде - вторая дверь	Currextivita	DBITOTITICITA
50	Nº150886	по ней течет вода ( при входе в подъезд)	Кровля	Выполнена
-	Nº150898	Нет отопления во всей квартире	Отопление	Выполнена
31	N2130838	Нет ГВС . из крана идет холодная вода , по другим	Отопление	Выполнена
52	Nº150919	квартирам также	Сантехника	Риполиона
E2	Nº150919 Nº150920	Заменить лампу на 2эт вход с лестницы		Выполнена
55	Nº150920	На 09.10 с 12:00 Открыть техшкаф , для замены	Электрика	Выполнена
54	Nº150932	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cautovillaria	P. Ingaria
	Nº150952 Nº150960	счетчика теплосчетчик . Поверка водяных	Сантехника	Выполнена
55	N5120300	Не работает лифт единственный	Лифт	Выполнена
56	No.4 F.007.C	на 11.10.2024 после 17ч кв.1695 снять контрольные	C	D
	№150976	показания ИПУ вода	Сантехника	Выполнена
		Пришли домой, в квартире на кухне стоят лужи,		
		вода рыжая, на потолке панели стали ржавые,		
57		потолок мокрый, открыли панель, вылилось куча		
		воды, сверху над квартирой чердак. Требуется акт		
		о затоплении квартиры и ущербе. Ждут звонка для		
	№150982	согласования даты и времени выхода специалиста.	Составление актов	В работе
	№150986	Нет отопления в квартире	Отопление	Выполнена
59	№150988	Не работает лифт	Лифт	Выполнена
60		Вытяжка не работает в ванной ( идут посторонние	Вентиляция и	
	№151015	запахи) Если нужен доступ созвониться заранее	дымоходы	В работе
61	№151016	Работает один маленький лифт	Лифт	Выполнена
62		При движении лифта № 2, слышно скрежет по		
02	№151022	кабине лифта.	Лифт	В работе
63		На -1 этаже капают краны на потолке рядом с		
	№151023	лифтовым холлом.	Сантехника	Выполнена
64	№151026	Не работают два грузовых лифта.	Лифт	Выполнена
65	№151056	Искрит счетчик ЭЭ.	Электрика	Выполнена
66		ПОВТОРНАЯ В двух комнатах холодная батарея		
66		ПОВТОРНАЯ В двух комнатах холодная батарея Просят прозвонить по окончанию работ ,Для		
66	№151078		Сантехника	Выполнена
	№151078	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для	Сантехника	Выполнена
67	№151078	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения	Сантехника Сантехника	Выполнена Выполнена
67	№151078 №151100	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения Нет ЦО во всей квартире. Просят открыть задвижку		
67	№151078 №151100	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения Нет ЦО во всей квартире. Просят открыть задвижку на подъезде		
67	№151078 №151100 №151106	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения Нет ЦО во всей квартире. Просят открыть задвижку на подъезде в комнате течь по стояку ЦО сверху, на кухне	Сантехника	Выполнена
67	№151078 №151100 №151106	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения Нет ЦО во всей квартире. Просят открыть задвижку на подъезде в комнате течь по стояку ЦО сверху, на кухне холодные батарея	Сантехника	Выполнена
67 68 69	№151078 №151100 №151106 №151119	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения Нет ЦО во всей квартире. Просят открыть задвижку на подъезде в комнате течь по стояку ЦО сверху, на кухне холодные батарея Заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле и возле лифта	Сантехника Сантехника	Выполнена Выполнена
67 68 69	№151078 №151100 №151106 №151119	Просят прозвонить по окончанию работ ,Для подтверждения выполнения Нет ЦО во всей квартире. Просят открыть задвижку на подъезде в комнате течь по стояку ЦО сверху, на кухне холодные батарея Заменить перегоревшие лампы в приквартирном	Сантехника Сантехника	Выполнена Выполнена

		нужен доступ к электросчётчикам для снятия		
		показания. Житель дома		
71		Житель утверждает. что в окошечко не видны		
	Nº151131	показания, окно мутное.	Элоитрииз	Выполнона
	N5121121	В туалете и на кухне проступило пятно на стене, в	Электрика	Выполнена
72	Nº151134	1 ' ' '	Cautovillara	Вилопиона
72		квартире запах канализации	Сантехника	Выполнена
/3	№151142	Отсутствует отопление в квартире В помещении рядом с 1 подъездом № 12. Нет	Отопление	Выполнена
74	No151117	1	2	D========
	№151147	света. Автоматы включены	Электрика	Выполнена
75	No151164	кв. 141 Подключить электричество к квартире. Долг	2	D========
	№151164	нет. Просят подойти в ближайшее время	Электрика	Выполнена
76	No.4E440E	На 10.10. Сильный шум в батареях во всех		
	№151185	комнатах. У соседей нет.	Сантехника	Выполнена
77		кв 106 Отсутствует ГВС по обеим стоякам, идёт		
	№151197	холодная	Сантехника	Выполнена
78	№151201	Нет ХВС и ГВС	Сантехника	Выполнена
		Нужна консультация по замене теплосчётчика		
79		в квартире никто не живёт, просьба позвонить		
	№151210	Подъезд и этаж не помнит	Сантехника	Выполнена
80		На 08.10. Предоставить доступ для снятия		
	№151214	показаний теплосчетчика после 15:00	Сантехника	Выполнена
81	№151221	кв 141 очень слабый напор ХВС, дома находятся до		
		13:00, никто не живет	Сантехника	Выполнена
82		Просьба задвинуть задвижки наполовину. в		
	№151232	квартире очень жарко	Сантехника	Выполнена
83	№151233	Холодные батареи на кухне	Сантехника	Выполнена
84		Офис № 12		
	№151234	Нет света	Электрика	Выполнена
85	№151237	На 11 эт вставить стёкла в дверях лифтового холла	Ремонт	В работе
86	№151240	Нет XBC и ГBC , кран пуст.	Сантехника	Выполнена
97		204 кв		
- 07	№151247	Холодные батареи и стояк на кухне	Сантехника	Выполнена
88				
	Nº151264	Нет ЭЭ в квартире, в подъезде есть .	Электрика	Выполнена
89	№151275	Нет отопления на кухне	Отопление	Выполнена
		На 9.10 в 13-00 или 11.10 в 13-00 Необходимо		
90		заменить счётчик ГВС		
30		В квартире не живёт. Просьба связаться по		
	№151319	определения по времени	Сантехника	Выполнена
91	№151347	-2 эт. Кладовая 2.15. Затопило. Очень много воды	Уборка	Выполнена
92	№151361	В квартире все стояки и радиаторы холодные.	Сантехника	Выполнена
93	№151370	в коридоре на 5 эт гуляют голуби	Уборка	В работе
		Уборка в подъезде выше второго этажа по графику		
94	№151383	не производится, очень грязно	Уборка	Выполнена
94	№151383	1	Уборка	Выполнена

		Ha 9.10		
95		С 13-00 до 16-00 Будет замена теплосчётчика,		
	№151392	нужен будет доступ	Сантехника	Выполнена
	Nº151407	Осушить кладовую на -2 этаже, №0,20	Сантехника	Выполнена
		прорвало гибкую подводку на кухне, стояк		25676
97	Nº151414	перекрыли. Дома будут после 18:00	Сантехника	Выполнена
	Nº151420	Нет отопления в квартире	Отопление	Выполнена
		Открыть шкаф для снятия показаний прибора	0.0.0.0.0.0	25676
99	№151427	учета. Житель дома.	Сантехника	Выполнена
100	Nº151448	Нет света в квартире	Электрика	Отменена
100	11222110	Житель просит проверить подключение	STERI PTIKE	o inicirciia
101		правильный ли счетчик ЭЭ подключен к квартире.		
	Nº151449	Житель всегда дома, звонить в дверь.	Электрика	Выполнена
	Nº151478	забит м/пр	Уборка	В работе
102	112131470	В по трубам ГВС идет сильная вибрация и слышно	•	Браоотс
103	№151502	как циркулирует вода.	Сантехника	Отменена
	Nº151502 Nº151505	Отсутствует отопление в комнате и на кухне	Отопление	Выполнена
	Nº151505 Nº151518	Холодные батареи в большой комнате	Отопление	Выполнена
103	INSTATATO	лолодные оатарей в оольшой комнате	Отопление	Выполнена
106	№151604	Из крана ГВС идет XBC до слива постоянно. кв. 102	Сантехника	Pi ino miorio
	Nº131004	Предоставить доступ для фоторгафии	Сантехника	Выполнена
107	Nº151664		Couroviumo	D. 170 FUGUS
	Nº151664 Nº151666	теплосчетчика с 17:00 до 19:00	Сантехника ГВС, ХВС	Выполнена
108	N5T2T000	кв 194 Из крана ГВС течет холодная вода	I BC, ABC	Выполнена
109	No151671	при движении вверх в лифте сильный скрежет, за	n	D = a =
	Nº151671	что-то цепляется	Лифт	Выполнена
	Nº151680	Отсутствует отопление в квартире	Отопление	Выполнена
111	№151686	Отсутствует э/э в квартире	Электрика	Выполнена
112	N-454607	кв. 93 Стена квартиры мокрая от дождя. (комната		
	№151687	во двор выходит)	Ремонт	Выполнена
113		Предоставить доступ для фотографии		
		теплосчетчика. Просит перенести на 15.10 на 18:00.		
	№151690	2.10 2.15	Сантехника	Выполнена
	№151694	кладовые 2.16 и 2.15 осушить после залития	Уборка	Выполнена
	№151729	Нет отопления во всей квартире	Отопление	Выполнена
116	№151733	Нет отопления в квартире.	Отопление	Выполнена
117		житель писал заявление на установку шкафа. Так ни		
	№151796	чего и не выполнено. Просит обратный звонок.	Уборка	В работе
118		4 эт выход на пожарную лестницу отлетела		
	№151797	пружина на двери.	Ремонт	Выполнена
119		В подъезде не убрано. Очень грязно на пролёте		
	№151809	между 3 и 4 этажами.	Уборка	Выполнена
120	№151820	Домофон не исправен. Пищит.	Домофон	В работе
121				
121	№151836	Предоставить доступ к счетчикам воды после 14:00.	Сантехника	Выполнена

		BUTIOUATE OTOTITOUIAO B VENNTANO TOCTO TOMOUTAWA-		
122	Nº151844	включить отопление в квартире после демонтажа-	0========	D. 150 5110110
	Nº151844	монтажа радиатора	Отопление	Выполнена
123		Под счётчиком ГВС был прорыв, перекрыли. Нужен		
	№151851	сантехник. Просит позвонить, чтобы он подъехал	Сантехника	Выполнена
	№151857	Нет отопления по стояку 1-комнатных квартир	Отопление	Выполнена
	№151875	На кухне чуть теплые, в спальне холодные	Отопление	Выполнена
126	№151885	Нет отопления в квартире.	Отопление	Выполнена
127		Салон "ЛакМи" течь в туалете.Вход со двора. При		
127	№151891	смывании все вытекает на пол.	Сантехника	Выполнена
		Раздался сильных хлопок в лампе, погасли 2 шт.		
128		Лампы встроенные. Подойти после 16:00. О		
	№151901	платности предупреждена	Электрика	Выполнена
420		Не работает доводчики всех дверей (аварийной		
129	№151902	лестницы) 3 шт	Ремонт	Выполнена
130	№151937	Нет отопления во всей квартире	Отопление	Выполнена
		Заменить перегоревшую лампу в приквартирном		
131	№151951	тамбуре ,	Электрика	Выполнена
	№151975	Нет отопления в квартире.	Отопление	Выполнена
	№151979	Нет отопления в квартире.	Отопление	Выполнена
	№151982	Один из стояков холодный.	Отопление	Выполнена
	№152010	еле теплые батареи по всей квартире.	Отопление	Выполнена
	№152018	Все стояки и радиаторы холодные в квартире.	Отопление	Выполнена
	№152037	Постоянно шумят батареи	Сантехника	Выполнена
		Отключены батареи (была аварийная ситуация,		25676
		приходил сантехник, отключал отопление в		
138		квартире), теперь всё восстановили, нужно		
	№152130	подключить снова отопление.	Отопление	Выполнена
	Nº152131	Не работает домофон дверь открыта и пищит	Домофон	В работе
	Nº152139	Батареи очень плохо греются.	Отопление	Отменена
140	112132133	204 кв.	Отопление	OTMETICITA
1./1		Стояк проходящий через кухни холодный по всему		
141	№152156	дому	Отопление	Выполнена
	N2132130	При подаче отопления начало расти пятно на	Отопление	Выполнена
		плинтусе и на полу. Проверили у соседей все сухо.		
142		1		
	No.4E24.CE	Скорее всего есть разводка в стене, которая		D
	№152165	подтекает. Просит проверить. Житель дома.	Сантехника	Выполнена
		Нужен доступ в тех. шкаф, сфотографировать		
		теплосчетчик, для передачи в МособлЕИРИЦ		
143		(цифрами не принимают, только фото). В квартире		
		не живут. Ждут звонка для согласования выхода		
	№152169	слесаря по заявке.	Отопление	Выполнена
144	№152170	Течет кран. До 15 часов находятся дома.	Сантехника	Выполнена
		Нет отопления во всей квартире. Нужно проверить		
145		открыт ли кран в тех. шкафу(была замена батарей 3		
	№152202	месяца назад)	Отопление	Выполнена

146	№152203	В квартире остыли батареи, холодные	Отопление	Выполнена
147	№152204	Нет отопления во всей квартире.	Отопление	Выполнена
		Течь по стояку сверху в ванной, влажность ,		
148		вздулось покрытие, пришла снять показания, сейчас		
	№152218	в квартире, ждет.	Сантехника	Выполнена
149	№152219	Сильный шум в батареях.	Отопление	Выполнена
		Дверь выхода на лестницу на 12 эт. Дверь не		
150		отрегулирована, по прежнему открывается туго		
	№152221	(заедает. То ли просела, то ли не по размерам).	Ремонт	В работе
151	№152225	Полотенцесушитель холодный.	Отопление	Выполнена
		Нужен доступ к счетчикам снять показания (с 14 до		
152	№152234	16 часов).	Сантехника	Выполнена
		Не выходит канализация на кухне, в квартире		
153		проверили, все чисто. предполагают , что забит		
	№152259	стояк. Ждут дома.	Сантехника	Отменена
154	Nº152267	Нет света около лифтов.	Электрика	В работе
	Nº152272	Нет отопления в квартире.	Отопление	Отменена
	Nº152278	В спальне холодные батареи	Отопление	Отменена
130	112132270	В спальне холодные очтирей	Отоплетие	Official
157	№152285	Дверь на общий балкон с лестницы нет доводчика.	Ремонт	В работе
150	Nº152286	Не закрывается дверь на магнит.	Домофон	В работе
130	142132200	В субботу 12.10 с 12.00 до 18 просьба открыть	домофон	Браоотс
159	№152294	техшкаф для замены теплосчетчика	Сантехника	Выполнена
	NET32234	Предоставить доступ к счетчикам для снятия	Саптехника	Выполнена
160	№152302	показаний с 14 часов.	Сантехника	Выполнена
161	Nº152302 Nº152321	Плохой сигнал антенны.	Антенна	В работе
101	INST2521	Подключить домофон в квартире Позвонить	Антенна	Б расоте
162	№152323		Помофон	D. IBO BUOLO
	N5T2522	Taylor customer EDC - Table Walls of Control Control	Домофон	Выполнена
163	№152357	Течь счетчика ГВС , проникло к соседям Воду	Couroviumo	D. 150 5110110
1.6.4	№152357 №152360	перекрыла Житель будет дома в 15.30	Сантехника	Выполнена
		Холодная батарея в квартире (студия)	Отопление	Выполнена
165	№152365	Нет света во всей квартире. В подъезде есть	Электрика	В работе
166	No15227	Не работает кнопка слива унитаза. О платности	Ca.,-a.,,,,,,,	D====
	№152377	предупреждена	Сантехника	Выполнена
		Подтекает полотенцесушитель. Открыть отопление		
167		в квартиру. О платности предупреждена. Дома		
	№152381	сегодня и завтра до 09:00	Сантехника	Выполнена
168		Нужен доступ в тех. шкаф-сфотографировать		
	№152402	теплосчетчик, сейчас, ждет дома.	Сантехника	Выполнена
169		11.10.24. в 17.00 нужен доступ в тех.шкаф для		
	№152422	снятия показаний счетчиков.	Сантехника	Выполнена
170		Нужен доступ 11.10.2024 с 12.00 до 14.00 в. тех.		
1,0	№152424	помещение для замены теплосчетчика.	Сантехника	Выполнена
171		На 11.10.2024 Нужен доступ в тех. помещение для		
1/1	№152439	замены счетчиков 11.10.24 с 10.00 до 12.00	Сантехника	Выполнена
172	Nº152443	Во всей квартире холодные батареи.	Отопление	Выполнена

		В лифте очень грязно. Левый лифт. Также убрать	I	
173	№152450	следы от рекламы на входной двери.	Уборка	Выполнена
		не отопления в комнате и на кухне , стояки		
174	№152461	холодные	Отопление	Выполнена
	Nº152462	Потекла стиральная машинка.	Сантехника	Выполнена
176	№152467	В 3 подъезде не работает пассажирский лифт	Лифт	В работе
		Нет отопления в двух комнатах(окна на Шоссе и	·	
177	№152470	Тетрис)	Отопление	Выполнена
178	№152472	Не работают все лифты в подъезде.	Лифт	В работе
179	№152491	Течет батарея ЦО.	Отопление	Выполнена
400		11.10 будет производиться замена счетчика тепла. с		
180	№152509	10 до 12. просьба предоставить доступ.	Сантехника	Выполнена
101		Льется вода в ванной комнате Откуда непонятно .		
181	№152543	Есть теплые полы, Стиральная машинка,	Сантехника	Выполнена
182	№152550	Гвс идет тонкой струйкой.	Сантехника	Выполнена
400		Квартира 1А Произвести дезинсекцию в подъезде, в		
183		подвале и в мусоропроводе Проникают тараканы в		
	№152573	квартиру. С сентября ничего не изменилось.	Уборка	В работе
		В большой комнате чуть теплая батарея. При спуске		
404		воды батарея становиться горячей но не более чем		
184		на 20 часов. Необходима консультация инженера.		
	№152576	Житель дома	Отопление	Выполнена
105		сильный шум в батареях и стояках отопления,		
185	№152585	просят сбросить воздух	Отопление	Выполнена
186	№152634	Нет ХВС и ГВС	Сантехника	В работе
187	№152640	Нет отопления на кухне, стояк тоже холодный	Отопление	Выполнена
188		Лифт пассажирский который находится у стены		
100	№152645	стучит когда в действии	Лифт	В работе
189		С внешней стороны разошлись швы , после дождя		
109	№152663	намокание стены и идет плесень.	Ремонт	В работе
190		Нет электричества во всей квартире. В подъезде		
190	№152678	есть	Электрика	Выполнена
191		Необходим доступ к тех помещению где		
191	№152683	расположен тепловой счетчик. Ожидает дома	Сантехника	Выполнена
192		Не работает единственный лифт, стоит на 6 эт		
132	№152730	хлопает дверями	Лифт	Выполнена
		нужна консультация по замене фильтров, течь		
193		крана от фильтра. Перед приходом заранее		
	№152738	созвониться	Сантехника	Выполнена
		кладовка2.16 требуется подключение		
194		электричество для проведения ремонтных работ на		
	Nº152741	12.10.24 и 13.10.24	Электрика	Выполнена
195	№152771	Во всей квартире нет отопления. У соседей есть	Отопление	Выполнена
196		14.10 Заменить краны на перекрытие воды. Краны		
エコロ	№152778	куплены	Сантехника	В работе

		Заменить перегоревшие лампы между 1 и 2		I
197	№152782	подъездами на 1 эт над дверью	Электрика	В работе
	Nº152782 Nº152791	при входе на техэтаж отсутствует освещение	Электрика	В работе
190	N2132731	12.10.24 с 9:00 до 11:00 Предоставить доступ для	электрика	Браооте
199	№152803	поверки ИПУ	Cautovillara	Риполиона
		•	Сантехника	Выполнена
200	№152818	Залепили все датчики АПС скотчем на 16 эт.	Уборка	Выполнена
201	N: 450000	Открыть шкаф , что бы снять показания счетчиков.		
	№152838	Житель дома.	Сантехника	Выполнена
		_ , , ,		
		Пропал свет в части квартиры (комнаты), автоматы		
202		пытались включить, не включаются, в подъезде		
		проводит работы Кап. ремонт, подозревают, что		
	№152852	нарушили что-то. Ждут электрика дома.	Электрика	Выполнена
203	№152867	в холле на первом этаже очень много тараканов	Уборка	Назначена
204		Нет света в половине квартиры . Левая сторона		
204	№152879	обесточена . Ранее отключали за неуплату.	Электрика	Выполнена
205	№152893	Нет света в квартире	Электрика	Выполнена
200		При выходи из входной двери не работает кнопка		
206	№152914	домофона	Домофон	Назначена
207	№152925	третий день забит м/пров	Уборка	Выполнена
200		Течь сильная в ванной комнате, перекрыть не		
208	№152931	могут.	Сантехника	Выполнена
200		течь в ванной, заливает, звонок 112 в		
209	№152933	администрацию	Сантехника	Выполнена
240		Ha 12-00		
210	№152946	Нужен доступ к счётчикам воды. Мастер на месте	Сантехника	Выполнена
		Просьба проверить электросчётчик на сторонние		
		подключения, т.к. большой расход э\э		
211		Домофон не работает, звонить на тел.		
	№152949	Жители могут отойти, позвонить перед приходом	Электрика	Выполнена
		Предоставить доступ для установки теплосчетчика		
212	№152950	в 10:00	Сантехника	Выполнена
				25676114
213	№152962	  На 14.10.2024   не работает розетка, отгорел провод	Электрика	Назначена
	Nº152967	Забит мусоропровод на 2 эт	Уборка	Выполнена
214	152507	Сильный шум в батареях во всех комнатах не	Joopha	201107111CHd
215		прекратился после сброса воздуха, спать		
	№152973	невозможно уже неделю	Сантехника	Выполнена
	N2132373	Сильный шум в батареях ( бурление) после	Сантехника	Выполнена
216		включения отопления, ночью мешает спать ( уже 2		
			Отоплонио	Риполисия
	№152978	недели).	Отопление	Выполнена
217	No153000	Предоставить доступ для установки теплосчетчика в	Cau <del>z</del> av	Di uno su su s
	№152986	11:20 мастер будет на месте	Сантехника	Выполнена
218	NedFooo	не открывается дверь на парковке на минус первом	<b>.</b>	
210	№152992	эт, ключ срабатывает	Домофон	Назначена

	Ι	34 кв		
219		В электрощитке что- то шипит, в двух комнатах нет		
	№153013	света	Электрика	Выполнена
	145122012	Предоставить доступ для поверки замены	электрика	Выполнена
220	№153030	теплосчетчика и ИПУ в 13:30	Cautovillara	Pura ruous
	M5T22020		Сантехника	Выполнена
221	No452024	Предоставить доступ для установки заглушки в	C	D
	№153034	13:00	Сантехника	Выполнена
222	N-452047	холодные батареи. в квартире Настоял на		5
	№153047	создании заявки	Отопление	Выполнена
223	№153056	Нет ХГВС	Сантехника	Выполнена
224	№153058	Отсутствует отопление в одной комнате по стояку	Отопление	Выполнена
225	№153085	ГВС идет еле теплая и слабый напор. Житель дома.	Сантехника	Выполнена
226	№153111	застревание в правом лифте	Лифт	В работе
227		В жилой комнате, которая рядом с кухней и на		-
227	№153112	кухне холодные стояки и радиаторы.	Сантехника	В работе
222		На 13.10.2024 Предоставить доступ для замены		·
228	№153114	теплосчетчика с 15:00 до 18:00	Сантехника	Выполнена
229	№153138	на минус 1эт К 1.16 первом в кладовке много воды	Уборка	Выполнена
230	№153154	Течь по стене в кухне с верху.	Сантехника	Выполнена
231	№153159	Холодные батареи во всей квартире	Сантехника	В работе
232	№153175	Нет отопления во всей квартире	Сантехника	В работе
233	№153187	Низкая температура батарей, холодные.	Сантехника	В работе
		Из крана ГВС идет еле теплая вода и		·
234		полотенцесушитель холодный и в угловой комнате		
	№153188		Сантехника	В работе
	№153250	кв 92 на кухне не работают все розетки	Электрика	Выполнена
	№153261	Отсутствует отопление в квартире	Отопление	Выполнена
		Звук похожий на течь, из-за натяжного потолка	-	
237	№153277	проверить не могут, сверху не открывают	Сантехника	Выполнена
238	№153283	Отсутствует отопление в квартире	Отопление	Выполнена
		В квартире неполностью прогреваются батареи и		
239	№153292	стояки еле теплые.	Сантехника	Выполнена
		В квартире все стояки и радиаторы холодные.		
240	№153295	Проблема возникает ежедневно.	Отопление	Выполнена
	№153296	не работают два лифта, никакого объявления нет	Лифт	В работе
		не работает кнопка вызова лифта на минус первом	т.	p ======
242	№153297	этаже	Лифт	В работе
		не открывается дверь ключом на минус первом	. т.	p=====
243	№153298	этаже выход на парковку	Домофон	Назначена
		Убрать контейнерную площадку, мусор летит по	П	Tasha icha
244	№153310	всему району	Уборка	Назначена
	IA5T222T0	рсему раиопу	I a no hva	паэпачена

		lu c	I	
		Необходима ежедневная уборка в всего подъезде,		
245		т.к. проводится ремонт крыши и эта грязь , пыль на		
	№153314	полу и тянется в квартиры.	Уборка	Выполнена
246		В квартире еле теплые батареи. Аналогичная		
	№153324	проблема в других квартирах по стояку.	Отопление	Выполнена
247	№153337	ГВС теплая.	Сантехника	В работе
248		14.10.24 течь на трубе ХВС в ванной. Стояк		
	№153367	перекрыли, течь прекратилась.	Сантехника	В работе
249	№153368	засор м/пров	Уборка	Выполнена
250		капает в натяжной потолок в гостинной справа в		
	№153373	углу. Слышимая капель с утра	Сантехника	Выполнена
251	№153385	Еле теплые батареи во всей квартире	Отопление	Выполнена
252		перепады давления ГВС, при принятии душа		
232	№153396	постоянно меняется напор	Сантехника	Выполнена
253		на 14.10. на 13:00 не проходит звонок в квартиру с		
233	№153397	домофона	Домофон	Назначена
254	№153405	Нет ЭЭ в квартире.	Электрика	Выполнена
255	№153406	М/провод между 8 и 9 этажом забился.	Уборка	Выполнена
		При включении стиральной машинки выбивает на		
256		неё автомат. Житель проинформирован о		
230		платности. Житель просит перед приходом		
	№153408	позвонить и согласовать дату и время прихода.	Электрика	Выполнена
		Течь смесителя, перекрыть не могут т.к. краны		
		запорные в подъезде в МОП шкафу который под		
257		замком. Просят подойти , перекрыть воду и помочь		
		устранить течь, Житель проиформирован о		
	№153420	платности.	Сантехника	Выполнена
250		по кухне и комнате холодные батареи, в остальных		
258	№153426	еле теплые	Сантехника	Выполнена
250		Предоставить доступ снятия показаний ИПУ с 18:00		
259	№153438	до 19:00	Сантехника	В работе
260	№153445	Две батареи в квартире холодные.	Отопление	В работе
261	Nº153448	Сломался лифт, до этого шумела кабина.	Лифт	Выполнена
262		требуется консультация для замены сантехники.		
	№153455	Просьба связаться для уточнения времени прихода	Сантехника	В работе
2.52				
263	№153467	течь трубы ГВс на входе в ванной, стояк перекрыли	Сантехника	В работе
264	№153468	Нет ГВС в квартире. в кране пусто	ГВС, ХВС	Выполнена
		Предварительно позвонить согласовать время		
		визита. Капает батарея на стыке. В квартире не		
265		проживают, сейчас прибыли на место и		
	№153497	l ·	Сантехника	Назначена
	№153503		Сантехника	Назначена
	№153508	Средний лифт маленький не работает.	Лифт	В работе
		· · · · ·	•	Выполнена
264 265 266 267	№153467 №153468 №153497 №153503	Нет ГВС в квартире. в кране пусто Предварительно позвонить согласовать время визита. Капает батарея на стыке. В квартире не проживают, сейчас прибыли на место и обнаружили. Просьба подкрутить. В раковине что-то капает.	ГВС, ХВС  Сантехника  Сантехника	Назначена Назначена В работе

200		Интенсивный звук капания по стояку. Стояк		
269	№153516	влажный.	Сантехника	В работе
270	№153528	Низкая температура батарей.	Сантехника	Выполнена
271	№153529	течь в с/у стояк с потолка.	Сантехника	В работе
272		гвс течет еле теплая. Напор в орме. и батареи еле		
272	Nº153531	теплые.	Сантехника	Назначена