

| № п/п | № заявки | Описание заявки | Вид заявки | Статус |
|-------|----------|---|------------|-----------|
| 1 | №165103 | Стояки в квартире ЦО холодные | Отопление | Выполнена |
| 2 | №165109 | Течь в подвале (канализация). | Сантехника | Выполнена |
| 3 | №165110 | На входе перегорела лампа в тамбуре между двух дверей | Электрика | Выполнена |
| 4 | №165115 | Очень сильный запах канализации в подъезде | Сантехника | Выполнена |
| 5 | №165123 | Протекает соединение канализации на унитаз. Житель дома | Сантехника | Выполнена |
| 6 | №165146 | Подключить домофон в квартиру | Домофон | В работе |
| 7 | №165159 | Неделю назад была течь стояка в сан тех шкафу. Установили хомут. Сварочные работы каждый день переносят. Настояла на создании заявки на сварочные работы. Предварительно позвонить заявителю. | Ремонт | Выполнена |
| 8 | №165161 | Заменить кран на кухне. | Сантехника | Выполнена |
| 9 | №165167 | заменить батарейку в теплосчетчике | Сантехника | Выполнена |
| 10 | №165170 | Подтекает сифон в ванне. И посмотреть Регулятор давления на ХВС не идет ХВС на кухне. О платности уведомлен | Сантехника | Выполнена |
| 11 | №165176 | По стояку в туалете течь. Соседей сверху нет дома. Заявитель дома | Сантехника | Выполнена |
| 12 | №165194 | сильно льет по стене с потолка ванной | Сантехника | Выполнена |
| 13 | №165201 | магазин Красное белое из стены сочится вода с запахом канализации | Сантехника | Выполнена |
| 14 | №165216 | очень сильный химический запах в подъезде, невозможно находиться дома | Уборка | Выполнена |
| 15 | №165219 | Замена батарейки на теплосчетчике (БАТАРЕЙКА есть). Сегодня дома | Электрика | Выполнена |
| 16 | №165232 | 19.11 на 17:00 требуется консультация с/т, для регулировки тепла в квартире. Посмотреть датчик | Отопление | Выполнена |
| 17 | №165233 | Кв 130 протянуть провода. Установить розетки.. Подъезд справа | Электрика | В работе |
| 18 | №165243 | Не работает теплосчётчик. Нужно заменить батарейку. | Сантехника | Выполнена |
| 19 | №165256 | заменить смеситель на кухне | Сантехника | Выполнена |
| 20 | №165260 | Предоставить доступ к теплосчётчику для проверки. Хочет узнать, установлен ли он или нет | Сантехника | Выполнена |
| 21 | №165267 | В теплосчётчике сломался элемент питания. Нужна консультация | Сантехника | Выполнена |
| 22 | №165276 | 19.11 в первой половине дня, Предоставить доступ к тех помещению где водяные счетчики для снятия показаний | Сантехника | Выполнена |

| | | | | |
|----|---------|--|------------|-----------|
| 23 | №165279 | Необходимо провести замену элемента питания на тепловом счетчике. Инженер сказал позвонить сантехника, заявителю для уточнения какой элемент необходимо купить. | Сантехника | Выполнена |
| 24 | №165280 | кв 141 требуется составление акта о неисправности эл.счетчика. В квартире не проживают. Созвониться для согласования времени прихода | Электрика | В работе |
| 25 | №165311 | 19.11.2024 С 8:00 до 13:00 Проверить показания счетчиков ХВС и ГВС, т.к. не передаются. | Сантехника | Выполнена |
| 26 | №165317 | Заменить источник питание на счетчике отопления, просят проконсультировать | Электрика | Выполнена |
| 27 | №165320 | Открыть шкаф для снятия показаний счетчиков. Житель дома. | Сантехника | Выполнена |
| 28 | №165325 | Неисправность счетчика тепла. Нужно проверить счётчик | Сантехника | Выполнена |
| 29 | №165327 | Заменить перегоревшие лампы в холле возле лифта на 7 эт | Электрика | В работе |
| 30 | №165335 | доступ к ИПУ | Сантехника | Выполнена |
| 31 | №165340 | Течь стояка на полотенцесушитель. | Сантехника | В работе |
| 32 | №165345 | 1 и 3 подъезд не работает освещение на входе. | Электрика | Выполнена |
| 33 | №165350 | Течь трубы ГВС возле счетчика. Воду перекрыли. Просит на завтра во 2 половине дня | Сантехника | Выполнена |
| 34 | №165363 | Течь на лестничной клетке. На полу вода | Сантехника | Выполнена |
| 35 | №165381 | течь по стояку с/у сверху у соседей также течь | Сантехника | Выполнена |
| 36 | №165390 | Лифт стоит на 28 этаже открывает и закрывает двери. | Лифт | В работе |
| 37 | №165415 | На 20.11. Предоставить доступ к счетчика ХГВС и отопления | Сантехника | Выполнена |
| 38 | №165431 | по канализационной трубе шум и течь по трубе. | Сантехника | В работе |
| 39 | №165444 | б эт выход на центральный балкон, разбито стекло в двери | Ремонт | Выполнена |
| 40 | №165484 | НЕ производилась уборка со стороны 412 кв. | Уборка | Выполнена |
| 41 | №165486 | Сильно пахнет краской, которой красят лифтовые, все в квартире пропахло краской, просят открыть двери на чердаке , проветривать, невозможно жить нормально. | Ремонт | Выполнена |
| 42 | №165494 | Квартира №26 Необходимо заменить смеситель на кухне Приобретен | Сантехника | Выполнена |
| 43 | №165506 | Доступ к теплосчетчикам в 13-30. | Сантехника | Выполнена |
| 44 | №165514 | Получили письмо от УК, о необходимости проверить счетчик отопления, в связи с неисправностью, нужен слесарь, посмотреть причину и устранить по возможности. Ждут дома. | Отопление | Выполнена |
| 45 | №165515 | Доступ для снятия показаний ИПУ в течение дня. | Сантехника | Выполнена |

| | | | | |
|----|---------|---|------------|-----------|
| 46 | №165517 | Сработала АПС. Отключили. Необходимо запустить лифты | Лифт | В работе |
| 47 | №165533 | Доступ к счетчику воды для замены. Мастер на подходе. | Сантехника | Выполнена |
| 48 | №165537 | кв. 6. Проблемы с ГВС в квартире у соседей все хорошо (то идет холодная, потом стучат по трубе начинает идти горячая и бывает пропадает совсем). Код Б6Б1234. Житель дома | Сантехника | Выполнена |
| 49 | №165539 | Нужен доступ к счетчикам для снятия показаний Сейчас. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 50 | №165550 | Сломался домофон в квартире. | Домофон | В работе |
| 51 | №165552 | Заменить смеситель в квартире(в наличии). Заранее позвонить, договориться о дате и времени выхода слесаря. | Сантехника | Отменена |
| 52 | №165555 | Необходимо перекрыть стояк ХВС потому что он подтекает, позвонить за 20-30 минут до прихода мастера | Сантехника | Выполнена |
| 53 | №165567 | 23.11.24 с 16 до 18 доступ к теплосчетчикам. (Перенос с 20 на 23) | Сантехника | Выполнена |
| 54 | №165568 | Течь сверху по стояку в ванной, бежит сильно. Нужен срочно слесарь | Сантехника | Выполнена |
| 55 | №165577 | На 21.11 в 09:00, предоставить доступ к тех помещению к теплосчетчику. Собственник уезжает и возможно не будет на связи (+7 (910) 427-08-86) . В заявке указан номер сына | Сантехника | Выполнена |
| 56 | №165584 | Необходимо открыть почтовый ящик у жителя нет ключей просьба позвонить | Ремонт | В работе |
| 57 | №165594 | 20.11 в 19:00 требуется предоставить доступ в тех помещение для снятия показаний счетчиков ГВС и ХВС | Сантехника | Выполнена |
| 58 | №165603 | Отключить домофон за ненадобностью. | Домофон | В работе |
| 59 | №165604 | Офисное помещение Магазин "Гинза". Сломан счетчик ХВС. Отвалилось все табло | Сантехника | Отменена |
| 60 | №165618 | 27.11.2024 доступ для замены теплосчетчика | Сантехника | Назначена |
| 61 | №165627 | Холодный полотенцесушитель. | Сантехника | Выполнена |
| 62 | №165639 | Нет отопления в квартире, нужен слесарь-проверить в тех. помещении открыто ли отопление. Ждут дома. | Отопление | Выполнена |
| 63 | №165646 | ТТЦ "Молодежный" в подвальном помещении на вводе ГВС необходимо почистить грязевой центр | Сантехника | Выполнена |
| 64 | №165687 | Засорился мусоропровод на 17 этаже | Уборка | Выполнена |
| 65 | №165697 | Нужен доступ в тех. помещение для снятия показаний счетчиков в течение часа. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 66 | №165700 | Нет напора ХВС, ГВС в норме, перед приходом контрольный звонок | ГВС, ХВС | Отменена |

| | | | | |
|----|---------|--|-----------------------|-----------|
| 67 | №165702 | Слабое давление горячей воды уже давно, в квартире никто не жил, нужен слесарь. Заранее созвониться, договориться о дате и времени выхода мастера. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 68 | №165720 | Засор в ванной и из трубы из стены. | Сантехника | Выполнена |
| 69 | №165724 | ГВС холодная и П/С холодный | Сантехника | Выполнена |
| 70 | №165738 | Пассажирский лифт завис на 14 эт, нельзя вызвать. | Лифт | В работе |
| 71 | №165742 | Пропало электричество в квартире | Электрика | Выполнена |
| 72 | №165762 | Третий день нет света в подъезде. | Электрика | Выполнена |
| 73 | №165763 | Сильная течь | Сантехника | Выполнена |
| 74 | №165773 | Не проводится уборка в подъезде. | Уборка | Выполнена |
| 75 | №165776 | Очень сильный запах канализации в подъезде и квартирах в течение недели | Канализация | Выполнена |
| 76 | №165777 | Пропал свет в квартире. Ждут дома. | Электрика | Выполнена |
| 77 | №165784 | Холодные радиаторы отопления и полотенцесушитель. | Сантехника | Выполнена |
| 78 | №165789 | Замена элемента питания в ИПУ отопления. | Отопление | Выполнена |
| 79 | №165803 | В первой половине дня с 10:00 необходим доступ в тех помещение для установки тепловых счетчиков после поверки кв. 87 и кв. 195. | Сантехника | Выполнена |
| 80 | №165811 | Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС для снятия контрольных показаний. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 81 | №165813 | Сильный запах канализации в подъезде. | Канализация | Выполнена |
| 82 | №165845 | после 17:00 Предоставить доступ для снятия показаний ИПУ, дома после 17:00 | Сантехника | Выполнена |
| 83 | №165853 | Замена блока питания на ИПУ отопления. | Отопление | Выполнена |
| 84 | №165855 | Ранее, после протечки, были установлены хомуты на стояке в туалет. Требуется сварка стояка. Житель дома | Сантехника | Выполнена |
| 85 | №165856 | Отсутствует ХГВС | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 86 | №165863 | Течь из под отсекающего крана на радиаторе отопления. Воду перекрыли, но течь продолжается. | Отопление | Выполнена |
| 87 | №165869 | Отсутствует ХВС | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 88 | №165878 | не работает вентиляция, в квартиру поступают посторонние запахи | Вентиляция и дымоходы | В работе |
| 89 | №165883 | Нужен доступ к тех. помещению снять показания для теплосетей, в течение часа. | Сантехника | Выполнена |
| 90 | №165886 | Предоставить доступ к тех помещению к тепловому счетчику для замены с 16:00 до 19:00 | Сантехника | Выполнена |
| 91 | №165889 | Нужен электрик. Нет света в подъезде на всех этажах | Электрика | Выполнена |
| 92 | №165904 | Прочистить вентиляционное окно. | Вентиляция и дымоходы | Выполнена |
| 93 | №165905 | Отсутствует ХГВС | ГВС, ХВС | Выполнена |

| | | | | |
|-----|---------|---|------------|-----------|
| 94 | №165930 | Требуется замена отсекающего крана под раковиной на кухне. | Сантехника | Выполнена |
| 95 | №165938 | Необходимо заменить батарейку в счётчике тепла. Связаться для консультации, какую батарейку покупать | Сантехника | Выполнена |
| 96 | №165939 | Еле теплые радиаторы отопления (со слов заявителя) | Отопление | Выполнена |
| 97 | №165951 | Предоставить доступ к ИПУ отопления, для поверки с 16:00 до 19:00 | Отопление | Выполнена |
| 98 | №165955 | В течении часа. Предоставить доступ в тех помещение для снятия показаний. Как открою тех помещение позвонить в звонок | Сантехника | Выполнена |
| 99 | №165969 | Провести уборку (влажную) на 1 этаже. Желательно срочно. Заявитель кв.26 | Уборка | Выполнена |
| 100 | №165973 | Нужен доступ в тех. помещение для снятия показаний счетчиков в течение часа | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 101 | №165976 | На 21.11.24 вторая половина дня. Предоставить доступ к ИПУ ХВС ГВС, для снятия контрольных показаний. | Сантехника | Выполнена |
| 102 | №165982 | Сильно капает смеситель. Нужен слесарь. Сегодня дома или ждут звонка. | Сантехника | В работе |
| 103 | №165986 | Требуется замена блока питания ИПУ отопления. | Отопление | Выполнена |
| 104 | №166010 | Нет ГВС и ХВС | Сантехника | Выполнена |
| 105 | №166055 | Стояк ГВС прорыв в квартире | Сантехника | Выполнена |
| 106 | №166056 | Течь смесителя . На стояке Гвс кран перекрыть не могут | Сантехника | Выполнена |
| 107 | №166059 | Не работает пассажирский лифт. | Лифт | Выполнена |
| 108 | №166060 | На входе нет освещения . Убрали светильник при замене двери. Просит поставить с датчиком освещения . Старший по дому | Электрика | Выполнена |
| 109 | №166074 | не держат краны на стояках, требуется замена | Сантехника | Выполнена |
| 110 | №166077 | Отсутствует электричество в квартире | Электрика | Выполнена |
| 111 | №166094 | В туалете течь по стояку. Житель дома | Сантехника | Выполнена |
| 112 | №166095 | 18 кв Просьба убраться на 1- ом эт | Уборка | Выполнена |
| 113 | №166110 | Заменить перегоревшие лампы возле лифта на 20эт | Электрика | Выполнена |
| 114 | №166115 | Треснула труба канализации (стояк) в туалете. Наблюдается течь. Житель дома | Сантехника | В работе |
| 115 | №166118 | Полотенцесушитель холодный и вода ГВС чуть теплая. Житель дома до 15:00 | Сантехника | В работе |
| 116 | №166124 | Между 11 и 12 эт открыто окно. Просьба закрыть | Ремонт | В работе |
| 117 | №166128 | В квартире слышен непрекращающийся скрежет железа с крыши. ощущение, что при ветре оторвался кусок крыши | Ремонт | В работе |

| | | | | |
|-----|---------|--|------------|-----------|
| 118 | №166129 | Требуется сварка стояка. Ночью была течь. Житель дома | Сантехника | В работе |
| 119 | №166156 | Нужен доступ к теплосчётчику для снятия показаний. Житель дома | Сантехника | Выполнена |
| 120 | №166167 | Предоставить доступ к счетчикам для снятия показаний с 14:30 до 15:30 | Сантехника | Выполнена |
| 121 | №166189 | Не работаю лифты. Не вызываются . | Лифт | В работе |
| 122 | №166190 | Убрать мусор на лестничной клетке на 14 и 15 этажах. | Уборка | Выполнена |
| 123 | №166212 | Холодные батареи Не уходит вода в раковине в ванной Звонок не работает, просьба звонить на телефон | Сантехника | В работе |
| 124 | №166223 | На 5 эт выход на лестницу не горят лампочки | Электрика | Выполнена |
| 125 | №166225 | За стеной слышно как капает вода уже второй день. Житель дома. | Сантехника | Выполнена |
| 126 | №166235 | Заменить перегоревшие лампы на лестничной площадке на 3 и 4 этажах. | Электрика | В работе |
| 127 | №166237 | Не работает теплосчётчик | Сантехника | Выполнена |
| 128 | №166238 | В лифтовом холе перегорела лампа на 8 эт. | Электрика | Выполнена |
| 129 | №166274 | Необходим доступ в тех помещение для проверки теплового счетчика после течи. Житель дома | Сантехника | Выполнена |
| 130 | №166279 | Течь в квартире после крана. Воду перекрыли течь остановилась, место течи не определили. Житель проинформирован о платности. | Сантехника | Выполнена |
| 131 | №166284 | 117 кв Перегорели лампочки на 1 эт. где почтовые ящики | Электрика | Выполнена |
| 132 | №166290 | кв 59 на плиту не приходит э/э, автомат не включается | Электрика | Выполнена |
| 133 | №166293 | 65 кв Между 9 и 10 эт. забит мусоропровод | Уборка | В работе |
| 134 | №166305 | 31 кв. просит закрыть дверь на чердак и на крышу, очень холодно в подъезде Просьба закрыть сегодня | Сантехника | В работе |
| 135 | №166311 | кв 6 заливает по стояку сверху по потолку в санузле. Стояк перекрыт, течь не прекращается | Сантехника | Выполнена |
| 136 | №166324 | сильный грохот железа на крыше во время ветра, невозможно спать | Кровля | Выполнена |
| 137 | №166332 | кв 22, искрят провода возле УЗО, отключился свет в квартире | Электрика | Выполнена |
| 138 | №166337 | В тех помещении на 21 эт. слышен гул, просьба проверить | Сантехника | Выполнена |
| 139 | №166346 | Продувает окно, при этом слышен сильный звук, невозможно спать | Ремонт | Выполнена |

| | | | | |
|-----|---------|---|------------|-----------|
| 140 | №166349 | течет через МПШ, проблема с прошлого года. Дома 22.11 после 18:00 ждут специалиста | Ремонт | В работе |
| 141 | №166411 | Повторная, В квартире слышен непрекращающийся скрежет железа с крыши. ощущение, что при ветре оторвался кусок крыши. Спать не возможно. | Сантехника | Выполнена |
| 142 | №166423 | течь с козырька на балкон, протекает на балкон. Течь со стыков. | Кровля | В работе |
| 143 | №166445 | Предоставить доступ для поверки ИПУ, мастер будет 15 мин | Сантехника | Выполнена |
| 144 | №166455 | Предоставить доступ к счётчикам воды для замены к 9:30. | Сантехника | Выполнена |
| 145 | №166467 | Через 30 мин предоставить доступ в тех помещение для поверки счетчиков ХВС и ГВС. Поверяющая компания Вергиз | Сантехника | Выполнена |
| 146 | №166471 | Предоставить доступ для поверки ИПУ с 9:30 | Сантехника | Выполнена |
| 147 | №166475 | По поводу №164374 Перекрыть ГВС в квартире. | Сантехника | Выполнена |
| 148 | №166484 | Стояк ЦО теплый , радиатор не прогревается в комнате (второй радиатор горячий) | Отопление | Выполнена |
| 149 | №166495 | Забит слив в раковине на кухне. | Сантехника | Выполнена |
| 150 | №166509 | Нет ГВС в квартире. Кран пустой | Сантехника | Выполнена |
| 151 | №166514 | Холодные батареи в квартире. Двери не могут открыть (инвалид не ходит). Сиделка дома до 11:30 | Отопление | Выполнена |
| 152 | №166524 | Батарея в квартире еле теплая. | Отопление | Выполнена |
| 153 | №166531 | 23.11 с 9:00 до 11:00 открыть тех помещение для установки поверенного счетчика | Сантехника | Выполнена |
| 154 | №166536 | на 23.11.В ванне ХВС идет горячая. Жителя в квартире нет. Будет 23.11 | Сантехника | Выполнена |
| 155 | №166540 | На 23.11 с 14:00 до 16:00 требуется доступ к тех помещению для проведения поверки теплового счетчика | Сантехника | Выполнена |
| 156 | №166577 | Подтекает кран в ванне. | Сантехника | Отменена |
| 157 | №166589 | Провести уборку всего подъезда. Не проводится уборка | Уборка | Выполнена |
| 158 | №166595 | Провести временное электричество в квартиру. | Электрика | Отменена |
| 159 | №166619 | Отсутствует электричество в квартире, искрит проводка, автоматы выбило | Электрика | Выполнена |
| 160 | №166622 | Необходимо заменить элемент питания на тепловом счетчике. | Сантехника | Выполнена |
| 161 | №166631 | Очень слабый напор ГВС в ванной | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 162 | №166633 | Отсутствует ХВС | ГВС, ХВС | Выполнена |

| | | | | |
|-----|---------|---|-------------------|-----------|
| 163 | №166652 | 23.11.2024 во второй половине дня заменить батарейку на тепловом счетчике. Житель проинформирован, что заявка платная. Батарейка куплена. | Сантехника | Выполнена |
| 164 | №166675 | кв 51 на кухне из раковины не уходит вода | Сантехника | В работе |
| 165 | №166679 | Поставить доводчики на двери на этаже. | Ремонт | Назначена |
| 166 | №166682 | Необходима уборка лифтового холла на 2 этаже, лестниц. Уборка не проводится уже две недели. | Уборка | Назначена |
| 167 | №166687 | открыть воду на квартиру. Связаться за час до прихода, проживают в другом месте | Сантехника | Выполнена |
| 168 | №166700 | 23.11 с 17ч Заменить смеситель в ванной. | Сантехника | Выполнена |
| 169 | №166711 | Течь с веру по стояку ХВС. | Сантехника | Выполнена |
| 170 | №166731 | не работает лифт | Лифт | Выполнена |
| 171 | №166733 | Предоставить доступ к счётчикам воды с 8:00 поверка счётчиков ГВС,ХВС | Сантехника | Выполнена |
| 172 | №166746 | Сломалась розетка. | Электрика | В работе |
| 173 | №166748 | Слабое отопление. | Отопление | Выполнена |
| 174 | №166751 | Предоставить доступ для поверки счетчиков. Мастер будет в течение часа | Сантехника | Выполнена |
| 175 | №166761 | Нет отопления в одной комнате, низ чуть теплый, верх холодный. нужен слесарь, спустить воздух, есть кран Маевского. Сегодня дома до 16.00 и завтра весь день. | Отопление | Выполнена |
| 176 | №166777 | Нужен доступ в тех. помещение для замены счетчиков в течение часа. Производит работы "Доступный сервис" | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 177 | №166778 | Просьба дать доступ к теплосчетчику до 12.00 замена счётчика | Сантехника | Выполнена |
| 178 | №166784 | Предоставить доступ для замены счетчика отопления | Сантехника | Выполнена |
| 179 | №166798 | В грузовом лифте лужи от мочи. | Уборка | Выполнена |
| 180 | №166804 | Течет стояк в сан тех шкафу. | Сантехника | Выполнена |
| 181 | №166805 | Предоставить доступ к ИПУ для снятия показаний с 13.00 до 16.00 Просьба позвонить перед приходом | Сантехника | Выполнена |
| 182 | №166840 | Течет постоянно смеситель в ванной | Сантехника | Выполнена |
| 183 | №166841 | Необходимо включить отопление Все батареи холодные Сегодня житель ожидает мастера в течение дня | Отопление | Выполнена |
| 184 | №166843 | Короткое замыкание люстры, нужен осмотр электрика, так как люстра не включается, Свет в квартире и напряжение в розетках есть Житель сам включил автомат | Электрика | Выполнена |
| 185 | №166853 | Нужен Акт о снятии контрольный показаний счетчика ХВС | Составление актов | Назначена |

| | | | | |
|-----|---------|--|-------------|-----------|
| 186 | №166870 | 24. 11. 2024 в 9.00 Требуется доступ в тех. помещение для проверки счетчиков, просят показать, где находятся счетчики, не знают. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 187 | №166875 | 24.11 снять показания счетчиков с 15 до 17 часов. Не проживает, подъедет в указанное время. | Сантехника | Выполнена |
| 188 | №166892 | 25.11.2024В квартире чуть теплые батареи. Заявка повторная Передать заявку на выполнение 25.11 24 в понедельник | Отопление | В работе |
| 189 | №166894 | Позвонили, сказали, что не отображаются показания по горячей воде, нужен слесарь, дать доступ в тех. помещение и посмотреть корректно ли работает счетчик ГВС. Заранее созвониться, договориться о выходе мастера. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 190 | №166920 | кв. 13 течь со стояка ХВС в туалете, до запорного крана, боятся, что затопит соседей. Нужен слесарь, сейчас ждет дома, домофона нет, нужно позвонить по телефону. | ГВС, ХВС | Выполнена |
| 191 | №166959 | 24.11 24 в первой половине дня просьба подойти Медленно уходит вода в ванной и на кухне и в унитазе, засор | Сантехника | Выполнена |
| 192 | №166970 | Нет света в квартире. Счетчики не горят. | Электрика | В работе |
| 193 | №167011 | Отсутствует электричество в квартире | Электрика | В работе |
| 194 | №167033 | Течь с потолка в туалете. Наверху делают ремонт. Ждут дома. | Сантехника | Выполнена |
| 195 | №167043 | Очистить дорожки на придомовой территории от наледи, посыпать. | Уборка | В работе |
| 196 | №167052 | сильный запах горелой проводки в подъезде | Электрика | В работе |
| 197 | №167058 | 25.11.2024 Нужен слесарь, Течь смеситель в ванной. Будут ждать дома. | Сантехника | Выполнена |
| 198 | №167065 | На двери из лифтового холла в квартирный холл нужно установить доводчик, чтобы дверь плотно закрывалась, в квартиру идут запахи с лестницы. | Ремонт | Назначена |
| 199 | №167071 | Из подвала сильный запах канализации, подозревают, что прорвало трубу канализации. | Канализация | Выполнена |
| 200 | №167074 | //Со слов заявителя, надо проверить розеточную группу (мама-папа) Заявитель не ходит, сиделка с 09:00 до 12:00 | Электрика | В работе |
| 201 | №167101 | Открыть техшкаф проверить счетчик ХВС. посмотреть работает ли счет ХВС (показания такие же как в прошлом месяце) Если есть возможность позвонить . | Сантехника | Выполнена |
| 202 | №167109 | Предоставить доступ для снятия показаний ИПУ, дома ждут | Сантехника | Выполнена |
| 203 | №167126 | Из крана ГВС идет еле теплая вода. | ГВС, ХВС | Выполнена |

| | | | | |
|-----|---------|--|------------|-----------|
| 204 | №167137 | 25.11.2024 необходима консультация по замене батарейки теплосчетчика. Дома будут 25.11 до 13:00 | Сантехника | В работе |
| 205 | №167148 | Идет ржавая вода 3 дня ХВС . Заявитель - Работник водоканала. говорит, что сдаст забор воды на экспертизу. Возмущена качеством воды. | Сантехника | Выполнена |
| 206 | №167150 | Течь по стояку. | Сантехника | Выполнена |
| 207 | №167165 | Запах гари из щитовой (сильный) | Электрика | В работе |