

**Образцово**

№ п/п	№ заявки	Описание заявки	Вид	Статус
1	№191165	19.02 на с 14:00. Заменить аварийную батарею в квартире. О платности предупрежден	Отопление	В работе
2	№192584	Нет ЭЭ в квартире.	Электрика	Выполнена
3	№190772	Еле теплые батареи во всей квартире	Отопление	Выполнена
4	№191043	проверить теплосчетчик, завышенные показатели по теплу, хотя отопление в квартире перекрывают на одном радиаторе	Отопление	Выполнена
5	№191564	Кв 205 Требуется замена батарейки в ИПУ на отопление.	Отопление	Выполнена
6	№191906	Все батареи холодные.	Отопление	Выполнена
7	№192513	Нет света в квартире. В подъезде есть	Электрика	Выполнена
8	№191072	сломан магнитный доводчик на входной двери со стороны пожарной лестницы	Домофон	Выполнена
9	№191134	Постоянно течет вода в унитазе, арматуру купили для замены	Сантехника	Выполнена
10	№191603	ржавой водой, меняли батареи, ничего не убрали, все замерзло, грязь несут в квартиры.	Уборка	Выполнена
11	№191606	Вырван доводчик на двери пожарного выхода.	Домофон	Выполнена
12	№191751	Провести влажную уборку на 1 эт. и в лифтах.	Уборка	Выполнена
13	№192082	В подъезде очень грязно- пожарные лестницы, пролёты, лифты, лифтовые холлы- всё пора убрать	Уборка	Выполнена
14	№192143	Просьба помыть на 1 эт и в лифтах. очень грязно	Уборка	Выполнена
15	№192185	Забит мусоропровод на 10 эт	Уборка	Выполнена
16	№192218	Провести уборку на общем балконе на 3 этаже, лужа мочи.	Уборка	Выполнена
17	№192279	Течь в ванной комнате с потолка. Ранее в верхней квартире тек боллер.	Сантехника	Выполнена

18	№192325	течь с потолка на кухне, в районе стояка. житель поднимался на этаж выше, течет еще выше	Сантехника	Выполнена
19	№192445	Около лифта на 19 эт. потекла батарея	Сантехника	Выполнена
20	№192493	Громко пищит редуктор давления	Сантехника	Выполнена
21	№192497	Отсутствует ХГВС на кухне	ГВС, ХВС	Выполнена
22	№192510	мокрая стена в кладовой возле кухни, в нижней квартире тоже мокрая	Сантехника	Выполнена
23	№192664	Грузовой лифт очень сильно гудит, слышно даже в квартире.	Лифт	Выполнена
24	№192665	Поменять лампу рядом с мусоропроводом на 10 эт.	Электрика	Выполнена
25	№192666	На 1 этаже где лестница течет радиатор.	Отопление	Выполнена
26	№190558	Вторая входная дверь висит на боку На 20 эт. отвалилась бордюрная плитка напротив лифта	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
27	№190559	Очень тяжело открывается входная дверь в подъезд. Житель предполагает, что это из-за магнита. Детям тяжело открывать	Домофон	Выполнена
28	№190787	на последнем этаже при ремонтных работах был разобран подвесной потолок, надо восстановить	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
29	№190905	Течь стояка ГВС в квартире.	ГВС, ХВС	Выполнена
30	№190940	На 18 эт. заедает кнопка вызова лифта	Лифт	Выполнена
31	№190999	Плохой напор ГВС в ванне и на кухне. Житель дома	ГВС, ХВС	Выполнена
32	№191064	Плохой напор ГВС на кухне. В ванне хороший напор. Житель ожидает 19.02.25 дома	ГВС, ХВС	Выполнена
33	№191080	Перекрывали стояк ХВС, открыли вода не течет	Сантехника	Отменена
34	№191145	Не работает маленький пассажирский лифт. Стоит на 1 эт.	Лифт	Выполнена

35	№191504	Очень слабый напор ГВС , тонкая струйка в ванной в раковине	Сантехника	Выполнена
36	№191505	на 5 эт заменить лампу в квартирном холле возле кв 17	Электрика	Выполнена
37	№191526	На входной двери в подъезд сломан доводчик	Домофон	Выполнена
38	№191676	оторван доводчик на входной двери	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
39	№191781	Не работает магнитный замок, висит на изоленте	Домофон	Выполнена
40	№191903	Грузовой лифт стоит на 1 двери открываются и закрываются	Лифт	Выполнена
41	№191961	Грузовой лифт на 1 этаже наполовину открывает двери.	Лифт	Выполнена
42	№192056	Выломана входная дверь в подъезд.	Уборка	Отменена
43	№192087	Выломали входную дверь в подъезд, нижняя петля полностью сломана	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
44	№192088	На 1 эт в лифтовом холле заменить перегоревшую лампочку	Электрика	Выполнена
45	№192090	На 1 эт установить отлетевшую табличку "1 этаж"	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
46	№192374	в грузовом лифте кого-то стошнило, просьба убрать	Уборка	Выполнена
47	№192448	Не работает грузовой лифт	Лифт	Выполнена
48	№192538	Убраться в подъезде	Уборка	Выполнена
49	№192738	Пассажирский не работает А грузовой притормаживает между этажами и двери плохо открываются	Лифт	Выполнена
50	№190694	604 кв. Забит мусоропровод на 11 эт	Уборка	Выполнена

51	№190843	на 18.02 2025 на первую половину дня. кв № 445 Капает сливная гофра под ванной. Житель проинформирован, что заявка платная . рекомендовано не пользоваться ванной .	Сантехника	Выполнена
52	№191065	сработала АПС	Сигнализация	Выполнена
53	№191066	Необходимо отключить АПС	Сигнализация	Выполнена
54	№191074	После отключения АПС не работают лифты. Просьба запустить	Лифт	Выполнена
55	№191076	кв. 632 Забит мусоропровод между 14 и 15 этажом	Уборка	Выполнена
56	№191113	Забит мусоропровод. кв. 511	Уборка	Выполнена
57	№191236	уборки в квартирном холле не бывает, очень грязно	Уборка	Выполнена
58	№191402	Засор мусоропровода	Уборка	Выполнена
59	№191414	у входа в 9 под лежат мешки с мусором, просьба убрать	Уборка	Выполнена
60	№191415	Засорение мусоропровода на 8 м этаже.	Уборка	Выполнена
61	№191416	Нет света в квартирном холле.	Электрика	Выполнена
62	№191778	Провести влажную уборку на этаже, по графику уборка должна была быть вчера.	Уборка	Выполнена
63	№191947	кв №421 Засор мусоропровода.	Уборка	Выполнена
64	№191975	Подмес в с\у, из ХВС идет ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
65	№192355	Провести влажную уборку на этаже, уборки 18.02 не было по словам заявителя	Уборка	Выполнена
66	№192396	кв 464 в малом санузле течь в тех.шкафу сверху с потолка по стоякам	Сантехника	Выполнена
67	№192420	кв №463 Течь горячей воды по стояку. Житель утром звонила сантехнику. Сейчас житель обратилась для оформления заявки.	ГВС, ХВС	Выполнена
68	№192461	Убраться в подъезде	Уборка	Выполнена

69	№192469	кв №588 Отремонтировать крышку на ковше мусоропровода. ,	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
70	№192470	кв №588 Заменить перегоревшую лампу где мусоропровод.	Электрика	Выполнена
71	№192698	Перегорела лампа на 1 эт в лифтовом холле.	Электрика	Выполнена
72	№191420	Из крана ГВС течет чуть теплая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
73	№191439	прорвало трубу, пожилые люди не понимают что течет	Сантехника	Выполнена
74	№191548	Непрерывно течет вода из бачка унитаза	Сантехника	Выполнена
75	№192252	Повторная По стояку на кухне нет ХВС.	ГВС, ХВС	В работе
76	№192599	на кухне нет холодной воды	Сантехника	В работе
77	№190560	капельная течь на стояке ХВС. Перед приходом, просьба позвонить перед приходом	Сантехника	Выполнена
78	№190660	из крана ГВС в ванной вода поступает очень тонкой струйкой	Сантехника	В работе
79	№190751	ГВС идет слабый напор и теплая.	ГВС, ХВС	В работе
80	№190841	Грузовой лифт не поднимается наверх с пассажирами, при остановке на 1 эт сильно гремит дверь	Лифт	В работе
81	№190853	Нет ГВС, кран пустой	ГВС, ХВС	В работе
82	№191265	Отсутствует ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
83	№191352	Нет ГВС, из крана идёт ХВС	Сантехника	Выполнена
84	№191359	Из крана ГВС идёт ХВС	Сантехника	Выполнена
85	№191399	Вчера проводились ремонтные работы на ГВС по стояку в ванной, сегодня слабый напор ГВС в ванной, бежит тонкой струйкой, просят восстановить напор до нормального.	ГВС, ХВС	Выполнена
86	№191436	Из крана ГВС течет холодная и ржавая вода после отключения	ГВС, ХВС	Выполнена
87	№191477	Из крана ГВС течет холодная и ржавая вода после отключения	ГВС, ХВС	Выполнена

88	№191484	Из крана ГВС течет холодная вода на кухне, в ванной ГВС течет тонкой струйкой	ГВС, ХВС	Выполнена
89	№191486	ГВС идет холодная и ржавая со вчерашнего вечера	ГВС, ХВС	Выполнена
90	№191494	на кухне из кран ГВС течет холодная вода	ГВС, ХВС	Выполнена
91	№191608	Нет ГВС со вчерашнего дня	ГВС, ХВС	Выполнена
92	№191656	Из крана ГВС течет чуть теплая вода после отключения воды	ГВС, ХВС	Выполнена
93	№191668	из Крана ГВС течет холодная вода и в ванной и на кухне второй день	ГВС, ХВС	Выполнена
94	№191672	Детский сад № помещения 35 холодные батареи ЦО в помещении, дети мерзнут. Детский сад работает до 19.00 Мастеру подойти 20.02.25 утром	Отопление	Выполнена
95	№191801	Нет ГВС в ванне идет ХВС. Житель дома	ГВС, ХВС	Выполнена
96	№191827	ГВС ненадлежащего качества (ржавое)	ГВС, ХВС	Выполнена
97	№191861	Заменить перегоревшие лампы на 13 этаже лифтовой холл, на 4 и 3 этаж приквартирный холл, на 1 этаже в углу где электрощитовая.	Электрика	Выполнена
98	№191890	Слабый напор ГВС, нужно почистить фильтр.	ГВС, ХВС	В работе
99	№191927	Из крана ГВС идет холодная вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
100	№191944	Из крана ГВС течет холодная вода, нет нагрева.	ГВС, ХВС	Выполнена
101	№191983	Слабый напор ГВС, просят почистить фильтра. Житель проинформирован что заявка платная. Позвонить и согласовать время и дату прихода.	ГВС, ХВС	В работе
102	№192108	По стояку на кухне нет ГВС, кран пуст. По стояку в ванной из крана ГВС идет холодная. Проблема 4 день.	ГВС, ХВС	Выполнена
103	№192409	ГВС ржавая	Сантехника	Выполнена
104	№192541	Отсутствует отопление в одной комнате	Отопление	Выполнена

105	№192543	Отсутствует отопление в одной комнате	Отопление	Выполнена
106	№192546	Из крана ГВС течет холодная ржавая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
107	№192547	Нет отопления в 1 комнате	Сантехника	Отменена
108	№192548	Отсутствует отопление на кухне	Отопление	Отменена
109	№192552	Отсутствует отопление в одной из комнат. На заявке настояла. Очень возмущена	Отопление	Отменена
110	№192555	Отсутствует отопление на кухне. На заявке настояла.	Отопление	Отменена
111	№192699	24.02 25 после 18.20 Из крана ГВС течет чуть теплая вода, ржавая и подтекают трубы	ГВС, ХВС	В работе
112	№192710	на кухне из кран ХГВС течет ржавая грязная вода	Сантехника	Выполнена
113	№190563	На двери с лифтового холла на балкон отремонтировать ручку, а лучше заменить на новую.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
114	№190976	3 батареи в комнате холодные	Сантехника	Выполнена
115	№190990	Второй день из крана ГВС идет ржавая вода в ванне и на кухне. Житель дома после 13:00	ГВС, ХВС	Выполнена
116	№191041	Убраться на этаже. Ключи от квартирного холла у консьержа	Уборка	В работе
117	№191103	Течь в туалете, течь по стене. Житель дома	Сантехника	Выполнена
118	№191558	консьерж, заменить плафоны на 3,10,13,6,15 этажах по одной лампе перегорело, на 4 этаже замена лампы (круглая)	Электрика	Выполнена
119	№191657	Течь сверху из кв. 179, топик в туалете, течет через лампу на стене.	Сантехника	Выполнена
120	№191799	Сломана ручка на 15 эт. на двери выхода на балкон	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
121	№192245	Холодные батареи во всей квартире на протяжении всей зимы. ГВС идет ржавая в ванне и кипятик	ГВС, ХВС	Выполнена

122	№192544	Отсутствует отопление в квартире	Отопление	Выполнена
123	№192550	Отсутствует отопление во всей квартире. На кухне есть. На заявке настояла	Отопление	Отменена
124	№192553	Отсутствует отопление во всей квартире. На заявке настояла. Житель дома с 20:45	Отопление	Отменена
125	№192557	Отсутствует отопление во всей квартире. Звонок от ЕДДС	Отопление	Отменена
126	№192634	Из кранов ГВС и ХВС течет очень грязная, темнокоричневая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
127	№192635	Просьба повесить график уборки, на 16 эт очень грязно, полы не мыли неделю. Ключи от квартирному холла у консьержа	Уборка	Выполнена
128	№192636	На 1 эт очень грязные стены, отваливается штукатурка, после заливки потолок весь в пятнах. Произвести ремонт	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Отложена
129	№192650	Нет отопления в комнате несколько дней.	Отопление	Выполнена
	Номер	Описание	Вид работ	Статус
1	№191315	Ржавая ГВС.	Сантехника	Выполнена
2	№190618	На входной двери в подъезд выломан доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
3	№191029	в ванной нет ГВС, на кухне нет ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
4	№191185	ГВС идет ржавая	ГВС, ХВС	Выполнена
5	№192307	Холодный п\ сушитель. Недели три назад делал заявку, заплатил деньги. но ситуация повторилась. До этого тоже так же было Просьба прийти наладить работу п\сушителя	Сантехника	Выполнена
6	№192340	нет ГВС, ПСШ холодный	Сантехника	Отменена
7	№192341	идет запах с канализации в кухне, из раковины	Канализация	Выполнена
8	№190578	Средний грузовой стоит на 25 эт.	Лифт	Выполнена



9	№190852	Не работает грузовой лифт , стоит на 1 этаже, двери открыты . Крайний левый приезжает не на те этажи.	Лифт	Выполнена
10	№190927	Всю ночь слышен гул в квартире. Соседи тоже жалуются тоже. Откуда гул объяснить не смогла. На данный момент гул есть	Сантехника	Выполнена
11	№190930	Из крана ГВС идет холодная вода тонкой струйкой.	ГВС, ХВС	Выполнена
12	№190942	Течь по стояку ГВС в туалете. Житель дома	Сантехника	Выполнена
13	№190953	ГВС идет ржавая в ванне и на кухне. Житель дома до 11:00	ГВС, ХВС	Выполнена
14	№190974	сильный гул в трубах с 3 часов ночи, невыносимо, жалуются все в чате	Сантехника	Выполнена
15	№190984	ГВС идет ржавая в ванне и на кухне. Житель дома	ГВС, ХВС	Выполнена
16	№191079	требуется замена прокладки на трубе ГВС (отвод)	Сантехника	Выполнена
17	№191158	Ржавая ГВС	Сантехника	Выполнена
18	№191239	Нет ГВС, кран пуст. Жителя дома нет	ГВС, ХВС	Выполнена
19	№191262	У входной двери в подъезд сломан доводчик, дверь не закрывается	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
20	№191385	ПСШ холодный после отключения воды	Сантехника	Выполнена
21	№191948	//// из крана ГВС течет ели теплая вода,нагревается через 5 минут звонить после 18:00	ГВС, ХВС	Выполнена
22	№191954	21.02. до 13:00 Необходимо посмотреть шаровые краны на стояке и возможно заменить их. Житель дома.	Сантехника	Выполнена
23	№191989	Просят помочь повесить телевизор на стенку, а именно просверлить дырки и закрепить кронштейн. Позвонить на телефон согласовать дату и время прихода.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена

24	№192265	после отключения воды перестал греть ПСШ, житель спустил воздух но все равно не греет. а сегодня ночью стала капать вода с ПСШ	Сантехника	Выполнена
25	№192637	ПСШ холодный после отключения воды, образовалась течь. С/т не приходил и не посмотрел, сразу сказал, что надо менять прокладку	Сантехника	Выполнена
26	№191725	Течь в техшкафу	Сантехника	Выполнена
27	№192134	Просят записать на сварку , доступ подготовили. Ранее заявка была №191725 .	Сантехника	Выполнена
28	№192200	С улицы не возможно попасть в подъезд , ключ и код дверь не открывают. Люди стоят у подъезда	Домофон	Выполнена
29	№192273	Не производится уборка уже давно во всём подъезде Жители возмущаются. ругаются	Уборка	Выполнена
30	№191019	ГВС ржавая, после отключения ночью	Сантехника	Выполнена
31	№191100	Из крана ГВС течет холодная вода тонкой струйкой после отключения	ГВС, ХВС	Выполнена
32	№191188	Низкая температура батарей	Сантехника	Выполнена
33	№191206	Низкая температура ГВС.	Сантехника	Выполнена
34	№191433	Была течь трубы и когда делали доступ разобрали плитку, житель интересуется можно ли произвести ремонтно-восстановительные работы, готов на платной основе	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
35	№191521	23.02.25 нужен Акт контрольного снятия показаний. о платности предупрежден. созвониться перед приходом	ГВС, ХВС	Выполнена
36	№191880	Не работает пассажирский лифт (средний)	Лифт	Выполнена
37	№192033	Не работает пассажирский лифт	Лифт	Выполнена
38	№192383	Не работает средний грузовой лифт	Лифт	Выполнена
39	№192628	Течь по стояку в санузле, капает интенсивно	Сантехника	Выполнена
40	№190551	При движении грузовой лифт сильно скрипит.	Лифт	Выполнена

41	№190573	С внутренней стороны заедает кнопка выхода.	Домофон	Выполнена
42	№190946	Из крана ГВС течет холодная ржавая вода и холодный ПСШ	Сантехника	Выполнена
43	№190986	ПСШ холодный после отключения воды	Сантехника	Выполнена
44	№191002	Повторная 190946 Из крана ГВС течет холодная ржавая вода и холодный ПСШ. Житель заявляет, что проблема не решена	Сантехника	Выполнена
45	№191057	Слабый напор и ржавая ГВС,	Сантехника	Выполнена
46	№191321	Вода ГВС и ХВС идет ржавая и на кухне и в ванне	ГВС, ХВС	Выполнена
47	№191515	Нежилое помещение №1 Вайлтберис Топят соседи сверху	Сантехника	Выполнена
48	№191602	Холодный п/суш, ситуация не изменилась, после вчерашнего перезапуска	ГВС, ХВС	Выполнена
49	№191698	в квартире 60 и 64 течь по стояку ХВС в техшкафу	Сантехника	Выполнена
50	№191736	Течь по стояку	ГВС, ХВС	Выполнена
51	№192132	В ванной нет ГВС и ПСШ холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
52	№192574	На 23.02 на утро. В квартирном холле мокрый шов. Житель подозревает, течь между квартирными швами. Проблема существует больше года	Сантехника	Выполнена
53	№190892	На крыше что-то булькает, над квартирой	ГВС, ХВС	Выполнена
54	№191092	Плохой напор ГВС. И на кухне и в ванне, после ночного отключения воды. Проблема во всем подъезде	ГВС, ХВС	Выполнена
55	№191093	Плохой напор ГВС. И на кухне и в ванне, после ночного отключения воды. Проблема во всем подъезде	ГВС, ХВС	Выполнена
56	№191215	Из крана ГВС течет холодная вода	ГВС, ХВС	Выполнена
57	№191220	нет ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
58	№191599	Из крана ГВС течет холодная вода , долго приходится сливать	ГВС, ХВС	Выполнена
59	№191607	Из крана ГВС течет холодная вода	ГВС, ХВС	Выполнена
60	№191649	Гвс еле теплая, полотенцесушитель холодный.	ГВС, ХВС	Выполнена
61	№191746	23.02 нет напора гвс	ГВС, ХВС	Выполнена

62	№192333	не работает лифт, стоит на 1 этаже и открываются и закрываются двери. другие лифты из за этого не вызываются	Лифт	Выполнена
63	№192495	Отключить АПС	Сигнализация	Отменена
64	№192496	Сработала АПС	Сигнализация	Выполнена
65	№192507	сработала АПС	Сигнализация	Выполнена
66	№192644	Отсутствует электричество в квартире, что-то замкнуло, дома до 15:00	Электрика	Выполнена
67	№190577	вторая входная дверь со стороны улицы плохо (долго) закрывается, из-за этого сильно дует	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
68	№190996	Течь по стояку в туалете. Житель дома Дмитрий	Сантехника	Выполнена
69	№191059	На 1 эт. вторая металлическая дверь, цепляется за плитку и остается постоянно открытой	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
70	№191148	Не работает средний грузовой лифт стоит на 3 эт с открытыми дверями, сломан рычаг малой створки	Лифт	Выполнена
71	№191178	На пожарном выходе не закрываются 2 двери на 7 и 10 этажах	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
72	№191179	Стоит коробка с вещами на пожарной лестнице, просьба убрать	Уборка	Выполнена
73	№191403	Просит помочь вынести коврики из фойе на улицу, чтобы почистить, очень грязные, сама не поднимет и еще принести с собой нож или ножницы обрезать их.	Уборка	Выполнена
74	№191410	Лопнула труба ГВС на кухне Необходима консультация мастера. Воду перекрыли. Сегодня в первой половине дня Код домофона реш181	Сантехника	Выполнена

75	№191411	Разбито стекло двери на 11 этаже, выход на балкон, стекло рифлёное. Стекло есть в наличии.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
76	№191535	отрегулировать доводчики на двух входных дверях и на одной внутренней входной	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
77	№191732	течь в санузле с потолка	ГВС, ХВС	Выполнена
78	№191871	Житель Александр с 5 этажа просит согласовать время и дату осмотра с жителем кв №314, который его топит. Позвонить по телефону Денис. Ожидают дома. Звонок в приквартирном холле не работает. Течь идет с 6 этажа на 5 этаж.	Сантехника	Выполнена
79	№191910	Маленький пассажирский лифт не работает. Стоит на 1 эт., двери закрыты. Не реагирует на кнопку вызова	Лифт	Выполнена
80	№192101	Входная дверь слетела с петель	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
81	№192103	Провести уборку на черновой лестнице	Уборка	Выполнена
82	№192145	Не закрывается входная дверь с улицы, не примагничивается	Домофон	Выполнена
83	№192297	Сломалась входная дверь в подъезд, висит на одной петле	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
84	№192424	Очень слабый напор ГВС	Сантехника	Выполнена
85	№192641	На трубе ГВС в сантех шкафу образовался свищ (дали воду после отключения и начало капать).	Сантехника	Выполнена
86	№190913	Нет никакой воды	ГВС, ХВС	Выполнена
87	№191116	Заменить лампы 4 шт возле лифта на 21 эт	Электрика	Выполнена
88	№191297	Нет ГВС, идёт ХВС	Сантехника	Выполнена

89	№192002	Скачет давление воды то кипятком то холодная . По всему подъезду	ГВС, ХВС	Выполнена
90	№192687	не открывается дверь лифтового холла ни с одной стороны, не могут зайти и выйти	Домофон	Выполнена
91	№192692	Во всех трех комнатах холодные батареи ЦО	Отопление	Выполнена
92	№190595	В ванной Очень слабый напор ГВС	Сантехника	Выполнена
93	№190914	Нет воды	ГВС, ХВС	Выполнена
94	№191396	установить мойку на кухне, просьба связаться для согласования времени прихода и стоимости	Сантехника	Выполнена
95	№191875	. в лифтовом холле лампы освещения горят тускло, одна из них моргает периодически. замените, пожалуйста, светильники. тускло как в подвале	Электрика	Выполнена
96	№192071	Провести уборку на 19 эт. в лифтовом холле.	Уборка	Выполнена
97	№192443	дверь пожарного выхода не открывается до конца, приходится с силой дергать	Домофон	Выполнена
98	№192522	течь в ванной под раковиной, не понимают, где прорвало	Сантехника	Выполнена
99	№190822	Течь в ванной сверху.	Сантехника	Выполнена
100	№190912	До сих пор нет воды	ГВС, ХВС	Выполнена
101	№191131	В магазине "Валбериз" нет света	Электрика	Выполнена
102	№191305	Течь по стояку в туалете. 3 этаж, тоже течет. 8 этаж отписал что у них сухо	Сантехника	Выполнена
103	№191374	Отсутствует отопление в квартире	Отопление	Выполнена
104	№191443	Течь трубы на кухне под раковиной, код по номеру квартиры, о возможной платности предупреждена	Сантехника	Выполнена
105	№191856	Дофон 150. Перестал работать гигиенический душ. О платности предупреждена. Житель дома.	Сантехника	Выполнена
106	№192047	Со слов заявителя, холодные радиаторы и стояки во всей квартире.	Отопление	Выполнена
107	№192049	Холодные радиаторы отопления в квартире.	Отопление	Выполнена

108	№192067	Не работают все три лифта.	Лифт	Выполнена
109	№190928	Из крана ГВС идет холодная и ржавая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
110	№190933	в 3 часа ночи произошло заливание из кв 121, заливало санузел, вода вытекала из розеток. В данный момент розетки в прихожей, комнате и частично на кухне, выбило автомат. В кв 121 забыли закрыть краны. Требуется составление акта	Составление актов	Выполнена
111	№191070	Ничего не изменилось. Холодный ПСШ после ночного отключения воды. Житель дома с 13:30	Сантехника	Выполнена
112	№191108	№190933/// в 3 часа ночи произошло заливание из кв 121, заливало санузел, вода вытекала из розеток. В данный момент розетки в прихожей, комнате и частично на кухне не работают, выбило автомат. В кв 121 забыли закрыть краны.//// Восстановить э/э в квартире. Обещает жаловаться	Электрика	Выполнена
113	№191141	После заливания квартиры частично работает электричество. Просит проверить электрика, можно ли включать автоматы.	Электрика	Выполнена
114	№191144	Не работают розетки в квартире, после течи с верхней квартиры. Житель дома	Электрика	Выполнена
115	№191254	№190933/// в 3 часа ночи произошло заливание из кв 121, заливало санузел, вода вытекала из розеток. В данный момент розетки в прихожей, комнате и частично на кухне не работают, выбило автомат. В кв 121 забыли закрыть краны.//// Восстановить э/э в квартире. Сильно ругается и обещает жаловаться	Составление актов	Выполнена
116	№191269	ПСШ холодный после отключения воды	Сантехника	Выполнена
117	№191279	Капельная течь счётчика ГВС.	Сантехника	Отменена

118	№191435	ПСС холодный, очень часто по ночам остывает тел для связи +79296458667	Сантехника	Выполнена
119	№191450	нужно в конс.комнате подчинить слив душевого поддона. ключи в ук на столе. Уборщица говорит ,что когда наливает воду,все льется на пол	Сантехника	Выполнена
120	№191451	нужно в конс.комнате подчинить слив душевого поддона. ключи в укна столе. Уборщица говорит ,что когда наливает воду,все льется на пол	Сантехника	Выполнена
121	№191461	Подтекает отсечной кран ХВС, при перекрытии капает, нужна замена. Сегодня-завтра ждут дома.	ГВС, ХВС	Выполнена
122	№192128	На 22 эт перегорела лампочка в квартирном холле. Холл будет открыт	Электрика	Выполнена
123	№192268	Холодный п\сушитель. Стояк горячий Просьба подойти в квартиру, т.к до этого делали заявку, не помогло Сегодня дома или завтра в любое время Просьба звонить на мобильный, может выйти выгуливать собаку	Сантехника	Выполнена
124	№192421	Сломан доводчик на входной двери. Дверь постоянно открыта	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
125	№192454	Необходимо провести влажную уборку в лифтах на этажах , двери. Не проводят уборку уже давно. Обязательно перед квартирами так же убрать.	Уборка	Выполнена
126	№192767	На 4 этаже провести уборку в лифтовом холле	Уборка	Выполнена
127	№190544	Перед 133 кв перегорела лампа 14 этаж	Электрика	Выполнена
128	№190550	Капельная течь сверху по стояку водоснабжения	ГВС, ХВС	Выполнена



129	№190634	Нет напора ГВС везде. Житель возмущается, что такое происходит давно.	Сантехника	Выполнена
130	№190637	На 19 эт возле мусоропровода перегорела лампочка На 1 эт в холле перед консержем перегорела лампа	Электрика	Выполнена
131	№190686	Течь в тех.шкафу сверху с потолка по стоякам, намокает потолок на кухне	Сантехника	Выполнена
132	№190720	установить розетку в подвале рядом с приямком	Электрика	Выполнена
133	№190793	Течь по стояку на стыке со счётчиками	Сантехника	Выполнена
134	№190824	ГВС идёт холодная , холодный п\сушитель, (на кухне и в ванной)	ГВС, ХВС	Выполнена
135	№190827	Из крана ГВС идет еле теплая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
136	№191034	Низкая температура ГВС	Сантехника	Выполнена
137	№191049	Слабый напор и температура ГВС	Сантехника	Выполнена
138	№191075	Из крана ГВС течет холодная вода. Дома будут до 15:00	ГВС, ХВС	Отменена
139	№191085	течь стояка , не понимают какого, утверждают, что после скачка давления	Сантехника	Выполнена
140	№191090	Течь на месте крепления с счетчиком ГВС. Житель дома 15:00	Сантехника	Выполнена
141	№191133	Нет ГВС	Сантехника	Выполнена
142	№191172	Нет ХВС. Повторная заявка. Первая заявка 191085. Отказалась оплачивать. Теперь просит включить воду	ГВС, ХВС	Выполнена
143	№191306	Течь по стояку в туалете (капельная)	Сантехника	Выполнена
144	№191318	Низкая температура ГВС и холодный ПСШ	Сантехника	Выполнена
145	№191340	19.02. Нет ГВС в ванне и на кухне. Идет ХВС. Началась течь на полотенцесушителе. (кран перекрыла) 79264816948. Просьба подойти в квартиру.	ГВС, ХВС	Выполнена
146	№191345	ГВС идет еле теплая. На кухне и в ванне	ГВС, ХВС	Выполнена

147	№191347	19.02 в 10:00 готовы предоставить доступ согласно уведомления УК для осмотра канализационного стояка.	Сантехника	Выполнена
148	№191428	Вторая входная дверь очень медленно закрывается надо отрегулировать доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
149	№191506	очень высокое давление ГВС, датчик зашкаливает	Сантехника	Выполнена
150	№191524	Из крана ГВС течет ржавая вода и вода чуть теплая	ГВС, ХВС	Выполнена
151	№191584	Течь ПСШ после отключения ГВС	Сантехника	Выполнена
152	№191621	ГВС еле теплая	ГВС, ХВС	Выполнена
153	№191687	20.02.25 к 9.00 Течь на соединении с водосчетчиком ГВС	Сантехника	Выполнена
154	№191862	Течь на счетчике ГВС в квартире. Житель дома	Сантехника	Выполнена
155	№191864	В при квартирном холле перегорела лампа. Холл закрыт, Набрать 80 и позвонить	Электрика	Выполнена
156	№192098	Из крана ГВС идет еле теплая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
157	№192136	Из квартиры 179 капает по стояку. Хозяйке сообщил, Сейчас подъедет	Сантехника	Выполнена
158	№192236	Нет света на кухне и в ванне. При включении автомата, выбивает все автоматы. Житель дома	Электрика	Выполнена
159	№192251	вырубается все время в коридоре автомат на квартиру. нужно прийти посмотреть. квартира без света на данный момент . 8 909 999 52 35 Анна	Электрика	Отменена
160	№192406	Постоянные перепады напора ХВС	Сантехника	Выполнена
161	№192756	ГВС чуть теплая.	ГВС, ХВС	Выполнена
162	№191023	Холодный полотенцесушитель. ГВС в ванне долго спускают, прежде чем пойдет холодная. Житель дома до 13:00	ГВС, ХВС	Выполнена
163	№191238	на 1 эт возле лифта заменить лампу	Электрика	Выполнена
164	№191290	Предоставить консультацию по кап. ремонту. По тел. УК не может дозвониться	Бухгалтерия	Выполнена

165	№191507	Нежилое помещение №1 Вайлтберис Топят соседи сверху	Сантехника	Выполнена
166	№191877	////// Номер ПОС: 256553304 Перегорела лампочка в общем коридоре на лестничной клетке.	Электрика	Выполнена
167	№191939	На входной двери была защелка (ограничитель), сломалась. Необходимо сделать. Входят посторонние	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
168	№192296	Не работает доводчик на двери из лифтового холла в приквартирный тамбур на 2 этаже.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
169	№192660	Течет стояк ХВС в сантехшкафу.	Сантехника	Выполнена
170	№190897	Течь с 9 этажа .	ГВС, ХВС	Выполнена
171	№190911	Нет ГВС в ванной, кран пустой на кухне и в ванной	ГВС, ХВС	Выполнена
172	№191175	Нет ГВС, кран пустой	Сантехника	Выполнена
173	№191198	Вода течет тонкой струйкой и вся холодная	ГВС, ХВС	Выполнена
174	№191203	Из крана ГВС течет холодная и ржавая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
175	№191213	Нет напора ГВС и ржавая. Житель дома	ГВС, ХВС	Выполнена
176	№191612	После отключения ГВС холодный ПСШ	Сантехника	Выполнена
177	№191721	Нет электричества в квартире	Электрика	Выполнена
178	№192620	Из квартиры не открывается дверь подъезда. Не срабатывает кнопка на трубке домофона Код 105	Домофон	Выполнена
179	№192716	возле лифта на 1 эт очень сильно мигает лампа, заменить	Электрика	Выполнена
180	№190610	в квартире все стояки ЦО горячие, радиаторы холодные тел для связи	Отопление	Выполнена
181	№191036	Лужа в тех. шкафу, на данный момент течи не наблюдают.	Сантехника	Выполнена
182	№191289	19.02 после 20:00 капает отвод на ПСШ. Просьба позвонить для согласования времени прихода	Сантехника	Выполнена

183	№191375	Вчера отключали ГВС, ГВС дали, полотенцесушитель холодный. Просит отрегулировать.	ГВС, ХВС	Выполнена
184	№191473	Холодный п/суш	Сантехника	Выполнена
185	№192038	Холодный ПСШ.	ГВС, ХВС	Выполнена
186	№190786	Не работает пассажирский лифт, стоит на 3 эт	Лифт	Отменена
187	№191376	Из крана ГВС течет холодная после отключения, ПСШ холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
188	№191600	Нет ГВС, еле теплая с утра в квартире.	ГВС, ХВС	Выполнена
189	№191688	вместо гвс идет хвс уже 2день	ГВС, ХВС	Выполнена
190	№191819	замена резьб на п/с	Сантехника	Выполнена
191	№192100	В приквартирном холле где проходят трубы отскочила штукатурка и утеплитель. Необходимо отремонтировать.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
192	№192337	Капает по стояку водоснабжения сверху.	ГВС, ХВС	Выполнена
193	№192339	Нет ХВС и ГВС, кран пуст.	ГВС, ХВС	Выполнена
194	№190538	Сбой в работе лифта( грузовой ближе к окну ) на 12 вызывают ,приезжает на 11 оповещает что на 12 этаже.	Лифт	Выполнена
195	№190582	В подъезде напротив кв №102 лампа висит на одном проводе.	Электрика	Выполнена
196	№190891	Нет ХВС	ГВС, ХВС	Отменена
197	№190906	Из кран ГВС идет холодная вода и полотенцесушитель холодный.	ГВС, ХВС	Выполнена
198	№191307	ПСШ холодный	Сантехника	Выполнена
199	№191311	Холодный ПСШ	Сантехника	Выполнена
200	№191422	на 21.02. Необходимо заменить счетчик, о платности предупрежден	ГВС, ХВС	Выполнена
201	№191510	Заменить перегоревшие лампы на 2, 3, 15 эт в квартирном холле	Электрика	Выполнена
202	№191654	Еле теплые батареи по всей квартире.	Отопление	Выполнена
203	№191726	Течь на балконе	Сантехника	Выполнена

204	№191807	//// Требуется обследование коммуникаций в связи с течью в нижерасположенной квартире ( на балконе)	ГВС, ХВС	Выполнена
205	№191876	Холодный ПСШ	ГВС, ХВС	Выполнена
206	№192048	Нет нагрева ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
207	№191194	Необходимо установить фильтры на воду. Требуется консультация с/т УК (необходимо перерыть воду). Житель дома	Сантехника	Выполнена
208	№192052	Течь в комнате с потолка	ГВС, ХВС	Выполнена
209	№192446	Не исправен домофон в подъезд.	Домофон	Выполнена
210	№192449	Сломан домофон на входной двери. Жители стоят перед подъездом. Дверь не открывается ни ключом, ни кодом, ни кнопкой	Домофон	Выполнена
211	№192472	Надо личинку заменить на много ключей для всех служб в консьержной	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе

#### Образцово Юг

	Номер	Описание	Вид работ	Статус
1	№190700	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле и возле лифта 2 шт	Электрика	Выполнена
2	№190702	на 4 эт заблокирован (не открывается) дверь на переходной балкон	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
3	№190934	Течь входа в кран ПСШ	Сантехника	Выполнена
4	№190935	течет ПС.	ГВС, ХВС	Выполнена
5	№190983	Просит удалить ПСШ, провести сварку	Сантехника	Выполнена
6	№191056	ПСШ холодный после отключения воды	Сантехника	Выполнена
7	№191078	требуется акт контрольных снятий показаний по ГВС (необходимо позвонить и договориться о времени прихода)	ГВС, ХВС	Выполнена
8	№191538	В приквартирном холле заменить одну лампу	Электрика	Выполнена

9	№192138	Течь по стояку (капельная). Житель дома	Сантехника	Выполнена
10	№192519	на 11 нет освещения возле лифтов	Электрика	Выполнена
11	№191162	между 1 и 2 эт оторвана резина с перил, лежит на лестнице	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
12	№191316	Нет ГВС идет ХВС. Полотенцесушитель холодный.	ГВС, ХВС	Выполнена
13	№191334	Низкая температура ГВС, ПСШ холодный	Сантехника	Выполнена
14	№191677	В большом лифте сильный запах химических веществ , жители подозревают, что в приемке лежит что то издающее запах	Лифт	Выполнена
15	№192474	ПСШ холодный	Сантехника	Выполнена
16	№190632	Не работает средний пассажирский лифт, стоит на 6эт	Лифт	Выполнена
17	№190678	в розетках частично отсутствует э/э, автоматы не включаются	Электрика	Выполнена
18	№190782	Требуется зашпаклевать и покрасить облупившиеся стены на лестничной площадке между 1 и 2 эт	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
19	№190794	В дальнем грузовом лифте выломана кнопка 1 этажа.	Лифт	Выполнена
20	№190815	В большом грузовом лифте выдавлена кнопка 1 эт	Лифт	Отменена
21	№190977	ПСШ холодный после отключения ГВС, проблема возникает постоянно. В квартире никого нет, все на работе	Сантехника	Выполнена
22	№191112	Не работает ПСШ, просят перезапустить стояк	Сантехника	Выполнена
23	№191464	моргают светильники (потолочные встроенные) проверить контакт. Просьба созвониться для уточнения стоимости и времени прихода	Электрика	Выполнена
24	№191782	Застревание в маленьком пассажирском лифте	Лифт	Выполнена

25	№191968	В нежилом помещении кафе " Хлеб, ру " в подвале открыть два крайних стояка отопления и спустить воздух.	Отопление	Выполнена
26	№191980	В санузле из крана ХВС идет горячая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
27	№192095	Второй день вместо ХВС идёт горячая в ванной Свой гигиенический душ отключил	ГВС, ХВС	Выполнена
28	№192106	На 22.02.2025 в первой половине дня. Жители будет дома. Слабый напор ГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
29	№192117	Течь сверху в жилой комнате.	ГВС, ХВС	Выполнена
30	№192131	Соседи снизу позвонили, что их затапливают. Просьба проверить. В квартире никаких протечек нет, возможно в тех шкафу	Сантехника	Выполнена
31	№192197	Шум в батареях больше месяца. Сегодня дома, ждёт мастера	Отопление	Выполнена
32	№192215	На 27.02 Нужна сварка на стояке по замене резьбы Просьба созвониться для согласования по времени, в этой квартире не живёт	Сантехника	Выполнена
33	№192290	Из крана ХВС идёт кипяток в ванной	ГВС, ХВС	Выполнена
34	№192301	Из крана ХВС идет горячая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
35	№192316	житель просит составить акт о залитии для возмещения ущерба	Бухгалтерия	В работе
36	№190739	кв №45 Течь сверху по стояку.	ГВС, ХВС	Выполнена
37	№190908	Слабый напор ГВС,	ГВС, ХВС	Выполнена
38	№190910	Из крана ГВС идет холодная и ржавая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
39	№190956	средний грузовой при движении издает очень сильный скрежет, слышно в квартире и страшно в нем ехать	Лифт	Выполнена
40	№191137	Магазин "Световик" забит унитаза. 3 дня назад обращались, с/т прочистил все было нормально. Сейчас опять забился	Сантехника	Выполнена

41	№191274	1 стояк ЦО холодный в квартире	Сантехника	Выполнена
42	№191312	Сломался средний грузовой лифт. Стоит на 3 этаже.	Лифт	Выполнена
43	№191314	кв. 65 Нет э/э.	Электрика	Выполнена
44	№191348	Плохое отопление в квартире.	Отопление	Отменена
45	№191362	Требуется поменять запорные краны на полотенцесушителе, текут, перекрыл, не держат, в наличии нет. Код домофона 269#229 Ждут дома.	ГВС, ХВС	Выполнена
46	№191653	Отсутствует отопление в одной комнате , стояк ЦО холодный	Отопление	Выполнена
47	№191913	Их крана ГВС идет еле теплая.	ГВС, ХВС	Выполнена
48	№191956	Кв. 82 нет нагрева ГВС, еле теплая.	ГВС, ХВС	Выполнена
49	№192009	Из крана ГВС идет не очень теплая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
50	№192061	ГВС еле теплая.	ГВС, ХВС	Выполнена
51	№192064	Нет гвс, идет холодная, батареи чуть теплые.	ГВС, ХВС	Выполнена
52	№192089	Из крана ГВС идет прохладная вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
53	№192113	Из крана ГВС идет теплая вода. Заявку делала вчера, в квартиру никто не приходил, вода пошла теплее, но сейчас опять ГВС идёт холодная в ванной и на кухне	ГВС, ХВС	Выполнена
54	№192230	Вопрос по платежам. Не могут уже 10 дней дозвониться до бухгалтерии	Бухгалтерия	Выполнена
55	№192264	Неисправно работает средний грузовой лифт. Уехал на 25 эт, и стоит там	Лифт	Выполнена
56	№192275	На 18 этаже не горит светильник в лифтовой зоне.	Электрика	Выполнена
57	№192299	Пассажирский лифт стоит на 1 этаже , не реагирует на кнопку вызова.	Лифт	Выполнена
58	№192303	На 21 эт. перегорели лампочки возле лифта и в квартирном холле ( для доступа звонить 8-985-239-50-05 - Яна)	Электрика	Выполнена
59	№192506	На 1 эт остановился грузовой лифт, двери открыты. Не реагирует на кнопку вызова	Лифт	Выполнена
60	№192531	ПСШ холодный и батареи в квартире еле теплые	ГВС, ХВС	Выполнена



61	№192672	кв 53. Нет света во всей квартире.	Электрика	Выполнена
62	№190565	Дет. сад Наши детки. Вход со двора . В одной из комнат видны подтёки по стенам и на потолке, лужа на полу и запах канализации. Просьба проверить	Канализация	Выполнена
63	№190600	на 20 эт заменить 1 лампу в квартирном холле и возле м/пр	Электрика	Выполнена
64	№190629	из шахты лифта идет тухлый запах	Сантехника	Выполнена
65	№190646	Во всех лифтах и на 1 этаже сильная вонь.	Канализация	Выполнена
66	№190707	Заменить перегоревшую лампу на 20 этаже лифтовой холл, между 2 и 3 этажами на пожарной лестнице.	Электрика	Выполнена
67	№190842	на 21 эт в квартирном холле заменить лампу	Электрика	Выполнена
68	№190890	Нет никакой воды, кран пустой	ГВС, ХВС	Отменена
69	№190924	Не горит лампочка на 20 эт в лифтовом холле	Электрика	Выполнена
70	№190925	После отключения воды ГВС идёт холодная, змеевик холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
71	№190929	ГВС идёт холодная	ГВС, ХВС	Выполнена
72	№190947	Отсутствует ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
73	№191151	Необходимо заменить лампы на 23 эт. между 9 и 10 на пожарной лестнице	Электрика	Выполнена
74	№191159	Остановился первый грузовой лифт. Стоит на 1 эт. двери открыты. Освещения нет в лифте	Лифт	Выполнена
75	№191308	ПСШ холодный. Нестабильная температура ГВС	Сантехника	Выполнена
76	№191429	Заменить лампу (моргает) в квартирном холле на 17 эт	Электрика	Выполнена
77	№191809	Нет ХВС, ГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
78	№191820	21.02.25 Провести осмотр ИПУ Э\Э и составить акт о неисправности, для предоставления в РСО.	Электрика	Выполнена
79	№192363	2 входная дверь, отремонтировать доводчик.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
80	№192458	Нет ГВС, кран пустой	Сантехника	Выполнена

81	№192459	Стояк влажный. Просит позвонить ей, хочет уехать	Сантехника	Выполнена
82	№192500	течь гребенки в трех местах	Сантехника	Выполнена
83	№190901	Очень часто ГВС идёт грязная. соседи тоже жалуются	ГВС, ХВС	Выполнена
84	№191005	Нет ГВС, из крана идёт ХВС	Сантехника	Выполнена
85	№191086	Нет ГВС идет холодная ржавая, Полотенцесушитель холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
86	№191091	проверить эл.проводку под натяжными потолками, что-то провисает	Электрика	Отменена
87	№191156	течет крана на стояке ХВС на кухне, при закрытии бьет струя. Дома до вечера	Сантехника	Выполнена
88	№191246	отсутствует верхнее освещение, выбивает автомат, не включается	Электрика	Выполнена
89	№191260	Из крана ГВС течет чуть теплая вода , ПСШ холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
90	№191292	Холодный ПСШ и нет ГВС	Сантехника	Выполнена
91	№191304	Течь канализационной трубы	Сантехника	Выполнена
92	№191358	Необходимо почистить снег перед подъездом	Уборка	Выполнена
93	№191365	обнаружили Течь в тех.шкафу сверху с потолка по стоякам	Сантехника	Выполнена
94	№191367	составить акт о залитии по заявке 191365 для страховой	Составление актов	Выполнена
95	№191390	Вчера было залитие сверху из кв. 214, нужно составить акт о залитии, просят заранее созвониться, нет в городе.	Составление актов	Выполнена
96	№191745	Почистить снег на придомовой территории	Уборка	Выполнена
97	№191933	Почистить снег на придомовой территории, со слов заявителя, насыпали соль, теперь каша, просят убрать.	Уборка	Выполнена
98	№191996	На тамбурной твери на 1 этаже открылся полт на доводчике.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена

99	№192077	Просят убрать грязную снежную кашу возле дома, все несетя на ногах в квартиры.	Уборка	Выполнена
100	№192361	Течь по стояку кухни сверху	Сантехника	Выполнена
101	№192369	правый грузовой лифт не работает и перегорела 1 лампа	Лифт	Выполнена
102	№192379	Течь тех. шкафу и по стенам сверху	Сантехника	Выполнена
103	№192385	в ванной из крана ГВС течет чуть теплая вода второй день	Сантехника	Выполнена
104	№192490	Составить акт о залитии квартиры.	Составление актов	Выполнена
105	№192503	после перезапуска горячая вода была минут 30 и снова в ванной из крана ГВС течет чуть теплая вода, ПСШ холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
106	№192730	средний лифт при движении очень сильно трясется в районе 5-6 эт, боятся, что упадет	Лифт	Выполнена
107	№190585	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле, холл код # 813#	Электрика	Отложена
108	№190886	Нет ГВС, кран пустой	ГВС, ХВС	Выполнена
109	№190915	Нет ХВС напор слабый, ГВС практически нет.	ГВС, ХВС	Выполнена
110	№190917	Нет никакой воды	ГВС, ХВС	Выполнена
111	№190966	Из крана ГВС идёт ХВС	Сантехника	Выполнена
112	№191068	Еле теплая батарея в одной комнате, остальные горячие	Отопление	Выполнена
113	№191233	длительное время в квартирном холле не было уборки, очень грязно	Уборка	Выполнена
114	№191241	ГВС еле теплая по двум стоякам	ГВС, ХВС	Выполнена
115	№191287	Низкая температура ГВС	Сантехника	Выполнена
116	№191442	Нет ГВС (течет холодная), 89053060608	ГВС, ХВС	Выполнена
117	№191483	Из крана ГВС течет ржавая вода после отключения	ГВС, ХВС	Выполнена
118	№191673	возле кладовой № 12 течет кран, вода накапливается в лужу	Сантехника	Выполнена
119	№191689	Сработала АПС с оповещением покинуть здание	Сигнализация	Выполнена
120	№191690	Сработала апс	Сигнализация	Выполнена
121	№191709	В квартире продолжает работать АПС с оповещением	Сигнализация	Выполнена
122	№191731	сработала апс	Сигнализация	Выполнена

123	№191901	//// последние дни нет горячей воды, только тёплая, почему так ? Нет возможности принять ванную. Прошу решить этот вопрос	ГВС, ХВС	Выполнена
124	№191918	Из крана ГВС идет еле теплая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
125	№191920	Не проводят регулярную уборку на 18 этаже. Необходимо убрать.	ГВС, ХВС	Выполнена
126	№191946	Провести уборку в подъезде.	Уборка	Выполнена
127	№192005	Необходимо провести влажную уборку в подъезде и лифте.	Уборка	Выполнена
128	№192111	Домофон 619. Нет ГВС на кухне идет холодная. Житель дома до 15:00	Сантехника	Выполнена
129	№192213	Нет ГВС , кран пуст.	ГВС, ХВС	Выполнена
130	№192371	Низкая температура ГВС	Сантехника	Выполнена
131	№192378	Нет ГВС (кран пуст) и на кухне и в ванне. Житель дома	ГВС, ХВС	Выполнена
132	№192435	в комнате и на кухне частично не работают розетки, просьба перед приходом связаться	Электрика	Выполнена
133	№192466	Плохой напор ХВС и в ванне и на кухне. Житель будет дома 23.02 в первой половине дня до 15ти ч	ГВС, ХВС	Выполнена
134	№192488	Кафе Фиш-Рис отсутствует э/э, просят зайти в кафе	Электрика	Выполнена
135	№192749	Нет ГВС, из крана ничего не идет.	Сантехника	Выполнена
136	№190623	Отсутствует отопление в одной комнате	Отопление	Выполнена
137	№190701	В крайнем грузовом лифте застрял человек.	Лифт	Выполнена
138	№190830	Течь батареи ( капельно)	Сантехника	Выполнена
139	№190931	ГВС идёт грязная , еле тёплая, п\ сушитель тёплый	ГВС, ХВС	Выполнена
140	№191014	ГВС идёт ржавая	Сантехника	Выполнена
141	№191333	Слабый напор ГВС в ванне и на кухне. И идет еле теплая	ГВС, ХВС	Выполнена
142	№191624	на 2 этаже, на общем балконе. 1дверь - Сломан доводчик двери, 2 дверь - петля двери	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
143	№191643	ГВС еле теплая.	ГВС, ХВС	Выполнена
144	№191823	Холодный ПСШ	ГВС, ХВС	Выполнена

145	№192717	работает только один грузовой лифт, два других стоят	Лифт	Выполнена
146	№190650	Еле теплые батареи во всей квартире	Отопление	Отменена
147	№190677	В результате скачка напряжения сгорела техника. Такое происходит только в этой квартире. Просьба проверить и устранить проблему	Электрика	Выполнена
148	№190889	ГВС нет, ХВС идёт тонкой струйкой	ГВС, ХВС	Отменена
149	№191027	Из крана ГВС течет холодная вода на кухне	ГВС, ХВС	Отменена
150	№191037	Не работает освещение возле лифта	Электрика	Выполнена
151	№191038	Низкая температура ГВС	Сантехника	Выполнена
152	№191139	Повторная 191027 Снова низкая температура ГВС	Сантехника	Выполнена
153	№191196	Из крана ГВС идет ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
154	№191209	Течь крана на батарее. Просят сегодня позвонить для согласования времени прихода мастера	Сантехника	Выполнена
155	№191225	Плохой напор ГВС и в ванне и на кухне	ГВС, ХВС	Выполнена
156	№191255	ГВС в ванне и на кухне ржавая	ГВС, ХВС	Выполнена
157	№191389	Из крана ГВС вообще нет воды со вчерашнего дня, Стояк теплый. Житель дома.	ГВС, ХВС	Выполнена
158	№191419	Сильно шумят лифты, скрежет при движении, просит отрегулировать.	Лифт	Выполнена
159	№191476	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле на 11 эт	Электрика	Выполнена
160	№191640	в комнате один радиатор очень горячий, терморегулятор не работает, просьба отключить этот радиатор	Отопление	Выполнена
161	№191747	Некорректная работа пассажирского лифта, хлопает дверями, мешает работе других лифтов.	Лифт	Выполнена
162	№191830	Нет воды ГВС.- идет холодная тонкая струя Ждет 3 день . Дома после 16:00	ГВС, ХВС	Выполнена

163	№191984	21.02 вторая половина дня .Течь ГВС после запорного крана. Кран перекрыли . четь остановилась. Житель проинформирован о платности. Жителю позвонить и согласовать время прихода.	ГВС, ХВС	Выполнена
164	№192037	Не работают розетки в сан. узле. Нужен электрик, заранее созвониться по телефону +79080003508 Станислав. О платности предупреждены.	Электрика	Выполнена
165	№192099	На 23,02 первая половина дня в 9 ч утра обследование вводных кранов на П/С, ржавые, хотят заменить (не держат)	Сантехника	Выполнена
166	№192262	нужна сварка . приходил мастер по заявке 191984 и сказал что нужно варить .	Сантехника	Выполнена
167	№192360	Грузовой лифт движется со скрежетом. Слышно в квартире	Лифт	Выполнена
168	№192391	В лифтовых холлах на 23 эт и на 1 эт отсутствует освещение	Электрика	Выполнена
169	№192397	192262, Житель предоставил доступ, но сообщил, что течи не наблюдает. Просит связаться	Сантехника	Выполнена
170	№192407	на 1 эт в лифтовом холле нет освещения	Электрика	Выполнена
171	№192624	из крана ХВС слабый напор, о платности предупрежден	Сантехника	Выполнена
172	№192627	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле и возле лифта 4 шт	Электрика	Выполнена
173	№190699	Покрасили не этаже стены (у лифта) серой краской неделю назад. До сих пор стоит на этаже неприятный едкий запах, который не выветривается. Просьба решить эту проблему	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена

174	№191272	Тамбурная дверь слетела с петли на 17 эт	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
175	№191514	езде очень слабый напор ГХВС	Сантехника	Выполнена
176	№191537	Отсутствует ГВС , стояк горячий доп	ГВС, ХВС	Выполнена
177	№191741	Повторно! не проводится уборка на 16эт очень грязно	Уборка	Выполнена
178	№191769	Искрит в электрощитовой, крайняя левая дверь.	Электрика	Выполнена
179	№191795	Нет ГВС идет ХВС в ванне и идет ржавая. ПСШ холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
180	№191902	Перегорели лампы в лифтовом холле (мигает) и в левом крыле (одна перегорела, другая мигает)	Электрика	Выполнена
181	№191935	На кухне ХВС нет, кран пуст. В ванне все в порядке. Житель дома	Сантехника	Выполнена
182	№191943	21.02. первая половина дня Слабый напор ХВС и ГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
183	№192173	Необходимо провести на 18 этаже, отмыть лифты, Заявка до этого не выполнена. №189974	Уборка	Выполнена
184	№192285	Просьба перекрасить стены обычной краской без едкого запаха, без запаха плесени, нечем дышать на этаже. Повторная заявка. Первая 190699	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
185	№192295	Помыть пассажирский лифт, все стены в грязи.	Уборка	Выполнена
186	№192457	сломана ручка на входной двери, требуется замена	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
187	№192642	Сломан доводчик на двери на пожарную лестницу на 1 этаже	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
188	№192725	От соседей сверху идет капельная течь (не сильная). поднимался к ним, но они убеждают, что у них все сухо. Надо проверить.	Сантехника	Выполнена

189	№190533	ЛОпнула труба на стояке в туалете. Летом заваривали, теперь идет течь.	Сантехника	Выполнена
190	№190605	в комнате холодные стояки ЦО	Отопление	Выполнена
191	№190899	Сильно скрипит и лязгает маленький лифт (слева) при работе, очень слышно в квартире	Лифт	Выполнена
192	№190948	Убрать на лестничной площадке на 1 эт и убрать мусорные пакеты на 2 эт.	Уборка	Выполнена
193	№190952	Из крана ГВС течет ржавая и холодная вода, ХВС по обоим стоякам. ХВС в норме	Сантехника	Выполнена
194	№190962	Капельная течь в тех. шкафу. Воду перекрыли, течь прекратилась. Будут в квартире с 20:00	Сантехника	Выполнена
195	№190988	Капельная течь на подводе к ПСШ	Сантехника	Выполнена
196	№191000	Течь по стояку сверху. Течь сильная	Сантехника	Выполнена
197	№191001	течь ПСШ в месте подсоединения	Сантехника	Выполнена
198	№191083	ГВС ржавая/ большой жалобщик	ГВС, ХВС	Выполнена
199	№191152	требуется опломбировка счетчиков о платности предупрежден. Позвонить перед приходом	ГВС, ХВС	Выполнена
200	№191173	Низкая температура ГВС	Сантехника	Выполнена
201	№191216	Вчера была свидетелем уборки 1-го этажа в 1-м подъезде. Разводы остаются сразу же как только подсыхает, воду нужно менять чаще. Это не уборка, жители жалуются. Фото сразу после уборки	Уборка	Выполнена
202	№191219	После ремонта, остались разводы от краски в лифтовом холле на плитке. Оставляла заявку ничего не ответили, заявку закрыли. Уборщица говорила, она видимо не поняла. Нужно оттереть растворителем	Уборка	Выполнена
203	№191283	Низкая температура и ржавая ГВС	Сантехника	Выполнена
204	№191313	Нет ГВС идет ХВС. Полотенцесушитель холодный.	ГВС, ХВС	Выполнена
205	№191327	Нет ГВС в ванне и на кухне. Кран пуст. Полотенцесушитель холодный.	ГВС, ХВС	Выполнена



206	№191363	На кухне ГВС Ржавая, а в ванной из крана ГВС течет холодная ржавая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
207	№191570	течь отвода на пс до крана	ГВС, ХВС	Выполнена
208	№191663	В ванной из крана ГВС течет холодна ржавая вода и ПСШ холодный	ГВС, ХВС	Выполнена
209	№191670	ГВС еле теплая, не нагревается.	ГВС, ХВС	Выполнена
210	№191981	Течь по стояку, капельная.	ГВС, ХВС	Выполнена
211	№192102	На кухне и в ванной идёт ржавая ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
212	№192179	требуется обследование на предмет течи в кв.88/ СТОЯК ГВС ОТКЛЮЧЕН/ доп.номер квартирант 8-977-824-27-70 Владимир	ГВС, ХВС	Выполнена
213	№192270	слабое давление ГВС	Сантехника	Выполнена
214	№192304	Не примагничивается входная подъездная дверь на 1 подъезде, выход на улицу.	Домофон	Выполнена
215	№192428	Добрый день! Два месяца никто не присылает график уборки, просьба в конце месяца отправлять график на будущий месяц на постоянной основе	Уборка	Выполнена
216	№192429	5 -й подъез грузовой левый лифт внутри грязью изменены двери необходимо провести уборку	Уборка	Выполнена
217	№192430	5-й подъезд Вам ранее оставляли заявку жители, на уборку грязи на плитке фасада со стороны двора, входная группа, в углу разбили яйца о фасад, нужно отмыть	Уборка	Выполнена
218	№192431	Когда у нас проводилась уборка в квартирных холлах, лифтовых холлах, ужасная грязь везде. Также уже несколько месяцев не мыли территории лестничной клетки, последний раз мылаНаргза насколько я помню	Уборка	Выполнена
219	№192505	Из крана ГВС течет ржавая вода в ванной	ГВС, ХВС	Выполнена

220	№192516	На 21 эт. сломан доводчик на двери около лифтового холла	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
221	№192602	Из крана ГВС течет ХВС и часто ГВС вообще пропадает	ГВС, ХВС	Выполнена
222	№192619	течь на отводе ПСШ, просят перекрыть стояк	Сантехника	Выполнена
223	№192706	Нет ХГВС по стояку в ванной.	Сантехника	Выполнена
224	№190902	Нет света в квартире, автоматы включены	Электрика	Выполнена
225	№190907	Нет ХВС и ГВС, воздух из крана не идет.	ГВС, ХВС	Выполнена
226	№190916	Нет Воды	ГВС, ХВС	Выполнена
227	№190998	Не соблюдается график уборки на этаже. С января месяца никто не убирался. Заявка повторная	Уборка	Выполнена
228	№191125	грязно в подъезде, уборки не было давно	Уборка	Выполнена
229	№191228	Отсутствует ХВС, в чате пишут нет во всем доме	ГВС, ХВС	Выполнена
230	№191237	Отсутствует ХГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
231	№191487	23 замена 2х ламп 21 замена 2х ламп 12 замена 1 лампы 8 замена 2 ламп лифт холл	Электрика	Выполнена
232	№191488	10 замена 2х ламп лифт холл 5 замена 3х ламп лифт холл 4 пожарка, замена лампы	Электрика	Отложена
233	№191489	7 замена 3х ламп лифт холл 4 замена 3х ламп, 2 лифтовой холл и 1 приквартирный 3 замена 3х ламп лифт холл 2 замена 4х ламп лифт холл	Электрика	Отложена

234	№191495	3 между 25 и 24 замена лампы пожарка 24 замена 2х ламп лифт холл между 20 и 19 замена лампы пожарка 19 замена 1 лампы лифт холл 18 замена 3х ламп лифт холл 17 замена 2х ламп лифт холл 16 замена 1 лампы лифт холл 10 замена 3х ламп 2 лифт хол 1 кварт холл 9 замена 1 лампы 8 замена 3х ламп между 5 и 4 закрепить светильник(лестн) 4 замена 3х ламп лифт холл	Электрика	Выполнена
235	№191645	Из крана ГВС течет чуть теплая вода и в ванной и на кухне	ГВС, ХВС	Выполнена
236	№191692	Течь по стояку сверху	ГВС, ХВС	Выполнена
237	№191813	//// ПОДВАЛ вход с торца в подвале течь . Нужно СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ	Канализация	Выполнена
238	№191834	нет потолочных плиток	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
239	№191836	сломан доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
240	№191838	//// трещина стекло в двери пожарка	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
241	№191839	//// отрегулировать ручку	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена

242	№191840	//// пожарная лест. на двери оторван уплотнитель	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
243	№191841	//// сломан доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
244	№191842	//// оторван доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
245	№191844	//// эт. 13 и 6 оторван доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
246	№191847	/// эт. 15; 11 и 8 оторван доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
247	№191851	//// нет ручки на двери	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
248	№191852	//// сломана ручка	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
249	№191937	Нет ЭЭ в квартире, автоматы перещелкнули.	Электрика	Выполнена
250	№191965	Из крана ГВС идет еле теплая вода.	ГВС, ХВС	Выполнена
251	№191997	Из крана ГВС идет еле теплая и слабый напор по стояку в ванной.	ГВС, ХВС	Выполнена
252	№192105	В квартирном холле давно не убирались, очень грязно	Уборка	Выполнена
253	№192210	На этаже очень грязно, просьба убратся. В подъезде грязные окна на дверях	Уборка	Выполнена
254	№192258	не горит свет на этаже при входе. уже давно	Электрика	Отложена

255	№192274	Провести влажную уборку лифтового холла на 23 этаже, и просят помять приквартирный холл, Данный холл закрывается. обратиться в кв №702 . Повесить график дежурства.	Уборка	Выполнена
256	№192455	Не работает пассажирский лифт	Лифт	Выполнена
257	№192524	Нет ГВС по 1 стояку, идёт ХВС	Сантехника	Выполнена
258	№192563	Капельная течь по стояку в квартире	Сантехника	Выполнена
259	№192606	на 1 эт в холле с потолка течет вода	Сантехника	Выполнена
260	№192611	На 1 этаже в подъезде течет с потолка	Сантехника	Выполнена
261	№192615	На 1 этаже в холле сильная течь с потолка	Сантехника	Выполнена
262	№192661	на 1 эт стоит много воды с неприятным запахом, просьба убрать	Уборка	Выполнена
263	№192662	После устранения аварийной ситуации (прорыв канализации) залит 1 этаж. Срочно требуется уборка.	Уборка	Выполнена
264	№192709	Не работает маленький лифт.	Лифт	Выполнена