

Образцово

№ п/п	№ заявки	Описание заявки	Вид	Статус
1	№205963	Шум в трубах. Сильный ночью невозможно спать . Ранее обращались	Отопление	В работе
2	№205209	Заявитель хочет поставить реле напряжение . Осмотр сделан. Житель реле купил. Просит подойти 08.04.25 предварительно позвонить для согласования этой даты \ и времени прихода.	Электрика	В работе
3	№206996	В вентканале на кухне живое существо , звонила в МЧС послали в УК . Позвонить перед приходом	Вентиляция и дымоходы	Выполнена
4	№205277	Предоставить доступ к счетчикам для снятия показаний, сегодня находится дома	Сантехника	Выполнена
5	№206560	Предоставить доступ к регулировщику отопления, слишком высокая температура	Сантехника	Выполнена
6	№205138	Не закрывается входная дверь в подъезд	Домофон	Выполнена
7	№205245	Помещение 27 АПТЕКА Нет отопления	Отопление	Выполнена
8	№205686	Вырван ковш мусоропровода. Не производится уборка на этаже долгое время.	Уборка	Выполнена
9	№206000	Не моют на этаже , возле мусоропровода очень грязно	Уборка	Выполнена
10	№206055	Забит мусоропровод 7 эт	Уборка	Выполнена
11	№206544	Забит м/пр на 5 этаж	Уборка	Выполнена
12	№206695	ГВС низкой температуры в обоих стояках.	ГВС, ХВС	Выполнена

13	№206733	Несколько раз подавалась заявка об уборке, но ничего не исполняется. Конкретно не моется возле лифта давно и сегодня не вымыта площадка.	Уборка	Выполнена
14	№206869	Заменить лампы в приквартирном холле (не горят все три светильника).	Электрика	Выполнена
15	№206936	Засор мусоропровода.	Уборка	Выполнена
16	№206983	Почистить мусоропровод на 5 этаже забит	Уборка	Выполнена
17	№207031	В подъезде не горит свет где мусоропровод на 13 этаже	Электрика	Выполнена
18	№205250	с улицы видно - болтается обшивка (металлический лист) , может упасть, между 5 и 6 этажами на фасаде дома,	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
19	№205389	Течь капельная из счётчика ГВС	Сантехника	Выполнена
20	№205538	Течь сверху по стояку. Номер подъезда не знает.	Сантехника	Выполнена
21	№205636	в лифте разлили кофе, просьба помыть	Уборка	Выполнена
22	№205813	Не работает грузовой лиф, пассажирский трясет во время движения.	Лифт	Выполнена
23	№205985	Замена ламп в квартирном холле 2 шт.	Электрика	Выполнена
24	№205996	Сломана тамбурная дверь на 16 эт. в от крытом виде если закроется то не открывается	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
25	№206194	Чайхана (под Пятёрочкой) Течь сверху по канализационной трубе	Сантехника	Выполнена
26	№206289	11.04.2025 до 16.00 нужен слесарь, капает в стояке, нужно укреплять трубы.	ГВС, ХВС	Выполнена
27	№206330	Слабый напор ГВС в с\узле, нужен слесарь, заранее созвониться по тел.	ГВС, ХВС	Выполнена
28	№206580	Течь бачка унитаза (подтекает)	Сантехника	Выполнена

29	№206689	Плохо идет ГВС на стояке по кухне. Просьба связаться с жителем и сказать когда придет мастер, что бы житель напрасно не ждал	ГВС, ХВС	Выполнена
30	№206784	При пользовании водой с верхней квартиры, идут звук льющейся воды, нужно закрепить трубы, вызов сантехника повторно, не в самой 50кв, а выше квартиры	ГВС, ХВС	В работе
31	№206812	Нет ХГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
32	№205731	Нет света в квартире.	Электрика	Выполнена
33	№206760	Отвалилась труба которая идет к сливному бачку унитаза Воду перекрыли	Сантехника	В работе
34	№205165	Ступеньки к помещению "Цветы" и плитка развалились	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
35	№205172	Заменить доводчик входной двери в подъезд	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
36	№205378	Не работает грузовой лифт. Стоит на 1 этаже	Лифт	Выполнена
37	№205451	Засор м/провода	Уборка	Выполнена
38	№205496	сломан доводчик на входной двери	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
39	№205846	Провести дезинсекцию в МОП (тараканы)	Уборка	В работе
40	№205853	Кв. 523 Просят организовать дополнительные съезды с тротуара для коляски у дома.	Уборка	Выполнена
41	№205942	Забит мусоропровод на 17 эт. и ниже.	Уборка	Выполнена
42	№205987	Кв 579. Не работает грузовой лифт, остановлен на 17 эт.	Лифт	Выполнена
43	№206321	Отсутствует ХВС в ванной	ГВС, ХВС	Выполнена
44	№206619	Не работает грузовой лифт. Стоит на 3 этаже	Лифт	Выполнена

45	№206649	Кв.464 Засор м/провода уже на 15 этаже	Уборка	Выполнена
46	№206663	Кв.608 Капает с потолка по стояку на кухне	Сантехника	Выполнена
47	№206759	кв 465 течь в санузле по стояку сверху и из этой квартиры.	Сантехника	Выполнена
48	№206764	кв 453 течь сверху с потолка в туалете	Сантехника	Выполнена
49	№206851	кв.448 В малом санузле течет из перекрытия по стояку	Сантехника	Выполнена
50	№206896	Лифт грузовой левый при движении издает шум очень сильный	Лифт	Выполнена
51	№206985	кв №471 Засор мусоропровода на 17 этаже.	Уборка	Выполнена
52	№207017	кв №566 Засор мусоропровода	Уборка	Выполнена
53	№205315	Заменить лампочку возле кв.48	Электрика	В работе
54	№206215	Сработала АПС	Сигнализация	В работе
	Номер	Описание	Вид работ	Статус
1	№206334	Не работает грузовой лифт	Лифт	Выполнена
2	№205567	12.04 Неприятный запах в туалете на протяжении долгого времени. Надо найти источник и устранить.	Сантехника	Выполнена
3	№206011	при вызове с домофона сигнал проходит, но дверь не открывается	Домофон	Выполнена
4	№205266	течь вводного крана на П/С, не перекрывает	ГВС, ХВС	Выполнена
5	№205330	Шпаклевка оторвана возле счётчиков и панели вызова лифта	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
6	№205568	Не работает грузовой лифт стоит на 3 эт	Лифт	Выполнена
7	№205611	В санузле плохо уходит вода в ванной и раковине. Просьба позвонить для согласования времени прихода и стоимости работ	Сантехника	Выполнена
8	№205630	Нет ни ГВС ни ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена

9	№205723	Житель хочет выразить свою благодарность мастерам УК, которые меняли сантехническое оборудование, устраняли течь, произвели сварочные работы. Житель очень доволен культурой мастеров,, тем что они пришли в назначенное время, восхищена компетентностью и профессионализмом мастеров и чистотой которую они оставили после выполнения работ	Прочее	Выполнена
10	№205744	Дверь оборудованная домофоном очень медленно закрывается, необходимо отрегулировать доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Отменена
11	№205801	Не работает пассажирский лифт	Лифт	Выполнена
12	№206138	Отсутствует ГВС в ванной	ГВС, ХВС	Выполнена
13	№206145	Нет ГВС по стояку 208 кв	Сантехника	Отменена
14	№206176	Из крана ГВС течет ржавая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
15	№206225	В ванной течёт ГВС ржавая, на кухне ГВС идёт еле тёплая	ГВС, ХВС	Выполнена
16	№206248	ГВС идёт еле тёплая	ГВС, ХВС	Выполнена
17	№206275	Течь ГВС сверху в туалете, возможно течь в этой квартире , просят зйти слесаря к ним.	ГВС, ХВС	Выполнена
18	№206479	Не работают все 3 лифта в подъезде	Лифт	Выполнена
19	№206856	Течет стояк сверху, льет по стенам.	Сантехника	Выполнена
20	№206961	Нет ХВс . Горячая ржавая	ГВС, ХВС	Выполнена
21	№206070	Нет напора ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
22	№206977	На входе в подъезд оторвалась пластинка от косяка двери. Дверь хлопает, а доводчик может сломаться.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
23	№207078	Пассажирский лифт не работает	Лифт	В работе
24	№205137	Сильно хлопает входная дверь в подъезд, проверить доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
25	№205610	Течь в тех.шкафу сверху с потолка по стоякам	Сантехника	Выполнена

26	№205654	Нужен Акт о залитии	Составление актов	Выполнена
27	№205803	Отсутствует ГВС (в квартире долго никто не жил). Дома будут после 13:00	Сантехника	Выполнена
28	№206427	Убрать выход на пожарную лестницу. с 1 по 3 этаж много сигаретных бычков на лестнице	Уборка	Выполнена
29	№205124	Нет ХВС, кран пустой	Сантехника	Выполнена
30	№205200	Не работает пасс/лифт	Лифт	Выполнена
31	№205478	Из крана ГВС идет чуть теплая вода и плохо прогревается после отключения которое было в субботу	ГВС, ХВС	Выполнена
32	№205564	09.04 С субботы нет ХВС ни в туалете, ни в душе.	ГВС, ХВС	Выполнена
33	№206065	Сработала АПС запаха дыма и гари нет.	Сигнализация	Выполнена
34	№206398	Не закрывается входная дверь в подъезд	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
35	№205128	Не работает кнопка домофона на пожарной лестнице на входной двери.	Домофон	Выполнена
36	№205569	Сорвали дверь с магнита, магнит не держит, дверь настежь.	Домофон	Выполнена
37	№205573	на переходном балконе на 27 эт оторвана дверь, лежит на перилах	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
38	№205814	Почистить от снега тротуар вокруг дома и входные группы. У первого подъезда переполнены урны	Уборка	Выполнена
39	№205815	Сломана ручка на двери пожарного выхода с внешней стороны	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
40	№206252	Сорвали дверь с магнита, магнит не держит, дверь настежь.	Домофон	Выполнена
41	№206915	Течь по раковине в ванной комнате. Воду перекрыли на квартиру. Просят подойти сегодня.	Сантехника	Выполнена

42	№206971	Не работает грузовой лифт стоит на 12 эт хлопает дверями	Лифт	Выполнена
43	№205253	Течь воды под ванной (кран перекрыли)	Сантехника	Выполнена
44	№207015	на 23 эт не работает кнопки вызова лифта	Лифт	В работе
45	№206336	На двери в тамбуре на 1 эт со стороны детской площадки, оторван доводчик	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
46	№206912	на 20 эт Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле у кв 145-146 и возле лифта (звонить в кв 146)	Электрика	Выполнена
47	№206913	поправить плиты потолка на 1 эт в холле	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
48	№206807	В общем коридоре начинает сыпаться потолок.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
49	№206808	Лифты скрипят, очень шумно в квартире.	Лифт	Выполнена
50	№206257	течет смеситель на кухне, предупреждены о платности	Сантехника	Выполнена
51	№206535	Сделать подоконник на 20 этаже (в настоящий момент просто бетон, не было изначально)	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
52	№206775	Осветить в приквартирном холле	Электрика	Выполнена
53	№206299	Несколько месяцев ближе к вечеру вода идет фонтаном из слива	Канализация	Выполнена
54	№206551	Течь воды с потолка в комнате и на кухне по стене, с двух сторон, выше тех.этаж	ГВС, ХВС	Выполнена
55	№206553	Нужно составить акт о затоплении с технического этажа. Заранее созвониться.	Составление актов	Выполнена
56	№206556	Заливает с технического этажа	Сантехника	Выполнена
57	№206557	Составить акт о залитии	Сантехника	Выполнена
58	№206893	Течь стояка ГВС Перекрыть не могут	Сантехника	Выполнена

59	№207050	В вестибюле 1 этаж мигает лампа	Электрика	Выполнена
60	№205381	Грязно на лестничной площадке на всех этажах	Уборка	Выполнена
61	№205424	Дворник хранит свои железки в подсобном помещении, где м/провод. Сейчас вывозит. Есть Фотографии.	Уборка	Выполнена
62	№205495	Перегорела лампа в тамбуре при квартире. Позвонить на телефон для открытия двери тамбура.	Электрика	Выполнена
63	№206032	Перед лифтом разбили жидкость Убрать , помыть . 19 этаж	Уборка	Выполнена
64	№206267	ГВС (еле теплая), п/суш остывает (еле теплый)	ГВС, ХВС	Выполнена
65	№205677	В приквартирном холле перегорела лампа	Электрика	Выполнена
66	№205737	Не работает грузовой лифт стоит на 10 этаже	Лифт	Выполнена
67	№206239	С 14-30 В квартире не живёт Протекает отводная полипропиленовая труба Просьба созвониться для согласования по времени	Сантехника	Выполнена
68	№206729	Появился посторонний запах из унитаза.	Сантехника	Выполнена
69	№206482	Не работает освещение возле кв. 87. Сломан плафон	Электрика	Выполнена
70	№206564	Не работает освещение в квартирном холле и на лестнице между 14 и 15 этажом	Электрика	Выполнена
71	№205104	течь в приквартирном холле 162кв	ГВС, ХВС	Выполнена
72	№205603	в санузле очень сильный запах канализации и сырости	Канализация	Выполнена
73	№205697	затапливает 1 эт, много воды у помещения консьержа, не понятно откуда течет	Сантехника	Выполнена
74	№205716	Сильный запах канализации.	Сантехника	Выполнена
75	№205730	При входе в подъезд на 1 этаже лужа и запах канализации	Сантехника	Выполнена

76	№205732	В консьержной сильно пахнет канализацией и течет вода по ступеням. Позже житель обнаружила в квартире вздутие ламината и лужи. Составить акт.	Сантехника	Выполнена
77	№206212	Очень сильный запах канализации в подъезде	Канализация	Выполнена
78	№205109	Со слов заявителя, дворники должны были выйти на работу в 5 утра, но никого нет, уборка не проведена.	Уборка	Выполнена
79	№205548	Течь в тех.шкафу сверху с потолка и по стене. Дома в течение часа, потом после 18:00	Сантехника	Выполнена
80	№205752	Горит проводка в квартире.	Электрика	Выполнена
81	№205767	Подъезд №4 и №5 нет напряжения на лифты возможно выбило автомат	Электрика	Выполнена
82	№205955	Не открывается дверь по коду.	Домофон	Выполнена
83	№206009	Нет ГВС кран пуст	ГВС, ХВС	Выполнена
84	№205129	Сломан доводчик на входной двери в подъезд	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
85	№205464	На 6 эт на двери, выходящая на общий балкон, оторваны ручки .	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
86	№206346	Течь сверху по стояку	Сантехника	Выполнена
87	№206655	Коммерческое помещение Вкусная кухня.(продуктовый магазин) Холодильники разморозятся. НЕТ СВЕТА	Электрика	Выполнена

Образцово Юг

	Номер	Описание	Вид работ	Статус
1	№205188	Перегорели 2 лампочки в тамбуре (в холле на квартиры), звонка нет, позвонить откроет, сегодня весь день дома	Электрика	Выполнена
2	№205702	Заменить лампы в приквартирном холле	Электрика	Выполнена

3	№205243	Слабый напор воды (ожидает сейчас, по договоренности с мастером)	ГВС, ХВС	Выполнена
4	№205341	На 09.04 Отвод на ПСШ ржавый, нужно убрать ПСШ	Сантехника	Выполнена
5	№205620	Капельная течь в сан тех шкафу около счетчика ГВС. При перекрытии воды течь перестает.	Сантехника	Выполнена
6	№205680	Поменять смеситель на кухне.	Сантехника	Выполнена
7	№206198	предоставлен доступ для сварочных работ	Сантехника	Выполнена
8	№206390	Очистить снег на крыше, огородить тротуар у 5 под. падают комья снега.	Уборка	Выполнена
9	№206870	Сработала АПС Задымления нет	Сигнализация	Выполнена
10	№206921	Под раковиной течь . Замена гофры. Просит сегодня подойти . Позвонить перед приходом	ГВС, ХВС	Выполнена
11	№207059	Течь по стояку ХВС в с\у	ГВС, ХВС	Выполнена
12	№207064	По стояку течь ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
13	№207066	ГВС ненадлежащего качества (ржавая)	ГВС, ХВС	Выполнена
14	№207069	составить акт о залитии	Составление актов	Назначена
15	№205113	не работает доводчик на вход.двери	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
16	№206934	течет ПСШ	Сантехника	Выполнена
17	№205198	Слабый напор ГВС	Сантехника	Выполнена
18	№205224	Разбито стекло на лестнице на 3 этаже 3 подъезда	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Отменена
19	№205282	Разбито стекло на лестнице на 3 этаже 3 подъезда	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
20	№205338	Закрыть дверь в подвал, холодно в консьержной.	Сантехника	Выполнена
21	№205430	Мигает лампочка в квартирном холле	Электрика	Выполнена

22	№205537	Заменить лампы. 22 эт квартирный холл 13 эт лифтовой холл 10 эт лифтовой холл	Электрика	Выполнена
23	№205852	на 23 эт заменить 2 лампы в лифтовом холле	Электрика	Выполнена
24	№205899	23 лифт холл 22, 21 и 12 лифтовой холл нет света и мусорный холл выход 16 этаж	Электрика	Отменена
25	№205900	лифт холл 23 ,22, 21 и 12 нет света и мусорный холл выход 16 этаж	Электрика	Выполнена
26	№206155	Просьба закрыть дверь в подвал, т.к. очень холодно в консьержной	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
27	№206157	Просьба заменить лампочки 4 эт на пож. лестница 9,10,18 эт квартирный холл - ключи у консьержа	Электрика	Выполнена
28	№206540	Составить акт контрольных показаний ИПУ ГВС, не верно переданы данные, связаться договориться о времени, просит сегодня перезвонить договориться, житель постоянно на работе, до дома 20 минут	Сантехника	Выполнена
29	№206991	Дверь на пожарную лестницу размагнитилась открыта	Домофон	В работе
30	№205633	Дворник плохо чистит от снега прилегающую территорию к дому	Уборка	Выполнена
31	№206497	Поменять лампу в холле, где квартиры.	Электрика	Выполнена
32	№206587	пасс, на первом этаже стоит с открытыми дверями	Лифт	Выполнена
33	№205222	На этаже возле лифтов открыто окно. У окна нет ручек. Весь снег на полу и холодно. Починить ручки и закрыть окно.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена

34	№205399	У входной двери со стороны двора сломана ручка	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
35	№206283	Из вентиляции в одном из туалетов по вечерам идут запахи в квартиру из вентиляции, просьба проверить	Вентиляция и дымоходы	Выполнена
36	№206305	Очень слабый напор ГВС	Сантехника	Выполнена
37	№206954	на минус 1 эт отваливается магнит на двери	Домофон	В работе
38	№206955	на минус 1 эт перекошена дверь, не закрывается	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
39	№207053	Не работает замок домофонной двери, не магнитит, дверь открыта.	Домофон	В работе
40	№206284	Не работают 3 лифта (постоянно сбоят)	Лифт	Выполнена
41	№206420	На балконе течь с тех этажа по стенам. Последний этаж	Кровля	Отложена
42	№206621	Батареи в квартире еле теплые	Сантехника	Выполнена
43	№206740	Течь крана перекрытия на ПСШ.	Сантехника	Выполнена
44	№207022	средний лифт при движении за что-то цепляется и издает треск	Лифт	В работе
45	№205670	09.04.25 в первой половине дня .течь редуктора давления.	Сантехника	Выполнена
46	№206016	течь на стояке ГВС	Сантехника	Выполнена
47	№206149	требуется сварка резьб на П/С, ГВС отключено	ГВС, ХВС	Выполнена
48	№206290	Требуется произвести сварочные работы в квартире - труба, где стоял п/суш (его сняли), остался отвод трубы, нижний отвод, где резьбовое соединение подкапывает, просит срезать его и установить заглушку, связаться проконсультировать по стоимости работ,	Сантехника	Выполнена
49	№206324	В комнате в батарее слышны щелчки, просьба проверить	Сантехника	Выполнена

50	№206353	Дверь на пожарную лестницу, сломан доводчик.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
51	№206467	Нежил. пом. 10 (Пекарня) Нет э/э	Электрика	Выполнена
52	№206758	Провести уборку на этаже.	Уборка	В работе
53	№206813	Нет света в лифтовом холле на 1 эт.	Электрика	Выполнена
54	№206832	Лифтовой холл. Нет света на 1 эт.	Электрика	Выполнена
55	№206833	Провисает потолок на 1 эт около пожарного щита.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
56	№207028	возле лифтов на всех этажах отсутствует освещение	Электрика	Выполнена
57	№207051	Нет света на лифтовой площадке с 1 по последний этаж	Электрика	Выполнена
58	№205216	В маленьком лифте испачканы кнопки	Уборка	Выполнена
59	№205521	кв 992 течь по швам на балконе	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
60	№205719	на входной двери со стороны леса домофон с приложения не открывается	Домофон	Выполнена
61	№206102	Кв 416 Течь по стене где входная дверь . Житель уходит из дома . Снаружи видно	ГВС, ХВС	Выполнена
62	№206132	В эвакуационном выходе на 3 эт. не закрывается плотно дверь, требуется регулировка или замена доводчика	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
63	№206134	Необходима уборка на лестнице эвакуационного выхода на всех этажах, особенно с 12 по 23 эт	Уборка	Выполнена
64	№206822	Нет напора ГВС, идет каплями.	ГВС, ХВС	Выполнена
65	№206838	кв 377 На 19 этаже в лифтовом холле мигает лампа	Электрика	Выполнена
66	№207035	кв 98 сорвало смеситель на кухне, воду перекрыли	Сантехника	Выполнена
67	№205122	Запах сероводорода по стояку в с\у.	Канализация	Выполнена

68	№205123	Кв. 852 Житель жалуется на присутствие сероводорода в воде во всем доме. Уже неделю. Это регулярно повторяется. Боятся отравиться. Сегодня было в кв. 855.	Сантехника	Выполнена
69	№205353	кв. 628 отключено ГВС, на двери предписание о необходимости предоставить доступ в квартиру	Сантехника	Выполнена
70	№205411	кв.633 ГВС отключено, требуется сварка резьб, доступа для сварки нет,	ГВС, ХВС	Выполнена
71	№205571	кв 5 Отводы к ПСШ ржавые и подтекают. Житель хочет чтобы ему произвели сварочные работы и замену отводов к ПСШ Позвонить за 2 часа до прихода мастера, В квартире никто не проживает	Сантехника	Выполнена
72	№206237	по утрам и вечерам очень сильный запах канализации из слива и в туалете	Сантехника	Выполнена
73	№206288	Нет ГВС со 2го апреля.	ГВС, ХВС	Выполнена
74	№206696	кв 440. На прошлой неделе сантехник перекрыл краны подачи воды, житель не может открыть, сидит без воды.	ГВС, ХВС	Выполнена
75	№206751	Кв 606 По стояку ванной нет ГВС и ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
76	№206831	кв 633 Житель квартиры №633 подготовил доступ к сантехническому оборудованию для проведения сварочных работ Необходимо позвонить и сообщить время прихода мастера, так как житель в квартире не проживает	Сантехника	Выполнена
77	№207044	ГВС в ванной ненадлежащего качества (ржавое)	ГВС, ХВС	Выполнена
78	№207048	Не работает трубка домофона	Домофон	В работе

79	№205311	кв 434 в квитанции Неверные показания электросчетчика, В Мосэнергосбыт звонила, сказали, что данные передали из УК, просит связаться с заявителем представителя УК, выяснить вопрос передачи данных показаний эл. счетчика. Нужен акт о правильных показаниях.	Составление актов	Выполнена
80	№205373	кв. 535 Течь капельная сверху в тех .шкафу	Сантехника	Выполнена
81	№205543	ПОВТОРНО кв 493 в холле запах сырости и болота .Ранее такая проблема решалась с помощью вентиляции подвала	Прочее	Выполнена
82	№206583	Квартира 712 Нужен доступ на крышу, чтобы почистить и заправить кондиционер .	Составление актов	В работе
83	№206678	кв 145 Нет ГВС,, ничего не идет из крана	ГВС, ХВС	Выполнена
84	№206680	На 25 этаже моргают лампочки в лифтовом холле	Электрика	Выполнена
85	№206681	У грузового лифта, который стоит рядом с маленьким двери кабины издают скрежет при открывании и закрывании	Лифт	Выполнена
86	№205135	Добрый день! Скажите новой уборщица, чтобы грязную воду с вёдер выливала в унитаз или в сливы на улице. На днях при консьерже вылила в душевой поддон грязную воду. Также ей необходимо регулярно вытирать стёкла входных групп и зеркала в лифтах (все грязное)	Уборка	Выполнена
87	№205136	Необходимо вымыть стёкла входных групп и зеркала в лифтах, также в лифтах все углы пола грязные. Во всех подъездах всё грязное. Особенно в 5-м	Уборка	Выполнена

88	№206148	Доступ для сварки предоставили, можно приходить	Сантехника	Выполнена
89	№206300	Нужна поверка 2 счётчиков воды Сегодня дома или завтра во второй половине	Сантехника	Отменена
90	№206393	Течь крана на ПСШ	Сантехника	Выполнена
91	№206488	Нет ГВС, кран пустой	Сантехника	Выполнена
92	№206871	Грязь,кто то живет ,пришло время навести порядок	Уборка	В работе
93	№207021	течь отводов к п/с . ОТКЛЮЧЕНО ГВС дома после 15:00	Электрика	Выполнена
94	№205418	Нет ГВС, кран пустой	Сантехника	Выполнена
95	№205596	требуется обследование коммуникаций для выявления течи в нижерасположенной квартире ОТКЛЮЧЕНО ГВС	Электрика	Выполнена