Образцово

№ п/п	№ заявки	Описание заявки	Вид	Статус
		не работает домофон (идет		
	Nº204724	постоянный сигнал), дверь открыта	Домофон	В работе
		На 07.04 В консъержной на щитке		
	2	пожарном. Горит лампа неисправности		
		. Проверить. Критичного на данный		
	Nº204743	момент ничего нет	Сигнализация	В работе
	3 Nº203252	Поменять шаровой кран.	Сантехника	Выполнена
	4 №203487	Заявитель хочет поставить реле напряжение. Просит сделать осмотр, если что нужно подкупит. Заявителю позвонить для согласования даты и времени прихода.	Электрика	Выполнена
		Капает с верхней квартиры по стояку	·	
	Nº203283	где счетчики в ванной.	Сантехника	Выполнена
	_	заменить регулятор давления, о		
	Nº203142	платности предупреждены	Сантехника	Выполнена
	7 №203238	Проверить входную дверь в подъезд. Она не закрывается. Если притянуть с усилием, то дверь сработает.	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
	Nº203239	отрегулировать доводчик на входной двери, не дотягивает дверь до магнита	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
	9 №203265	на переходном балконе на 2 эт ужасная грязь, уборки не было никогда	Уборка	Выполнена
1	N <u>º</u> 203583	По стоякам кухня и ванная ржавая ГВс и не соответствие температурному режиму. Нет напора	ГВС, ХВС	Выполнена
1	1 №203603	Засор мусоропровода.	Уборка	Выполнена
1	2 Nº203625	Нет ГВС физически.	ГВС, ХВС	Выполнена
	3 №203637	В двух комнатах нет отопления.	Отопление	Выполнена
	4 Nº203647	Нет ГВС кран пустой	ГВС, ХВС	Выполнена

		Из крана ГВС идет слабый напор, с		
15	№203652	мусором и еле теплая.	ГВС, ХВС	Выполнена
		02.04.25 в 10:00 Предварительно		
		позвонить. Капельная течь из под		
16		запорной арматуры. Требуется замена		
	№203685	запорных арматур ХВС ГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
		Капельная течь ПСШ после вчерашнего		25676
17	№203721	отключения	Сантехника	Выполнена
18	Nº203808	На кухне ГВС идёт холодная и грязная	ГВС, ХВС	Выполнена
		ra nyma na na nanananananananan		25676
		нет XBC в кухне и ванной. уже давно.		
19		житель уже обращался, но ничего не		
		сделали. просит связаться с ним.		
	№203944	житель просит прийти завтра 3 апреля	Сантехника	Выполнена
		в грузом лифте горят все кнопки, ездит		
20		непроизвольно по всем этажам, на		
	№204185	кнопки не реагирует	Лифт	Выполнена
21	Nº204227	Засор м/провода	Уборка	Выполнена
		В маленьком санузле из всех кранов	'	
		течет горячая вода. Проблема		
22		постоянная, то течет только холодная,		
	№204383	то только горячая	Сантехника	Выполнена
23	№204495	Засор мусоропровода.	Уборка	Выполнена
24	№204625	Засор мусоропровода	Уборка	Выполнена
25	Nº204717	Засор мусоропровода на 4 эт.	Уборка	Выполнена
		Запах мусорки . Просят проверить	·	
26		возможно забилась. Провести		
	Nº204786	санитарную уборку мусоропровода .	Уборка	Выполнена
27	№204839	прорвало стояк ГВС	Сантехника	Выполнена
28	Nº204841	Течь в потолка в с∖у	Сантехника	Выполнена
29	№204909	Засор мусоропровода	Уборка	Выполнена
30		не работает доводчик. не закрывается		
	№204986	дверь и в подъезде холодно	Домофон	Выполнена
21		На 02.04.25г. Замена подвода в		
31	№203281	ванной. Материал в наличии.	Сантехника	Выполнена
32	№203347	Нет Гвс с 30.03.	ГВС, ХВС	Выполнена
22		03.04.25 с 09:00 до 12:00 Замена ИПУ		
33	№203617	ГВС (в наличии)	ГВС, ХВС	Выполнена

	№204300 №204315	Засор м/провода	Уборка	Выполнена
50	Nº204300		•	
	No204200	Очень слабый напор ХВС в ванной	Сантехника	Выполнена
49	№204279	Не работает 1 лампа в лифтовом холле	Электрика	Выполнена
48	№203825	627 кв В туалете подтекает труба	Сантехника	Выполнена
47	№203611	Провести уборку в подъезде стены, ящики почтовые , пол ,	Уборка	Выполнена
46	Nº203403	Сработала АПС	Сигнализация	Выполнена
45	№203338	кв 579 В приквартирном холле перегорела лампа	Электрика	Выполнена
44	№203316	по стояку ванной из крана ГВС течет теплая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
43	Nº203218	Не идет ГВС в ванной комнате.	ГВС, ХВС	Выполнена
	№203082	Сработала ПС. Работает вытяжка.	Сигнализация	Выполнена
	№203028	кв 576 ГВС слабого напора, почти нет	ГВС, XBC	Выполнена
	№202998	Забит м/провод	Уборка	Выполнена
	Nº204752	05.04.25	Сантехника	Выполнена
39		прорвало стояк ГВС в ванной, стояк перекрыли, с/т обещал все устранить		
38	Nº204703	Просят срезать ПСШ и установить заглушки, планируют установку электрического ПСШ.	ГВС, ХВС	В работе
37	Nº204546	Из крана ГВС в ванной течет ХВС и без напора	ГВС, ХВС	Выполнена
36	№204473	Топят соседи сверху в санузле по стояку	Сантехника	Выполнена
35	Nº203941	Обе двери на 1 эт. (из лифтового холла) плохо открываются, заедают	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
34	№203760	позвонила хозяину и тот сказал что готов предоставить доступ . житель настаивает на том , чтобы произвели работы как можно быстрее. но не 10 числа . со слов хозяина квартиры 375, нет сантехника	ГВС, ХВС	Выполнена
		4 день нет ГВС, житель знает о ситуации про доступ в кв 375,		

54 №204550 Вода очень слабый напор ГВС, ХВС Выполнена 55 №204592 Отсутствует ГВС в ванной ГВС, ХВС Выполнена 56 №204639 Из крана ГВС в ванной ничего не течет ГВС, ХВС Выполнена 57 №204720 забит мс/пр полностью Уборка Выполнена 58 №204759 Кв. 481. нет напора ГВС в ванной. ГВС, ХВС Выполнена 39 №205059 Кв. 481. нет напора ГВС в ванной. ГВС, ХВС Выполнена 4 Номер Описание Вид работ Статус Со вчерашнего вечера в подъезде №1 Со вчерашнего вечера в подъезде №1 Сантехника Выполнена 2 №203379 и №2 с ильный гул Сантехника Выполнена 3 №203430 подъезде. Канализация Выполнена 4 №203570 жители жалуются Канализация Выполнена 5 №203051 Не всегда подается ГВС везде Сантехника Выполнена 5 №203051 в квартире батареи наполовину прогреваются и бульк					l
55 №204592 Отсутствует ГВС в ванной ГВС, ХВС Выполнена 56 №204639 Из крана ГВС в ванной ничего не течет ГВС, ХВС Выполнена 57 №204720 забит мс/пр полностью Уборка Выполнена 58 №204759 Кв. 481. нет напора ГВС в ванной. ГВС, ХВС Выполнена 3абит мусоропровод, идёт сильный запах Уборка Выполнена 4 №203379 И № 2 сильный гул Сильный запах канализации в Канализация Выполнена 58 №2043430 подъезде. Канализация В Выполнена 59 №203430 подъезде. Канализация В Выполнена 50 №203430 подъезде. Канализация В Выполнена 50 №203430 подъезде. Канализация Выполнена 50 №203570 жители жалуются Оборудования Выполнена 50 №203500 сварочные работы Сантехника Выполнена 50 №203501 картуба на стояке необходимы сварочные работы Сантехника Выполнена 60 №203533 стравить воздух. Стравить воздух. Отопление Выполнена 60 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 61 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 62 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 63 №20354 как буд то мешает силой раздвигать дверы. с трудом жители выходят в жодят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открытии дверей входных на 1 этаже дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть закрыты выполнена 6 №203768 сквозняк Лифт Выполнена Выполнена Неисправность конструктивных элементов и	54	No204EEO	на кухне из крана ГВС течет холодная	FDC VDC	Риполиона
56 №204639 Из крана ГВС в ванной ничего не течет ГВС, ХВС Выполнена 57 №204720 забит мс/пр полностью Уборка Выполнена 58 №204759 Кв. 481. нет напора ГВС в ванной. ГВС, ХВС Выполнена 59 №205059 Забит мусоропровод, идёт сильный уборка Выполнена 1 №203379 И № 2 сильный гул Сантехника Выполнена 2 №203430 Канализация Выполнена 3 №203570 Жители жалуются Неисправность конструктивных элементов и оборудования Выполнена 4 №203050 Варочные работы Сантехника Выполнена 4 №203050 Варочные работы Сантехника Выполнена 5 №203051 Мастера ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода ГВС, ХВС Выполнена 5 №203051 В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят Стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 Старвить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 Травить воздух. Отопление Выполнена 7 №203768 какодат в хюдят в лифт. так же в большом, среднем лифте			•	-	
№ 1 №	33	N2204332	Отсутствует гос в ванной	T DC, ADC	Выполнена
58 №204759 Кв. 481. нет напора ГВС в ванной. ГВС, ХВС Выполнена 59 №205059 запах Уборка Выполнена 1 №203379 и № 2 сильный гул Сантехника Выполнена 2 №203430 подъезде. Канализация Выполнена 3 №203570 жители жалуются неисправность конструктивных 3 №20350 жители жалуются оборудования Выполнена 4 №203050 сварочные работы Сантехника Выполнена 5 №203051 мастера ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода ГВС, ХВС Выполнена 6 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 7 №203768 сквозняк лифт так же в большом, среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает суть открывается сразу. как буд то мешает Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена 7 №203768 <t< td=""><td>56</td><td>№204639</td><td>Из крана ГВС в ванной ничего не течет</td><td>·</td><td>Выполнена</td></t<>	56	№204639	Из крана ГВС в ванной ничего не течет	·	Выполнена
59 №205059 Запах Уборка Выполнена Номер Описание Вид работ Статус Со вчерашнего вечера в подъезде №1 1 №203379 и № 2 сильный гул Сантехника Выполнена 2 №203430 подъезде. Канализации в Неисправность конструктивных элементов и оборудования Выполнена 3 №203570 жители жалуются оборудования Выполнена 4 №203050 сварочные работы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 7 №203768 сквозняк Крерь и как буд то мешает дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает двер, хвс тороны маленьа Крерь на чердаке Со стороны маленького балкона. Закрыти вы контруктивных элементов и окнорьктивных элементов и			· ·		Выполнена
Номер Описание Вид работ Статус Совчерашнего вечера в подъезде №1 1 №203379 и № 2 сильный гул Сантехника Выполнена Сильный запах канализации в Канализация Выполнена 2 №203430 подъезде. Канализация Выполнена Входная дверь ржавая скрипит ,гремит элементов и оборудования Выполнена Входная дверь ржавая скрипит ,гремит элементов и оборудования Выполнена Неисправность конструктивных элементов и оборудования Выполнена ТВС, ХВС Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена ТВС, ХВС Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена ТВС, ХВС Выполнена	58	№204759	·	ΓBC, XBC	Выполнена
Медовору запах Уборка Выполнена Номер Описание Со вчерашнего вечера в подъезде №1 1 №203379 и № 2 сильный гул Сильный запах канализации в Канализация Выполнена Виодная дверь ржавая скрипит ,гремит заментов и оборудования Выполнена Выполнена Виодная дверь ржавая скрипит ,гремит заментов и оборудования Выполнена Неисправность конструктивных заментов и оборудования Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят отлоком не открывается. приходится силой раздвигать дверь. с трудом жители выходят и входят в лифт. так же в большом , среднем лифт е при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает дифт. Ne203768 сквозняк Лифт Выполнена Вистравность Выполнена Выполнена Выполнена	59		Забит мусоропровод, идёт сильный		
1 №203379 и №2 сильный гул Сантехника Выполнена 2 №203430 подъезде. Канализации в Канализация Выполнена 2 №203430 подъезде. Канализация В Канализация Выполнена Входная дверь ржавая скрипит ,гремит элементов и оборудования Выполнена 4 №203570 жители жалуются оборудования Выполнена В №203570 жители жалуются оборудования Выполнена 4 №203050 сварочные работы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера ГВС, ХВС Выполнена В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена на 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает Хлопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть конструктивных элементов и		№205059	запах	Уборка	Выполнена
1 №203379 и № 2 сильный гул Сантехника Выполнена Сильный запах канализации в Канализация Выполнена Выполнена Неисправность конструктивных элементов и оборудования Выполнена ТВС, ХВС Выполнена		Номер	Описание	Вид работ	Статус
2 №203430 Сильный запах канализации в подъезде. Канализация Выполнена Входная дверь ржавая скрипит ,гремит элементов и оборудования Выполнена Входная труба на стояке необходимы Сантехника Выполнена Ржавая труба на стояке необходимы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена Толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает сквозняк Тололет дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть олементов и					
2 №203430 подъезде. Канализация Выполнена Неисправность конструктивных элементов и оборудования Выполнена 3 №203570 жители жалуются оборудования Выполнена 4 №203050 сварочные работы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят 6 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 1 На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Клопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть заментов и	1	№203379	·	Сантехника	Выполнена
Входная дверь ржавая скрипит ,гремит элементов и оборудования выполнена Ржавая труба на стояке необходимы сварочные работы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена на 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Клопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть заментов и			Сильный запах канализации в		
Входная дверь ржавая скрипит ,гремит элементов и оборудования Выполнена 4 №203050 жители жалуются Ржавая труба на стояке необходимы сварочные работы Сантехника Выполнена 4 №203050 сварочные работы Сантехника Выполнена Бестда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода мастера ГВС, ХВС Выполнена В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена 1 №203533 стравить воздух. Отопление Выполнена 1 №203768 сквозняк входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает Лифт Выполнена 2 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 3 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена 2 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. Конструктивных элементов и	2	№203430	подъезде.	·	Выполнена
Входная дверь ржавая скрипит ,гремит оборудования Выполнена Ржавая труба на стояке необходимы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Клопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть элементов и				Неисправность	
3 №203570 жители жалуются оборудования Выполнена Ржавая труба на стояке необходимы Сварочные работы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят Стравить воздух. Отопление Выполнена На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает Квозняк Лифт Выполнена Крес Выполнена				конструктивных	
Ржавая труба на стояке необходимы К№203050 Сварочные работы Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят Стравить воздух. Отопление Выполнена			Входная дверь ржавая скрипит ,гремит	элементов и	
4 №203050 сварочные работы Сантехника Выполнена Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода 5 №203051 мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 стравить воздух. Отопление На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность Клопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть элементов и	3	№203570		оборудования	Выполнена
Не всегда подается ГВС везде Позвонить за 30 минут до прихода В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят 6 №203533 стравить воздух. На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. Клопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть з лементов и					
Тозвонить за 30 минут до прихода мастера В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят Стравить воздух. Отопление Выполнена На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Неисправность конструктивных элементов и	4	№203050		Сантехника	Выполнена
5 №203051 мастера ГВС, ХВС Выполнена 6 №203533 Стравить воздух. Отопление Выполнена 6 №203533 Стравить воздух. Отопление Выполнена 8 На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает Лифт Выполнена 7 №203768 Сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность конструктивных улопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть элементов и элементов и					
В квартире батареи наполовину прогреваются и булькают. Просят стравить воздух. Отопление Выполнена на 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Клопает дверь на чердаке Со конструктивных элементов и			Позвонить за 30 минут до прихода		
прогреваются и булькают. Просят Стравить воздух. На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена Выполнена Неисправность Клопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть элементов и	5	№203051	·	ГВС, XBC	Выполнена
6 №203533 стравить воздух. На 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт. так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность конструктивных элементов и					
на 6 этаже дверь маленького лифта толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность Хлопает дверь на чердаке Со стороны маленького балкона . Закрыть элементов и			прогреваются и булькают. Просят		
толком не открывается. приходится силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает с квозняк Лифт Выполнена Выполнена Выполнена Неисправность конструктивных элементов и	6	№203533		Отопление	Выполнена
силой раздвигать двери. с трудом жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Хлопает дверь на чердаке Со конструктивных элементов и					
жители выходят и входят в лифт . так же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность КОНСТРУКТИВНЫХ ЗАКРЫТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И					
же в большом , среднем лифте при открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Клопает дверь на чердаке Со конструктивных элементов и					
открытии дверей входных на 1 этаже дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена					
дверь лифта закрывается и открывается сразу. как буд то мешает 7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Клопает дверь на чердаке Со конструктивных стороны маленького балкона . Закрыть элементов и					
7 №203768 сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Хлопает дверь на чердаке Со конструктивных стороны маленького балкона . Закрыть элементов и			i i		
7 №203768 Сквозняк Лифт Выполнена 8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность Хлопает дверь на чердаке Со конструктивных остороны маленького балкона . Закрыть элементов и					
8 №204475 Нет ХВС и ГВС, кран пуст. ГВС, ХВС Выполнена Неисправность Хлопает дверь на чердаке Со конструктивных стороны маленького балкона . Закрыть элементов и			открывается сразу. как буд то мешает		
Хлопает дверь на чердаке Со конструктивных стороны маленького балкона . Закрыть элементов и					
Хлопает дверь на чердаке Со конструктивных стороны маленького балкона . Закрыть элементов и	8	№204475	Нет ХВС и ГВС, кран пуст.	,	Выполнена
стороны маленького балкона . Закрыть элементов и				Неисправность	
			l ·		
9 №204879 , Невозможно спать оборудования Выполнена			стороны маленького балкона . Закрыть	элементов и	
	9	№204879	, Невозможно спать	оборудования	Выполнена

		Сильная течь в туалете с верхнего		
10	№203121	этажа	Сантехника	Выполнена
		Течь отвода на п/с . ОТКЛЮЧЕНО ГВС		
11	Nº203140		ГВС, ХВС	Выполнена
12	№203143	Нет света в квартире.	Электрика	Выполнена
13	№203144	Составить акт о залитии.	Составление актов	Выполнена
		Течь в тех.шкафу сверху с потолка по		
14	№203282	стоякам	Сантехника	Выполнена
		составить акт после залития по заявке		
15	№203320	№ 203121	Составление актов	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Прикрутить петли на второй	элементов и	
16	№203389	деревянной двери.	оборудования	Выполнена
		Просьба подтянуть пружину на двери	Неисправность	
		балкона на 5 эт	конструктивных	
		Вчера мастера оставили гаечный	элементов и	
17	Nº203717	ключ, ключ у консьержа	оборудования	Выполнена
		На кухне свет над столешницей		
		перестал выключаться (от датчика		
		движения), о платности		
18	№203739	предупреждена	Электрика	Выполнена
19	№204059	Лифты не приезжают на 18, 21 и 22 эт.	Лифт	Выполнена
		Грузовые лифты не работают, у		
		пассажирского лифта быстро		
20	Nº204084	закрываются двери	Лифт	Выполнена
			Неисправность	
		Заменить плитку возле ступенек на 1	конструктивных	
		этаже возле консьержной. Пятна на	элементов и	
21	№204150	потолке от течи	оборудования	Выполнена
		Сварка трубы. Сантехник был, сказал		
		вызывать сварщика.		
		Перезвонить, чтобы договориться о		
22	№204302	времени	Сантехника	Выполнена
		сломался лифт стоит с открытыми		
		дверями на 18 этаже, боковой ,		
23	№204926	грузовой . в подъезде 3 лифта	Лифт	Выполнена
24	№204945	Течь в ванной с потолка.	Сантехника	Выполнена
25	№204964	Составить акт о залитии .	Электрика	Назначена

		01.04.25 необходимо отключение		
		эл.стетчика для замены проводки в		
26	№203074	квартире	Электрика	Выполнена
		Проводится плохая уборка в		
		подъезде, особенно ящики постовые.		
		Повесить график уборки с подробным		
		описанием и периодичностью что и		
27	№204993	когда делают.	Уборка	Выполнена
		Нет ГВС везде, кран пустой	'	
		Если сегодня подойти не возможности,		
		то просьба позвонить для		
28	№205008	согласования по времени	ГВС, ХВС	Отложена
		Подключить стиральную машинку в		
29	№203475	консьержной.	Сантехника	Выполнена
		Нет света в квартире . На площадке		
30	№203514	есть	Электрика	Выполнена
		Подтекает труба на ПСШ до заглушек(
		ПСШ срезан)		
		Просьба звонить на телефон, а не в		
31	№203822	звонок (дома малыши, будут спать)	Сантехника	Выполнена
		В квартире стоит гул (ранее оставляли		
		заявки и выяснили что причина в		
		кв.223), причина не устранена, просит		
		направить повторно с/т, просит решить		
		вопрос и указать причину гула,		
		самостоятельно в случае		
		необходимости будут решать с		
		собственниками квартиры выше,		
		связаться с жителем сообщить причину		
32	№203848	или подойти мастеру в квартиру	Сантехника	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
			элементов и	
33	№204081	Сильно хлопает входная дверь	оборудования	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		отрегулировать доводчик, сильно	элементов и	
34	Nº204107	хлопает дверь	оборудования	Выполнена

			Неисправность	
		очень сильно скрипят двери, после	конструктивных	
		регулировки доводчика скрипят еще	элементов и	
35	Nº204180	сильнее	оборудования	Выполнена
		Стереть надписи в пассажирском		
36	№204512	лифте правый	Уборка	Выполнена
		T - P -	Неисправность	
			конструктивных	
		Нет шлангов ни в одном из 3-х	элементов и	
37	Nº204514	пожарных ящиков	оборудования	В работе
38	№204605	Отсутствует XBC везде	ГВС, ХВС	Выполнена
39	№204807	Нет ХГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		отрегулировать доводчик, сильно	элементов и	
40	№203035	хлопает входная дверь	оборудования	Выполнена
		.,	Неисправность	
			конструктивных	
		Не работает доводчик на входной	элементов и	
41	№203452	двери.	оборудования	Выполнена
42	№203677	Нет напора ГВС ржавая	ГВС, ХВС	Выполнена
		не работают два лифта (пассажирский		
43	Nº204370	и грузовой)	Лифт	Выполнена
44	№204746	Отсутствует ХГВС везде	ГВС, ХВС	Выполнена
45	№204795	Сработала АПС 1и 2 подъезд	Сигнализация	Выполнена
		Не работает большой пассажирский		
46	№205030	лифт	Лифт	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		установить экран на радиатор (элементов и	
47	№204102	лифтовой холл)	оборудования	Выполнена
		установить стекло армированное на	Неисправность	
		переходную лестницу с балкона	конструктивных	
			элементов и	
48	Nº204103		оборудования	Выполнена
		в подвале при включении нет		
49	№204173	освещения, проверить,	Электрика	Выполнена
		Нужен доступ к э/щитку. Выбиты		
50	№204313	пробки. Перезвонить.	Электрика	Выполнена
		не работает домофон на пожарную		
51	№203034	лестницу дверь открыта	Домофон	Выполнена

		возле 199 квартиры в приквартирном		
		холле заменить лампу Дверь открыта		
52	№203094	на 1 этаже	Электрика	Выполнена
		На 1 этаже на входной металлической		
		двери на работает кнопка открывания		
53	№203353	двери, дверь не закрывается	Домофон	Выполнена
54	№203641	Течь вентиля на стояке ГВс к ПСШ	ГВС, ХВС	Выполнена
		бежит вода на кухне. сильно бежит.		
		нужно срочно перекрыть стояк ХВС . в		
		люке бежит вода, либо сверху топят		
55	№203881	жителя, либо где то в трубе дырка	Сантехника	Выполнена
		Сработала АПС, запаха дыма и гари		
56	Nº204008	нет.	Сигнализация	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		в консьержной заменить замок/ ключ	элементов и	
57	№204156	в УК отдать	оборудования	Выполнена
1		05.04. составить акт с контрольными		
		показаниями водосчетчика ГВС для		
58	Nº204271	перерасчета	Сантехника	Выполнена
		э/э щиток на этаже открыт, постоянно		
59	Nº204294	издает сигнал	Электрика	Выполнена
		перезапустить лифты после		
60	Nº204377	отключения АПС	Лифт	Выполнена
		Постоянно срабатывает пожарная		
61	№204389	сигнализация, запаха гари нет	Сигнализация	Выполнена
		Со слов жителя ребенок потерял		
		телефон на площадке напротив 1		
		подъезда в 8:20. Предположительно		
62	№204755	дворник забрал телефон . Позвонить	Уборка	Выполнена
		Заменить перегоревшие лампы возле		
63	№203192	лифта на 7 эт	Электрика	Выполнена
64	№203048	Перегорела лампа между кв 73 и 75.	Электрика	Выполнена
		требуется ремонт или замена		
		выключателя житель будет дома в		
65	№203292	19.00	Электрика	Выполнена
		Перегорели лампы освещения в		
		лифтовом холле		
	№203296	1	Электрика	Выполнена

		Заменить ХВС , который вышел из		
		строя при течь ГВС по вине УК. Течь		
		устранили. а счетчик таи и не		
		поменяли. С заявителем связаться по		
67	№203455		Cautavillaria	Отпожана
67	№203433	телефону и согласовать	Сантехника	Отложена
		в подъезде нет света на 8 этаже		
60	N-202470	лестница , квартирный и лифтовой	2	D
68	№203470	холл	Электрика	Выполнена
		на 6 этаже не горят две лампы около		
		лифтов и возле квартиры (доступ		_
69	№203883	предоставит в предбанник)	Электрика	Выполнена
		щитовая течет из нее		
70	Nº204212		Электрика	Выполнена
71	Nº204232	Течь на кухне с потолка	Сантехника	Выполнена
		Помещение №2 сзади первого		
		подъезда Нет электричества в		
72	№204578	помещении	Электрика	Выполнена
73	№204798	застревание в левом грузовом лифте	Лифт	Выполнена
		В туалет и в раковину поступает вода с		
74	Nº203084	бульканьем и запахом.	Сантехника	Выполнена
75	№203133	Течь с тех этажа	Сантехника	Выполнена
76	Nº203498	Снять контрольные показана ИПУ ХГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
		Выход воды из унитаза (периодически		
77	Nº204768	фонтаном)	Канализация	Выполнена
78	Nº203040	Сорвало кран на смесителе	Сантехника	Выполнена
		Доводчик на двери в приквартирный	Неисправность	
		тамбур открутился. просят прикрутить.	конструктивных	
		Отрегулировать доводчик на двери в	элементов и	
79	№203503	подъезд. сильно хлопает.	оборудования	Выполнена
		Перегорела лампочка, где	1711	
		мусоропровод		
80	№203609	,	Электрика	Выполнена
81	Nº203714	Не горит лампа 13 эт возле квартир	Электрика	Выполнена
82	Nº203830	в слесарке отсутствует Э/Э	Электрика	Выполнена
- 52		Замена ламп в квартирном холле (2	onen prina	230716.114
83	№203986	шт.) холодный свет.	Электрика	Выполнена
03	142203300	шт., лолодпый свет.	Электрика	חוומטווומטן

		двери на 1 этаже входные не		
		открывается из нутри. пожарный	Неисправность	
		выход тоже не открывается . жители	конструктивных	
		стоят и ждут когда откроют двери.	элементов и	
84	№205014	выйти никто не может	оборудования	Выполнена
85	Nº205014 Nº205044	Не работает общий домофон на 1 эт	Домофон	Назначена
65	Nº203044	не расотает сощии домофон на 1 эт	Домофон	пазначена
		Уже пару месяцев лампочка не		
		работает,		
86	№203299	paooraer,	Элоитрииз	Выполнона
80	Nº203299	Замена двух ламп (одна аварийная) в	Электрика	Выполнена
87	Nº203715		2 november 2	Di ino miorio
87	Nº203713	лифтовом холле на 6 эт.	Электрика	Выполнена
		Житель живет на 17 этаже квартира		
00	No 20 4 4 6 4	№63 у нее из вытяжки в ванную	V6	D
88	Nº204461	сильный запах как будто кто то сдох	Уборка	Выполнена
		Не горит на лестничной площадке на		
89	№204526	этажах №15, 16, 17	Электрика	Выполнена
0.0		необходима установка стиралки, ждет		
90	№203271	звонка	Сантехника	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Сломан доводчик, смазать дверь (элементов и	
91	№203399	скрипит) Входная дверь	оборудования	Выполнена
		Замена ламп 11 эт. лестничный марш,		
		3 и 4 эт. лифтовый холл, 5 эт.		
92	Nº203472	квартирный холл, доступ свободный	Электрика	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Отремонтировать ручку двери на 9 эт.	элементов и	
93	Nº203474	лифтовый холл выход на лестницу.	оборудования	Выполнена
94	№204329	На 1 этаже мигает лампочка у лифта	Электрика	Выполнена
		Вызвала полицию в кв.17(снимают		
		посуточно). Долбают по батарее, орут		
		во все горло, прыгают. Вызывала уже		
		много раз. УК обещала позвонить		
95	№204354	хозяйке квартиры	Составление актов	Выполнена
		На 13 этаже в приквартирном тамбуре		
		заменить лампу. Дверь в тамбур		
		запирается, позвонить в квартиру		
96	№203433	№313 и откроют.	Электрика	Выполнена
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

		Нет ЭЭ в квартире, автоматы не		
97	№203447	знают где перещелкнуть.	Электрика	Отменена
		Не приезжает лифт на кнопку вызова ,	'	
		лифт стоит где то стоит на другом		
		этаже двери открывает и закрываются		
98	№203623	. слышно .	Лифт	Выполнена
		была заявка от 16 июля 2024 года за		
		номером №127258, был заделан шов,		
		но вчера был дождь и опять попадает		
		вода и все мокро. просьба прийти все		
		проверить и заделатьб по		
99	№203789	возможности снова.	Составление актов	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Хлопает входная дверь.	элементов и	
100	№204028	Отрегулировать	оборудования	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		,входная дверь 1 этажа,сломан	элементов и	
101	№204101	доводчик,дверь не закрывается	оборудования	Выполнена
		на 2 эт с лестницы и на 23 эт на		
		дверях переходного балкона	Неисправность	
		отваливаются ручки , на 10 эт и на 15	конструктивных	
		перекос двери переходного балкона	элементов и	
102	№204129	(двери очень плохо открываются)	оборудования	Выполнена
		Не притягивает магнит входной двери		
103	№204530	Дверь открыта	Домофон	Выполнена
			Неисправность	
		не работает доводчик на двери на	конструктивных	
		лестничную площадку на 1 этаже	элементов и	
104	№204531	Дверь хлопает	оборудования	В работе
		Нет электричества в квартире и не		
105	Nº204674	работает счетчик	Электрика	Выполнена
		Течь в картерном холле где пожарный		
106	№203713	гидрант.	ГВС, ХВС	Выполнена
		п.4 - выход на улицу, козырек "Озона"		
		(просит убраться, очень грязно, не		
		возможно открыть окно), сток для		
107	№203755	воды забит	Уборка	Выполнена

		грузовой лифт не закрывается дверь,		
108	№203915	стоит на 1 этаже. кнопки не реагируют	Лифт	Выполнена
		Заменить лампу в консьержной. Лампа		
109	Nº204144	есть.	Электрика	Выполнена
		Не работает подсветка цифр на		
110	№204332	домофоне	Домофон	Выполнена
		первый грузовой лифт работает		
		некорректно, не реагирует на кнопки		
		вызова, непроизвольно ездит по		
		этажам, где останавливается, хлопает		
111	№204493	дверями и едет дальше	Лифт	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Не работает доводчик, сломан на	элементов и	
112	№204591	входной двери входная дверь открыта	оборудования	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
			элементов и	
113	№204623	сломан доводчик на входной двери	оборудования	Назначена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Сломан доводчик на входной двери	элементов и	
114	№204624	Дверь открыта	оборудования	Назначена
		Не работает грузовой лифт третий от		
115	№204696	окна.	Лифт	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Отремонтировать доводчик входной	элементов и	
116	Nº204830	двери, дверь не закрывается.	оборудования	Выполнена
		Капельная течь трубы , которая идёт к		
117	№205070	псш	Сантехника	Выполнена
118	Nº205078	нет ни ХВС ни ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
119	Nº205080	Нет никакой воды	ГВС, ХВС	Выполнена
		Образцово Юг	_	
	Номер	Описание	Вид работ	Статус
1	Nº203328	Течь по стояку сверху.	Сантехника	Выполнена
2	№203650	Замена двух резьб на п/с	ГВС, ХВС	Выполнена
		В приквартирном холле перегорела		
_	1		I_	I _

Электрика

Сантехника

Выполнена

Выполнена

3

4

№203186

№203116

лампа

Течь ПСШ.

		В грузовых лифтах не работает кнопка		
5	№203392	отмена и вентиляторы не работают	Лифт	Выполнена
		Застревание в лифте человека на 8	, .	25676
6	№203649	этаже	Лифт	Выполнена
	112203013	- Turne	7774	Bbilloyillella
		житель купила квартиру. квитанции		
		приходят старому собственнику.		
		житель уже оплачивает по новому лиц		
		счету, а старым владельцам приходят		
		по старому лиц счету. как сделать так		
		чтобы прежниж владельцам не		
7	№203884	приходили счета. связь с жителем	Бухгалтерия	Выполнена
8	Nº203998	Нет нагрева ГВС	ГВС, ХВС	Отменена
	11203330	не работает магнит, дверь не	I be, Abe	OTMETICITA
9	№204597	закрывается	Домофон	Назначена
	14-20-337	Входная дверь плохо закрывается и	домофон	Tidoria ieria
10	№202993	сильно скрипит	Домофон	Выполнена
10	14_202333	Сильно екрипин	Неисправность	Выполнена
			конструктивных	
			элементов и	
11	№203039	Замена плитки на крыльце, вся побита.		Выполнена
	112203033	пассажирский лифт стоит на 1 эт с	осорудовании	Bbilloyillella
12	№203325	открытыми дверями	Лифт	Выполнена
	11200020	Не срабатывает магнит на входной	γφ·	Barreymena
13	№203595	двери	Домофон	Выполнена
14	Nº203993	кв 158. Течь на стояке ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
	11220333	Кв 146 Нет ГВС кран пуст (жителя	1.50,7.50	Barreymena
15	№204063	дома нет)	ГВС, ХВС	Выполнена
	112201003	нет знака выход	T DO, ADO	BBITO/ITICITA
16	Nº204110		Электрика	Выполнена
		между 21 и 20 отсутствует лампа	- Composite	25676
		19 замена 1 лампы кварт холл		
		14 замена 1 лампы пожарка		
17	№204113		Электрика	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
			элементов и	
18	№204115	10 выход с пожарки дверь отвисла	оборудования	Выполнена
18	N5704112	то выход с пожарки дверь отвисла	ооорудования	рыполнена

		 25 ручка/ 25 панель/		
		24 заменить потолочную плитку лифт		
		холл	Неисправность	
		12 балкон плитка\	конструктивных	
		9 закрыта дверь с пожарки на балкон	элементов и	
19	№204116	8 нет ручки	оборудования	Выполнена
20	Nº204110 Nº204206		Сантехника	Выполнена
20	Nº204206	кв. 103 Нет ХВС в туалете и кухне	Сантехника	Быполнена
		05.04 до 13:00 просьба проверить		
24	No 20 4FF4	эл.счетчик на сторонне подключение,	2	D
21	№204551	замок сломан на щитке надо закрыть	Электрика	Выполнена
22	N-204644	замена ламп : между эт. 25 и 24		
22	№204611	19 эт. пож.лестница .	Электрика	В работе
		слышит звук воды из подвала. Нужно		_
23	№204726	проверить подвал	Канализация	Выполнена
		Между 2 и 3 этажом лифт шатается		
24	№204787	средний грузовой	Лифт	Выполнена
		не работает выключатель в комнате.		
		Просьба позвонить для согласования		
25	№203041	стоимости	Электрика	Выполнена
26	№203180	Застрял ребенок	Лифт	Выполнена
		Течь по стояку XBC в санузле топят		
27	№203348	соседей	Сантехника	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		16 и 17 эт. оторваны перила на	элементов и	
28	№203629	пожарной лестнице.	оборудования	Выполнена
		Замена ламп 7 эт. квартирный холл, 14		
		эт. лифтовый холл и пожарная		
		лестница, 11 пожарная лестница, 15 у		
29	№203632	мусоропровода.	Электрика	Выполнена
		Салон красоты Геворкова		
		Нет света в салоне		
30	№203882		Электрика	Выполнена
31	№204029	Не работает магнит . на двери	Домофон	Выполнена
		протекает через МПШ на кухне,		
		требуется обследование и		
32	Nº204086	герметизация	Составление актов	Выполнена
	1.1-20 1000	I. op.iiio i riod qriri	COURT AND ACTION	12311071110110

			Неисправность	
			конструктивных	
		нужно все стенды закрепить над	элементов и	
33	Nº204153	плиткой и на 4 самореза	оборудования	Выполнена
	14_20-133	05.04. Поменять смеситель. Позвонить,	осорудовании	Выполнена
34	Nº204247	договориться о времени	Сантехника	Выполнена
31	14220 12 17	заменить все лампы в квартирном	Carrentina	Buildymena
		холле, ни одна не горит, если холл		
35	Nº204452	будет закрыт, позвонить по телефону	Электрика	Выполнена
		o y par campany management and the control of the campany	Неисправность	
		В консъержной сломался замок	конструктивных	
			элементов и	
36	№204516	какой купить	оборудования	В работе
37	№205021	Сработала АПС	Электрика	Выполнена
38	№205022	сработала пож тревога. пожара нет .	Электрика	Выполнена
		Необходимы сварочные работы на	,	
39	№203193	ПСШ доступ есть	Сантехника	Выполнена
40	№203321	Не работает грузовой лифт	Лифт	Выполнена
41	№203480	Замена выключателя в квартире.	Электрика	Выполнена
42	№203796	Не работает средний лифт	Лифт	Выполнена
			Неисправность	
		Выход № 2 - не закрываются плотно	конструктивных	
		дверь, а вторая закрывается очень	элементов и	
43	№203798	шумно	оборудования	Выполнена
		На 5 этаже из пожарного крана льется		
44	№203243	вода	Сантехника	Выполнена
45	№203284	Не работают розетки в квартире.	Электрика	Выполнена
		коммерческое помещение между 1 и 2		
		подъездом. Очень сильно гудят трубы		
		пожарного водопровода. Началось		
46	№203310	сегодня.	Сантехника	Выполнена
		Собственник нежилого помещения		
		Магазин Корм для животных		
47	№203314	Гудит пожарный кран	Сантехника	Выполнена
48	№203689	Топят соседи сверху	ГВС, ХВС	Выполнена
		на этаже плохо закрывается дверь. не		
		всегда срабатывает. двери открыты		
49	№203859	нужно починить	Домофон	Выполнена
		нужно завести песок в песочницу во		
		дворе. местами на площадке прогнили		
50	№203862	бревна.	Прочее	Выполнена

51	№204305	Слабый напор XBC	Сантехника	Выполнена
		Нет ГВС, кран пуст. Стояк горячий. Есть		
52	№204600	РДВ. Просят прийти сегодня.	Сантехника	Выполнена
		не работают розетки на кухне .(не		
		может включить варочную		
		поверхность) Просит позвонить сказать		
		где посмотреть не выбило ли пробки,		
		проконсультировать по стоимости		
53	№204834	работ если такие будут.	Электрика	Выполнена
54	№204847	Сработала АПС	Электрика	Выполнена
55	Nº204848	Срабатывает сигнализация в квартире.	Сигнализация	Выполнена
56	№204856	На этаже АПС	Сигнализация	Выполнена
		АПС работает		
57	№204858	279 кв	Электрика	Выполнена
		Сработала АПС . 18 . 12 . 15 . 8 , 21		
58	№204873	этажи	Сигнализация	Выполнена
		АПС сработала 18 этаж 11 этаж. 23		
59	№204882	этаж	Сигнализация	Выполнена
		Отключить АПС на этаже и в квартирах		
60	№204887	на этаже	Электрика	Выполнена
		кв. 279 сработала пож сигнализация с 9		
61	Nº204900	вечера 5 апреля, пожара нет	Сигнализация	Выполнена
		Просьба позвонить собственнику 315		
62	Nº204918	кв., чтобы откл. сигнализацию	Сигнализация	Выполнена
		Непонятно откуда идёт звук		
		сигнализации, очень сильно слышно со		
63	№204966	стороны лифты	Электрика	Выполнена
		сработала пожарная тревога. только		
		вчера ее наладили. и снова звучит .		
64	№204983	пожара нет	Сигнализация	Выполнена
		Течь с потолка ХВС .Сильная Житель		
		уходит из дома .Просит перекрыть		
		воду. Предполагает , что течь с		
65	Nº203407	квартиры выше	ГВС, ХВС	Выполнена
		замена ламп		
		22 эт. 2х ламп лит. холл		
		3эт 1 лампы лифт холл		
66	Nº203513		Электрика	Выполнена

		замена ламп		
		5 эт. 2х ламп лит. холл		
		4эт 2 ламп кварт холл и 2х ламп лифт		
		холл		
		2 эт. 1 лампы лифт холл		
67	№203515	· ·	Электрика	Выполнена
68	№203579	Составить акт о затоплении	Составление актов	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
			элементов и	
69	№203589	поправить потолочную плитку	оборудования	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
			элементов и	
70	№203591	приклеить плитку (кабанчик)	оборудования	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
			элементов и	
71	№203593	сломана ручка	оборудования	Выполнена
72	№203182	Течь сверху в туалете по стояку.	Сантехника	Выполнена
		Течь в тех.шкафу сверху с потолка по		
73	№203199	стоякам	Сантехника	Выполнена
74	№203231	По стояку в туалете льется вода сверху.	Сантехника	Выполнена
		Из крана ГВС течет холодная и ржавая		
75	№203344	5 дней	ГВС, ХВС	Выполнена
76	№203352	КАпает в сан тех шкафу.	Сантехника	Выполнена
		Житель проходил мимо квартиры 362,		
		в которой никто не проживает и		
77	№203373	услышал звук льющейся воды	Сантехника	Выполнена
		На 1 этаже течет вода по стене в		
78	№203377	коридоре возле пожарных кранов	Сантехника	Выполнена
79	№203380	составить Акт о залитии	Составление актов	Выполнена
80	№203381		Уборка	Выполнена
		Замена резьб на п/с ОТКЛЮЧЕНО ГВС		
		Доступ есть.		
81	№203385		ГВС, ХВС	Выполнена

		Требуется проведение сварочных		
		работ, замена резьб на П/С.		
		ОТКЛЮЧЕНО ГВС 1я зона		
82	№203397		ГВС, ХВС	Выполнена
		Течь сверху, в зоне первого на 1 этажа		
83	№203412	где почтовые ящики.	Сантехника	Выполнена
		Нет ГВС 10 дней, уточняют, когда		
84	№203493	включат воду.	ГВС, ХВС	Выполнена
85	№203596	Подмес, из крана ХВС идет ГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
86	№203662	Течь по стояку ХВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
87	№203683	Топят соседи сверху.	ГВС, ХВС	Выполнена
		требуется переварка резьб, ГВС		
88	№203762	отключено	ГВС, ХВС	Выполнена
89	№203980	нет ГВС, кран пуст	ГВС, ХВС	Выполнена
		на 04.04 на 18:00 Замена ламп в		
90	№204005	квартире .	Электрика	Выполнена
		на 04.04 с 18:00 Обследовать		
91	№204006	фильтры . Если требуется заменить	ГВС, ХВС	Выполнена
		Сходненская 11, 3 подъезд, 24 этаж в		
		стояке ливневого слива (между 352 и		
		353 квартирами) возникают капающие		
		звуки (звук капающих капель воды с		
		периодичностью каждую секунду).		
		Звук слышен даже в квартире. Прошу		
92	№204061	решить проблему.	Канализация	Выполнена
		Засор в раковине в ванной, на кухне		
		течь под раковиной. Просят связаться		
93	№204096	заранее, заявителя нет дома	Сантехника	Выполнена
		Акт о залитии. Сегодня дома.		
94	Nº204190	Связаться. Приехал из далека.	Составление актов	Выполнена
95	№204555	На кухне нет ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
96	№204565	На кухне несколько дней нет ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
97	№204832	течь на стояке ГВС	Сантехника	Выполнена

	I			
		пришло письмо с полиции с решением		
		суда о прекращении уголовного дела.		
		алрес указан жителя, а фамилия и имя		
		другого человека. житель хочет		
		отнести письмо в ЖЭК, т.к ему так		
		посоветовали в полиции. вдруг смогут		
		найти жильца по фамилии указанной в		
		данном письме . просит связаться с		
98	№204991	жителем	Прочее	Назначена
36	142204331	Выход к лесу - заедает кнопка	Прочее	Пазпачена
		открытия входной двери, не сразу		
99	№205043	срабатывает	Домофон	Назначена
100	Nº205045 Nº205089	На 07.04. Нет напора хвс в ванной	ГВС, ХВС	Назначена
-		·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
101	№203219	кв 100. Не работает ПСШ.	Сантехника	Выполнена
		Кв. 360 Провести уборку в лифтовом		
400	N-202420	холле, кто-то ночевал, запах мочи,	V.C	D
102	№203439	грязь.	Уборка	Выполнена
103	№204018	Не открывается дверь со двора.	Домофон	Выполнена
		Произвести уборку в 1 подъезде на 10		
104	№204372	этаже правое крыло	Уборка	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		кв 499 Треснуло стекло в пластиковом	элементов и	
105	№204524	окне необходимо заменить	оборудования	Выполнена
		Не работает пассажирский лифт,		
106	№204690	остановлен на 1 эт, двери открыты.	Лифт	Выполнена
107	№204924	кв 364, нет ГВС , кран пуст	ГВС, XBC	Выполнена
		кв 364, нет ГВС , Стояк теплый, есть		
		редуктор давления воды. Заявитель		
		просит сантехник Бабурин. Заявитель		
108	№204957	не согласен с платной заявкой.	ΓBC, XBC	Выполнена
		кв 841, нет ХВС, пропала примерно час		
109	№205049	назад. кран пуст	Сантехника	Выполнена
		Сильный запах канализации. Осушить		
		подвал. Остатки после залития. Нужно		
110	№203003	провести уборку и дезинфекцию.	Уборка	Выполнена

		провести уборку на переходных		
		балконах, в течение года не убирались		
111	Nº203115		Уборка	Риполиона
111	N9203113	ни разу кв 665 В подъезде на 1 этаже и в лифте	Уоорка	Выполнена
112	Negogga		Cauray	D. 150 5110110
112	№203332	сильный запах канализации	Сантехника	Выполнена
113	№203337	ПРовести уборку на этаже.	Уборка	Выполнена
114	Nº203543	ГВС ненадлежащего качества (ржавая)	ГВС, ХВС	Выполнена
115	Nº203699	кв 707 льет по стене	ГВС, ХВС	Выполнена
116	Nº203744	Течь сверху по стояку	Сантехника	В работе
110	142203744	ржавая вода по стояку в ванной ГВС.	Синтехники	Браоотс
		последние несколько дней такая		
117	Nº203745	ситуация	ГВС, ХВС	Риполиона
11/	Nº203743	Ситуация	Неисправность	Выполнена
			КОНСТРУКТИВНЫХ	
		в консьержной заменить замок/ ключ	элементов и	
110	No2041E4			D. 150 5110110
118	Nº204154	в УК отдать Повторная №203745	оборудования	Выполнена
		•		
		Ржавая вода по стояку в ванной ГВС.		
1				
110	No 20 424 4	последние несколько дней такая	C	D
119	№204314	ситуация	Сантехника	Выполнена
120	№204523	ситуация течь на стояке ГВс	Сантехника	Выполнена
<u> </u>		ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах		
120 121	№204523 №204547	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной	Сантехника Уборка	Выполнена Выполнена
120	№204523	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода.	Сантехника	Выполнена
120 121 122	№204523 №204547 №204636	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в	Сантехника Уборка ГВС, ХВС	Выполнена Выполнена Выполнена
120 121	№204523 №204547	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода.	Сантехника Уборка	Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб.	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть подойдет ли та дыра для работ,	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть подойдет ли та дыра для работ, которую сделал житель. и если да то	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123 124	№204523 №204547 №204636 №204757 №204840	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть подойдет ли та дыра для работ, которую сделал житель. и если да то провести сварочные работы . связь	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника ГВС, ХВС	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123	№204523 №204547 №204636 №204757	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть подойдет ли та дыра для работ, которую сделал житель. и если да то провести сварочные работы . связь перед приходом с жителем	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123 124	№204523 №204547 №204636 №204757 №204840	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть подойдет ли та дыра для работ, которую сделал житель. и если да то провести сварочные работы . связь перед приходом с жителем в кв.30 разошёлся канализационный	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника ГВС, ХВС	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена
120 121 122 123 124	№204523 №204547 №204636 №204757 №204840	ситуация течь на стояке ГВс кв 763 Помыть зеркала в лифтах Из крана ГВС по стояку в ванной комнате идет ржавая вода. кв 742 течь сверху по стояку 2 в санузле Течь в ванной между ванной и гофрой была течь, сказали мастера что нужно варить трубу. житель разобрал короб. просит прийти мастера и посмотреть подойдет ли та дыра для работ, которую сделал житель. и если да то провести сварочные работы . связь перед приходом с жителем	Сантехника Уборка ГВС, ХВС Сантехника ГВС, ХВС	Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена Выполнена

		кв 699 Из крана ГВС течет чуть теплая		
128	№203301	Вода везде	ГВС, ХВС	Выполнена
129	№203303	Из крана ГВС течет чуть теплая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
130	№203324	кв 692 ГВС низкой температуры.	ГВС, ХВС	Выполнена
		кв №768		
		Из крана ГВС идет вода ржавого цвета.		
		стоять перезапустить стояк.		
131	№203644		ГВС, ХВС	Выполнена
		человек застрял в грузовом лифте, на 1		
132	№203724	этаже	Лифт	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Входная дверь со стороны двора не	элементов и	
133	Nº204200	закрывается.	оборудования	Выполнена
134	Nº204410	кв 381 Нет электричества в квартире	Электрика	Выполнена
		помыть переходной балкон после		
135	№204446	зимы, очень грязно	Уборка	Выполнена
		работает только один грузовой, из-за		
		того что другие не работают, его		
136	№204528	невозможно вызвать	Лифт	Выполнена
137	№204828	Кв. 461 нет ГВС физически.	ΓBC, XBC	Выполнена
		в лифтовом холе не горит лампочка.		
138	№204916	всего один светит из 4	Электрика	Назначена
		в подвале Между 3-4 подъездом		
139	№203517	Течет канализационная труба	Канализация	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Входная дверь со стороны двора	элементов и	
140	Nº204244	просела, задевает землю	оборудования	Выполнена
			Неисправность	
		Подъезд 2, вход со двора, на полу	конструктивных	
		торчат шурупы, люди ударяются о них.	элементов и	
141	№204335	Портися обувь.	оборудования	Выполнена
		Течь перед краном на пс. Требуется		
		сварка.		
		ОТКЛЮЧЕНО ГВС 1язона		
142	№204775		Сантехника	Выполнена
143	№205051	Течь по стояку сверху	Сантехника	Выполнена
144	№205057	нет ГВС уже неделю, кран пуст	ГВС, ХВС	Выполнена

		01.04.25 в 18:00 (позвонить за 30мин)		
		Из горячего крана течет холодная		
		вода, труба тоже холодная. Последнее		
		время с горячей водой регулярные		
		проблемы. Прошу составить акт с		
145	№203315	замерами температуры ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
		течь в подвале под квартирой,		
146	№204138	требуется доступ	ГВС, ХВС	Выполнена
		вход со двора оторван магнит на		
147	№203388	входной двери	Домофон	Выполнена
		На общем балконе моргает лампа. 4		
148	№203454	подъезд, 10 этаж	Электрика	Выполнена
			Неисправность	
			конструктивных	
		Сломался доводчик на двери в	элементов и	
149	№203818	квартирный холл	оборудования	Выполнена
		Течь перед краном на пс. Требуется		
		сварка.		
150	№204773	ОТКЛЮЧЕНО ГВС 1язона	Сантехника	Отменена
		Отключить старую электроплиту и		
		подключить новую. Заранее позвонить		
151	№204950	согласовать дату и время прихода.	Электрика	Выполнена